

BESICHTIGUNGSBERICHT

Betrifft	: PKW Mercedes-Benz V-Klasse V 300 d 4MATIC lang	Nächste § 57a Beg.	: April 2026
Fahrgestell-Nr.	: W1VVKNSZ0P4234844	Eigen-/Gesamtgew.	: 2 429 kg / 3 100 kg
Modellcode	: 84	Allgemeinzustand	: optisch gut
Erstzulassung	: 11.04.2023	Lackart/Farbe	: 2-SCHICHT-METALLIC / schwarz
Tachostand	: 186 068 km abgelesen	Lackzustand	: optisch gut
Hubraum/Leistung	: 1 950 cm ³ / 176,00 kW	Alter	: 38 Monate
Kraftstoffart	: Diesel		

Zusammenfassung der voraussichtlichen Wiederherstellungskosten:

		exkl. USt.	USt.	inkl. USt.
Techn. Schäden	EUR	100,00	20,00	120,00
Klasse 2 Schäden	EUR	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme aller Schäden	EUR	100,00	20,00	120,00

Die Ermittlung der WH-Kosten erfolgte aufgrund der äußerlich erkennbaren Schäden.

Damage History-Anfrage wurde nicht durchgeführt.

Bereifung auf Seite 3
Sonderausstattung auf Seite 3

Zusammenfassung Techn. Schäden:

Sonstige Kosten (Material) :		EUR	100,00
		<i>exkl. USt.</i>	EUR 100,00
		<i>+ 20% USt.</i>	EUR 20,00
		Reparaturkosten inkl. USt.	EUR 120,00

Schadenbeschreibung:

Zur Info:

Bordmappe, Pannendreieck, Verbandskasten und Pannenset vorhanden, 2 Fahrzeugschlüssel im Fahrzeug.

Technische Schäden:

optisch keine ersichtlich.
2 Stk Winterreifen unter 4mm

Optische Schäden:

Optisch keine ersichtlich

Innenraumschäden:

Optisch keine ersichtlich

Klasse 2 Schäden:

Streusplittschäden im gesamten Frontbereich
Bordsteinkratzer an den Felgen
Steinschläge auf re A-Säule
Steinschläge auf der Dachkante
Laderaumkante abgeschürft
Kratzer auf der re und li Seitenwand
Kleine Dellen auf der re Schiebetür
Kleine Dellen auf der re vorderen Tür
Türkante Fahrtür abgeschlagen
Kratzer am linken Kotflügel
Steinschläge auf der li Schiebetür unten

Sonstige Kosten - Aufwand

Bezeichnung

INNENREINIGUNG	1	100,00	1	100,00	100,00
				100,00	100,00

Zusammenfassung Klasse 2 Schäden:

Zusammenfassung Klasse 2 Schäden:

Schadenbeschreibung:

Streusplittschäden im gesamten Frontbereich
Bordsteinkratzer an den Felgen
Steinschläge auf re A-Säule
Steinschläge auf der Dachkante
Laderaumkante abgeschürft
Kratzer auf der re und li Seitenwand
Kleine Dellen auf der re Schiebetür
Kleine Dellen auf der re vorderen Tür
Türkante Fahrertür abgeschlagen
Kratzer am linken Kotflügel
Steinschläge auf der li Schiebetür unten

Weitere Informationen

Ausführungsvarianten lt. Audatex:

2-SCHICHT-METALLIC - Obsidian black metallic, 9-GANG GETRIEBE AUT, AB FG-NR 4208933, ABGASNORM EURO 6D, ABGASREINIG SCR GEN4, AERODYNAMIK-PAKET, AGILITY CONTR FAHRW, AKTIV BREMSHILFE, AMBIENTELEUCHTUNG, ANHAENGEVORR ABNEHMB, A-SPIEGEL M BELEUCHT, AUSSENSP EL/KLAPPBAR, AUSSENSP HEIZBAR, AUSST AVANTGARDE, BEIF-SITZ KLIMATIS, BLUEEFFICIENCY, BREMSSATTEL MIT LOGO, BURMESTER SOUNDSYS, DACHREILING SCHWARZ, DIGITAL RADIO TUNER, DISTRONIC PLUS, ECO START/STOP, EINSTIEGL BELEUCHTET, EINZELSITZ L 1.REIHE, EINZELSITZ L 2.REIHE, EINZELSITZ R 1.REIHE, EINZELSITZ R 2.REIHE, ELEKT BET SCHIEBET L, ELEKT BET SCHIEBET R, ELEKTR SCHLUESSEL, FACELIFT, FAHRASSISTENZPAKET, FAHRGASTR SCHIEBET L, FELGE 7.5 J X 18 ALU, FERNLICHTASSISTENT, FILTER MIT ABSCHIED, FONDSCHIEBEN SCHWARZ, F-SITZ KLIMATISIERT, GENERATOR 250A, HECKKLAPPE ELEKTR, HECKLEUCHTEN LED, HECKSCHEIBE OEFFNUNG, HEIZ SCHEIBENWASCH, KAEITEMITTEL R1234YF, KAMERA 360 GRAD, KLARLACK HART - Obsidian black metallic, KLIMAAUTOM IM FOND, KLIMAAUTOMATIK, KOMBIINSTR FARBE, KOMFORTSCHLIESSUNG, KOM-MODUL LTE, KRAFTSTOFFTANK 70L, LED LIGHTSYSTEM, LEDERLENKRAD, LORDOSENST BEIF-SITZ, LORDOSENST FAHRERS, L-RAUM UNTERTEILUNG, MBUX MULTIMEDIA SYST, MEDIA DISPLAY 10,25, MITTELK MIT ROLLO, NAVIGATIONSSYSTEM, NIGHT-PAKET, NOTRUFSYSTEM, PARKTRONIC, POLST LEDER LUGANO, PRE-SAFE SYSTEM, REIFEN 245/45 R18..H, REIFENDRUCKKONTROLLE, SERVICE FEST 40000KM, SITZHEIZUNG BEIFAH, SITZHEIZUNG FAHRER, SPIEGEL PAKET, SPORT-PAKET, SPURHALTEASSISTENT, STAUNETZ SITZE V, TOTWINKELASSISTENT, TOUCHPAD, VORRUESTUNG NAVIGAT, WARMWASSERZUSATZHEIZ, WINDOWAIRBAG VORN, ZIERELEM DOPP-STREIF.

Bereifung:

1. Achse: Bridgestone / 235/55 R 17 Winter Profil in mm: links: 4 rechts: 3,5
2. Achse: Bridgestone / 235/55 R 17 Winter Profil in mm: links: 5,4 rechts: 4,4
3. Achse: Good Year / 245/45 R 18 Sommer Profil in mm: links: 6,9 rechts: 6,6
4. Achse: Good Year / 245/45 R 18 Sommer Profil in mm: links: 6,1 rechts: 6,6

