



Cable



Vin



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Batteria / - / Non conforme



Paraurti / Posteriore / Scheggia



Paraurti / Anteriore / Graffio



Paraurti / Anteriore / Graffio

Foto



Anteriore sinistro



Posteriore sinistro



Bagagliaio aperto



Posteriore destro



Vano passeggeri posteriore



Cruscotto dal sedile posteriore



Vano passeggeri anteriore



Anteriore destro



Odometro



Navigazione



Spare Tyre



Cabl

Danni & Operazioni

#	Elemento	Danno	Operazione
001	Cdc mancante / -	Mancante	Accettabile
002	Batteria / - ¹	Non conforme	Accettabile
			
003	Cavo di ricarica / -	Mancante	Sostituzione
004	Paraurti / Posteriore Verificato : Sì	Scheggia	Accettabile
			
005	Paraurti / Anteriore	Graffio	Riparazione
			

¹ Batteria sotto il 30%

Set pneumatici principale

Anteriore Sinistro	MICHELIN	235 / 50 / 19 / Estivo	6 mm
Anteriore Destro	MICHELIN	235 / 50 / 19 / Estivo	6 mm
Posteriore Sinistro	MICHELIN	235 / 50 / 19 / Estivo	7 mm
Posteriore Destro	MICHELIN	235 / 50 / 19 / Estivo	7 mm

BYD

BYD SEAL U DM-IBOOST

TELAD: LGXC74C42R0466303



Descrizione

Targa	Data immatricolazione	Odometro
-	-	13492 km
Colore	Anno	Selle ria
-	2024	-
Numero porte	Numero posti	Ge ne ration
-	-	-

Dettagli della dichiarazione

[Redacted]

Meccanica

Problemi rilevati

Motore / Audio	✓ Ok	Tenuta stagna del veicolo	✓ Ok
Echappement chromé / Clarity	✓ Ok	Problema di avvio del motore	✓ No