


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKUPHNSS R4011400	Erstzulassung	25.06.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	OPEL	Kennzeichen		Laufleistung	26 679 km
Modell	CORSA 1.2 Direct Inj Turbo 96kW GS Auto	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz




Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Hutablage	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Inspektion	✗
Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓

Reifen

Goodyear 195/55/16 H
Ganzjahresreifen 4.0 mm

Goodyear 195/55/16 H
Ganzjahresreifen 4.0 mm

195/55/16 V Ganzjahresreifen 7.0
mm Triangle

195/55/16 V Ganzjahresreifen 7.0
mm Triangle

Außenschäden

4

Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position		Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen		Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

5	Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
	Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-		

Innenschäden

2		Bauteil	Betriebsanleitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	20,00€
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	17,00€
		Beschreibung	Nicht original	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
3		Bauteil	Serviceheft	Reparaturzeit	-	Teilekosten	20,00€
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	20,00€
		Beschreibung	Nicht original	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

Sonstiges

1		Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	250,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto 287,00€