

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	ZFAEFAM2 PX174558	Erstzulassung	28.07.2023	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	FIAT	Kennzeichen		Laufleistung	19 990 km
Modell	500 Limousine 42 kWh	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	




Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Hutablage	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Inspektion	✓
Ladekabel Starkstrom-Steckdose	✓
Ersatzschlüssel	✗

Reifen

Hankook 195/55/16 H
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Hankook 195/55/16 H
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Hankook 195/55/16 H
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Hankook 195/55/16 H
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Außenschäden

1



Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	1,50	Teilekosten	-
Position	-	Reparaturkosten	105,00€	Nettokosten	276,00€
Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	1,90		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	171,00€		
		Pauschale	-		

2		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
3		Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
5		Bauteil	Türeinstieg	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	100,00€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	100,00€		
6		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
7		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

Innenschäden

4		Bauteil	Ersatzschlüssel	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	240,59€
		Position	-	Reparaturkosten	35,00€	Nettokosten	275,59€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

Sonstiges

8		Bauteil	Schlüsselbart / Notschlüssel	Reparaturzeit	-	Teilekosten	98,73€
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	98,73€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

9	Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	153,00€
	Beschreibung		- Lackierungszeit	1,70		
	Anmerkungen		- Lackierungskosten	153,00€		
			Pauschale	-		
10	Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	200,00€
	Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	200,00€
	Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-		
11	Bauteil	2. Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	200,00€
	Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	200,00€
	Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-		

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto **1.303,32€**