

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002533420
Besichtigt am:	03.07.2026 15:15
Berichts-Nr:	10937636
FIN:	WAUZZZGE9RB024685



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Audi
Modell:	E-tron
HSN / TSN:	0588 / CAK
Erstzulassungsdatum:	29.08.2023
Laufleistung:	22.300 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Soneirarot Metallic
Farbe Dach:	Soneirarot Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Elektrisch
Hubraum:	
Leistung:	300 kW (409 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	
Schadstoffklasse:	
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 1-Gang
Polsterart:	Teilleder
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz-expressrot/ schwarz-schwarz/schwarz/mondsilber
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	08.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	10.500 KM

» Fahrzeugausstattung

12 Volt Steckdose	Dekoreinlagen Holz Audi exclusive
2-Zonen-Komfortklimaautomatik	Digitaler Radioempfang
4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze	Doppelton-Signalhorn
Abwicklung Serie	Einparkhilfe plus mit Umgebungsanzeige
adaptive air suspension sport	Einstiegs LED mit Projektion vorne und hinten
Adaptiver Fahrassistent mit Notfallassistent	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorne und hinten, beleuchtet, vorne mit S-Schriftzug
Adaptiver Geschwindigkeitsassistent mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Effizienz-, Ausweich- und Abbiegeassistent	Elektro-Motor Aggr.0EF.A und 0EF.B
Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar	Elektro-Motor Systemleistung 300KW Grundmotor ist: N02/T68/T83/T0B/T67/T3S
Akustikverglasung für Tür- und Seitenscheiben	Embleme
Akustisches Fahrzeug-Warnsystem	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Ambiente-Lichtpaket	Fahrzeugklassen-Differenzierung-4KE/4KH-
Anhängevorrichtung	Farbnähte rot, Audi Sport GmbH
Antriebssystem BEV	Fertigungsablauf Standard
Assistenzpaket Tour	Folienbeklebung
Audi AG	Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung
Audi connect Navigation & Infotainment	Fußmatten vorn und hinten
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Audi music interface	Getriebe für Elektroantrieb (1-Gang)
Audi phone box	Gewichtsbereich 16 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Audi pre sense basic	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 12
Audi Pre sense Fond-Paket	Head-up-Display
Audi pre sense front	Heckspoiler
Audi Soundsystem	Heizleistung Standard
Audi virtual cockpit plus	Hochvolt-Batterie 114 kWh brutto
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, automatisch abblendend mit Memory-Funktion	Individualeinbau Audi Sport mit gesonderter Verrechnung
Außenspiegel links, asphärisch	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Außenspiegel rechts (großes Sichtfeld), konvex	Instrumententafel-Oberseite und Interieurelemente unten in Kunstleder
Außenspiegelgehäuse schwarz	Interieur S line
Basis	Kältemittel R1234yf
Batterie 380A (68Ah)	Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Karosserieform Variante 2
Bedientasten schwarz matt	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Keine Aktionsausführung
Bordliteratur in Deutsch	Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
Bordwerkzeug	Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz
Bremssättel rot lackiert, 18 Zoll	Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die Rücksitzbank
Dachhimmel in Stoff schwarz	Kofferraumbodenmatte
Dachreling, Entfall	Komfort Standklimatisierung
Datenmodul Europa	Komfortmittelarmlehne vorn
Dekor-Einlagen für Aktionsausführungen	

Komfortschlüssel inkl. sensorgesteuerter Gepäckraumverriegelung	Ohne Spurwechselassistent
Komfortschlüssel, ohne Safelock	Ohne Stadt / Kreuzungsassistent
Kopfstützen vorn	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Ladedose CCS Typ 2	Ohne Trennwand
Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden 22 kW (AC)	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Wandhalterung
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Linkslenker	On-board-Ladegerät bis 22 kW (AC)
LTE-Unterstützung für Audi phone box	Optikpaket schwarz plus
Manuell betätigte Türen	Pedalerie und Fußstütze in Edelstahl
Manuelle Gepäckraumabdeckung	Progressivlenkung
Matrix LED-Scheinwerfer mit dynamischer Lichtinszenierung und dynamischem Blinklicht	Projektionslicht Singleframe
Matrix LED-Scheinwerfer und LED-Heckleuchten	quattro
Mikrofaser Dinamica Frequenz/ Leder-Kombination mit S-Prägung	Räder der Serie
Mit Multifunktionskamera	Räder, 5-Arm-Dynamik, graphitgrau, glanzgedreht, 9,0Jx20, Winterreifen 255/50 R20
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Räder, 5-Arm-Turbine, schwarz, glanzgedreht, 9,5Jx21, Reifen 265/45 R21
MMI Navigation plus mit MMI touch response	Radschrauben mit Diebstahlsicherung und Radlöseerkennung
Modellkennzeichnung am Heck	Rechtsverkehr
Nichtraucherausführung	Regionscode " ECE " für Radio
o.b.Abgas	Reifen 265/45 R21 108H xl
Ohne Ablagepaket	Reifendruck-Kontrollanzeige
Ohne Alcohol Interlock	Reifenreparaturset
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	S line
Ohne Car2X	Scheibenbremsen hinten, 18 Zoll, Bremssättel rot lackiert
Ohne CD-Wechsler/CD-Player	Scheibenbremsen vorn, 18 Zoll, Bremssättel rot lackiert
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Scheibenwischerarme und -blätter Standard
Ohne Fahrzeugladekabel	Serienqualität
Ohne Feuerlöscher	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (fest) Elektro-Fahrzeug
Ohne Garagentoröffner	Sicherheitslenksäule
Ohne integriertes Mautsystem	Sitzbelegungserkennung
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Sitzheizung vorn
Ohne kombinierte Längs- und Querverführung	Sonnenblenden vorn
Ohne Ladesystem	Sonnenschutzverglasung abgedunkelt
Ohne Luftqualität-Paket	spezielles Typschild EU
Ohne Multimedia" im Fahrzeug	Sportlederlenkrad mit Multifunktion, Schaltwippen und Lenkradheizung
Ohne Nachtsichtsystem	Sportsitze vorn
Ohne Netzkabel für Haushaltsstecker für das e-tron Ladesystem	Standard-Klimazonen
Ohne Netzkabel für Industriestecker für das e-tron Ladesystem	Steuerung SWIN
Ohne Parkassistent / Garagenpilot	Steuerung von Aktionspreisen
Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze	Stoßfänger S line
Ohne Sonnenschutzrollo	Tagfahrlicht
	Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Typprüfstand Deutschland

Variante Grundausstattung

Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten

Vorbereitung für Functions on Demand

Vorbereitung für Smartphone-Interface

Vordersitze elektrisch einstellbar inklusive Memory-Funktion
für den Fahrersitz

Vordersitze elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion für den
Fahrersitz

Wegfahrsperre elektronisch

Zellmodul C

Zweiter Ladezugang

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	265/45 R 21 108 H	6,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	265/45 R 21 108 H	6,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	265/45 R 21 108 H	6,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	265/45 R 21 108 H	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone			Winter	Aluminium	255/50 R 20 109 H	6,0 mm
Bridgestone			Winter	Aluminium	255/50 R 20 109 H	6,0 mm
Bridgestone			Winter	Aluminium	255/50 R 20 109 H	6,0 mm
Bridgestone			Winter	Aluminium	255/50 R 20 109 H	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 08.2028

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Sitzbezug vorne links	Verschlissen	Smart Repair Leder
2	Motorhaube	Delle(n)	Kaltdrücken

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Alufelge glanzgedreht vorne rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 1.615,40
Summe (ohne MwSt.):				€ 1.615,40

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZGE9RB024685

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Nein

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Räder - eingelegt im Fahrzeug



Equipment - Ladeequipment



Equipment - Anhängerkupplung




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan





Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Sitzbezug vorne links - Verschlissen - Smart Repair Leder



2 - Motorhaube - Delle(n) - Kaltdrücken



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Alufelge glanzgedreht vorne rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

