

INFORME PERICIAL
DATOS DEL VEHÍCULO

Matrícula:		Fecha Matriculación:	01-01-2001
Nº Chasis:		Kilómetros:	41787
Marca:	DS	Modelo:	DS 4 PureTech 130 auto PERFORM ANCE LINE

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Parque:		Fecha Peritación:	29/04/2025
----------------	--	--------------------------	------------

ELEMENTOS	Si/No/NE
Kit Rueda Repuesto	Si
Compresor reparar pinchazos	Si
Botella reparar pinchazos	Si
Bandeja trasera	Si
Varilla de antena	Si

NEUMÁTICOS

Neumático DD MICHELIN 205/55/19 97V 2,9 mm // Neumático DI MICHELIN 205/55/19 97V 3,3 mm // Neumático TD PIRELI 205/55/19 97V 5,9 mm // Neumático TI PIRELI 205/55/19 97V 6 mm

**DAÑOS**

Elemento	PARAGOLPES .I NF. REPARAR
Posición	Trasero
Daños	REPARAR

Elemento	LLANTA I. DES-MONTAR
Posición	Delantero Derecho
Daños	DES-MONTAR



Elemento	LLANTA D. DES-MONTAR
Posición	Delantero Derecho
Daños	DES-MONTAR

Elemento	ALFOMBRA MALETERO: DES-/MONTAR
Posición	N
Daños	DES-/MONTAR

Elemento	NEUMATICO I.RUEDA DESM: DES-MONTAR
Posición	Delantero Derecho
Daños	DES-MONTAR



Elemento	RUEDA I.: EQUILIBRAR
Posición	Delantero Derecho
Daños	EQUILIBRAR

Elemento	NEUMATICO D.RUEDA DESM: DES-MONTAR
Posición	Delantero Derecho
Daños	DES-MONTAR

Elemento	RUEDA D.: EQUILIBRAR
Posición	Delantero Derecho
Daños	EQUILIBRAR



Elemento	ALFOMBRA MALETERO
Posición	N
Daños	Sustitucion

Elemento	NEUMATICO I.
Posición	Delantero Derecho
Daños	Sustitucion

Elemento	NEUMATICO D.
Posición	Delantero Derecho
Daños	Sustitucion



Elemento	EMB.INF.PARAG. DEL.
Posición	Izquierdo
Daños	PINTURA SUPERFICIAL

Elemento	ALETA .
Posición	Trasero Derecho
Daños	PINTURA SUPERFICIAL

Elemento	PREPARACION PINTURA:
Posición	N
Daños	TIEMPO UNICO



	IMPORTE €
Costes Estimados de la Reparación	570,69 €



FOTOS GENERALES













