

Renault

CAPTUR E-TECH

VIN: VF1RJB00474779243



Description

N° d'immatriculation	Date de 1ère immatriculation 02/04/2025	Odomètre 48346 km
Couleur Argent	Année modèle -	Capitonnage -
Nombre de portes -	Nombre de sièges -	Generation -

Equipements véhicule

Allumage automatique des essuie-glaces	Caméra de recul
Climatisation automatique	Radar de proximité arrière
Radar de proximité avant	Régulateur de vitesse
	Système de navigation

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection	Date de l'inspection 03/06/2026	Date de validation de l'inspection 04/06/2026
----------------------	------------------------------------	--

Contrôles

Problèmes détectés			
Moteur / Bruit	✓ Ok	Étanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok		

Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction
001	Entrée de porte / Avant Gauche	Rayure	Peinture

			
002	Champ de porte / Avant Gauche	Enfoncement	Réparation
			
003	Entrée de porte / Arrière Droit	Enfoncement	Réparation
			
004	Jante / Avant Droit Diamètre Jante/Pneu : 18 " / Surface : Poli	Rayure	Réparation
			
005	Double de clé / -	Manquant	Acceptable
006	Plage arrière / -	Manquant	Acceptable
007	Spoiler / Avant	Rayure	Echange
			
008	Bas de pare-chocs / Avant	Rayure	Peinture
			
009	Porte / Avant Gauche	Enfoncement	Smart repair

	
010	Porte / Avant Droit Enfoncement Réparation
	
011	Baguette de porte / Avant Droit Rayure Peinture
	
012	Coquille de rétroviseur / Droit Rayure Lustrage
	
013	Aile / Arrière Droit Enfoncement Acceptable
014	Motif de calandre / - Rayure Echange
	
015	Capot / - Rayure Peinture
	

Éléments amovibles

- ☐ Cable de charge lente (Type 2, Mode 2)
- ☐ Compresseur kit réparation pneumatique
- ☐ Filet de coffre
- ☐ Outillage de bord
- ☐ Roue de secours
- ☐ Cable de charge rapide (Type 2, Mode 3)
- ☐ Cric
- ☐ Filet de separation
- ☐ Plage arrière
- ☐ Cache bagages
- ☐ Double de clé
- ☒ Kit réparation pneumatique complet
- ☐ Recharge kit réparation pneumatique

Pneus principaux

Avant Gauche	CONTINENTAL	215 / 55 / 18 / Été	4 mm
Avant Droit	CONTINENTAL	215 / 55 / 18 / Été	4 mm
Arrière Gauche	CONTINENTAL	215 / 55 / 18 / Été	5.4 mm
Arrière Droit	CONTINENTAL	215 / 55 / 18 / Été	5.3 mm

Photos



Avant gauche



Coffre ouvert



Arrière droit



Planche de bord depuis le siège arrière



Compartiment passager avant



Odomètre



Spare Tyre



Vin



Entrée de porte / Avant Gauche / Rayure



Champ de porte / Avant Gauche / Enfoncement



Entrée de porte / Arrière Droit / Enfoncement



Jante / Avant Droit / Rayure



Spoiler / Avant / Rayure



Bas de pare-chocs / Avant / Rayure



Porte / Avant Gauche / Enfoncement



Porte / Avant Droit / Enfoncement



Baguette de porte / Avant Droit / Rayure



Baguette de porte / Avant Droit / Rayure



Coquille de rétroviseur / Droit / Rayure



Motif de calandre / - / Rayure



Capot / - / Rayure