


ED engineering data s.r.l. Via GianBattista Vico, 21 - 10128 TORINO TO Tel 011-568.38.83 Fax 011-568.11.31 Piva : 05425530010 e-mail : trasperizie@engineeringdata.it				Perizia Nr.		Relazione di perizia per				Ramo sinistro			
				235		DRIVE NOLEGGIO				11		AUTO (1)	
				Assicurato		Controparte		Impresa controparte					
				BeDriver S.r.l.		PADERNO DUGNANO (MI)							
Esercizio		Sinistro numero		Codice / Agenzia		Data sinistro							
2026		HC249NH		0000 - Agenzia									
Cod. perito		Cod. liquidatore		Numero polizza		Il Danneggiato può recuperare l'IVA							
				perizia complessiva		.							
Data incarico		Data primo rilievo		Localita'		C/O		Riparazioni		Fotografie			
06/07/2026		02/07/2026		PADERNO DUGNANO		RIP		DA INIZIARE					
Da Certificato di Proprieta' :				Cod. Fiscale / Partita IVA				Data e Luogo di nascita					
DRIVE SRL - - ()								Gia' Targa					
								HC249NH					
Locatario / Comproprietario :				Cod. Fiscale / Partita IVA				Data e Luogo di nascita					
								Revisone del					
								/ /					
Veicolo (Marca - Modello - Versione)				Targa		Telaio		1° Immatricolazione					
FORD PUMA (CF7) (09/19>03/24<) 1.0EcoBoost Hybr(92Kw)S&S aut. ST - Li				HC249NH		WF02XXERK2NR14837		28/01/2026					
Stato d'uso		Km.	Pneumatici	Colore		Tipo Smalto		COERENZA DEL DANNO		COMPATIBILITA' DEL DANNO			
MEDIOCRE		61585	% 50	BLU		Metall/Doppio							
Allestimenti / Dotazioni													
Codice Omologazione		Per veicoli commerciali	Portata q.li	Tara q.li	Passo m.	Posti nr.	Assi nr.	UBICAZIONE DANNI 					
Valore Commerciale (C)		Valore Relitto		Valore per Differenza		Spese Accessorie							
VOCI DI DANNO						SR		LA		VE			
Listino Ricambi aggiornato al 01/01/2026						D. Tempo		D. Tempo		D. Tempo			
ME						D. M.		COSTO DEI RICAMBI					
						s. c.		* (IVA esclusa)					
KM :													
Ultimo tagliando rilevato a km: 60.892 in data													
15/05/2026													
Bombola compressore gonfiaggio - mancante													
Parabrezza - puntinatura da pietrisco stradale													
Cerchio in lega ant sx - graffi / scheggiature													
Cerchio in lega ant dx - graffi / scheggiature													
Coppia dischi freni ant - usura / sost													
Paraurti post lat dx - graffi													
Spoiler post inf - graffi / scheggiature													
Porta post sx - graffi / usura													
Porta ant sx - scheggiature / lievi ammaccature /													
usura													
Paraurti ant - graffi / usura													
Cofano motore - scheggiature / usura													
Porta ant dx - graffi / ammaccature													
Parafango post dx - lieve ammaccatura													
Codice / Riparatore		Prv	Fascia Carr.	Totale Tempi		SR		LA		VE			
BE DRIVER GARAGE		MI								ME			
Supplemento doppioprato Ore		Supplemento finitura Ore		Tempo aggiunto per verniciatura Ore		Totale tempi supplementari Ore		Totale tempi VE Ore					
Valore Assicurato (A)		Valore a Nuovo (N)		Ricambi		IMPONIBILE		I.V.A.		TOTALE			
Insufficienza Assicurativa (C-A) / Cx100 =		Coefficiente Riduzione (N-C) / Nx100 =		Materiale Consumo									
				ore 0,00 x Costo/ora 11,50									
Danni A.R.D. Totale imponibile				Uso Dime									
Detrazione sui Ricambi con (*)				Mano d'opera carrozzeria									
				ore x Costo/ora									
Insufficienza Assicurativa %				Mano d'opera meccanica									
				ore x Costo/ora									
Totale (Imponibile)				Smaltimento rifiuti									
				Percentuale applicata %									
Totale (Iva Compresa)				TOTALI									
Franchigia/Scoperto con il max/min del %				Importo Richiesto		Importo Concordato		Fermo Tecnico					
						€ 0,00		giorni					
TOTALE				Osservazioni: Prova accensione: okProva trasmissione: ok1 + 2 chiave accensione: okBatteria: ok. Perizia eseguita da BeDriver S.r.l. - Via Como, 27, 20037 Paderno Dugnano (MI).									
Limite Indennizzo Contrattuale													
Software House		70001	RELEASE 03.2026	Data Consegna		Firma		Ruolo Numero		Foglio Nr.			
				06/07/2026		ed engineering data S.r.l.		0000		1 di 1			