

Ford

FOCUS SPORTBREAK X 1.0 ECOBOOST 114KW 155CV S6.2

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): WF0PXXGCHPRT74586



Descripción

Matrícula 6253MXM	Fecha de matriculación 27/12/2024	Kilometraje 50265 km
Color Blau	Año -	Tapicería Cloth
Número de puertas 5	Numero de asientos -	Generation -
Tipo de carrocería Schrägheck	Desplazamiento de motor 998 cc	Transmisión Automatisch
Tipo de combustible Benzin	Numero de velocidades 5	Potencia Máxima 114 KW

Detalles del estado

Localización de la Inspección
Campa Hertz Malaga

Fecha del encargo
13/04/2026


Fecha de peritación aprobada
15/04/2026

Mecánica

Incidencia de arranque motor
No

No está en condiciones de circular
No

Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación
001	Parabrisas / -	Rayado	Aceptable
			
002	Paragolpes / Delantero	Rayado	Pintar



003 Llanta / Delantero Izquierdo Rayado Smart repair
 Material : Aleación de aluminio / Diámetro de llanta / neumático : 19 "



004 Carcasa del espejo de la puerta exterior / Izquierda Rayado Pintar



005 Manetas de puerta / Trasero Izquierdo Rayado Pintar



006 Paragolpes / Trasero Rayado Pintar



007 Llanta / Trasero Derecho Rayado Smart repair
 Material : Aleación de aluminio / Diámetro de llanta / neumático : 19 "



008 Manetas de puerta / Delantero Derecho Rayado Pintar



009

Llanta / Delantero Derecho

Material : Aleación de aluminio / Diámetro de llanta / neumático : 19 "

Rayado

Smart repair



Elementos faltantes

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2) | <input type="checkbox"/> Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3) | <input type="checkbox"/> Chaleco reflectante |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cubierta de carga | <input checked="" type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos compresor | <input checked="" type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos de recarga |
| <input type="checkbox"/> Libro de mantenimiento | <input type="checkbox"/> Manual de instrucciones | <input type="checkbox"/> Neumático de rueda de repuesto |

Neumáticos

Delantero Izquierdo	GOODYEAR	215 / 55 / 17 /	3 mm
Delantero Derecho	GOODYEAR	215 / 55 / 17 /	3 mm
Trasero Izquierdo	GOODYEAR	215 / 55 / 17 /	4 mm
Trasero Derecho	GOODYEAR	215 / 55 / 17 /	4 mm


Fotos



Vorne Links



Hinten Rechts



Vorderer Fahrerraum



Laufleistung



Vin



Elementos faltantes / Cubierta de carga




Elementos faltantes / Kit de reparación de neumáticos compresor



Elementos faltantes / Kit de reparación de neumáticos de recarga



Parabrisas / - / Rayado



Paragolpes / Delantero / Rayado



Llanta / Delantero izquierdo / Rayado



Carcasa del espejo de la puerta exterior / Izquierda / Rayado



Manetas de puerta / Trasero Izquierdo / Rayado



Paragolpes / Trasero / Rayado



Llanta / Trasero Derecho / Rayado



Manetas de puerta / Delantero Derecho / Rayado



Llanta / Delantero Derecho / Rayado