

Fiat Ducato 30 2.3 MultiJet L2H2
2021 - 88 kW / 120 PK - Diesel - Handgeschakeld

Kenteken	
Chassisnummer	XFA25000002S44605
Eerste registratie	30-06-2021
APK geldig tot	30-06-2026
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	106.179 km
NAP check	Logisch
Ingeleverd op	08-07-2026
Definitieve kilometerstand	106.179 km

Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee
Bruto BPM / Rest BPM	
Motorinhoud	2.287
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	-
Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

Opties & accessoires 10

Achteruitrijcamera	Airco	Cruise control	Klimaatregeling	LED verlichting	Metallic lak	Mistlampen
Navigatie	Parkeersensoren	Trekhaak				

Aanwezig bij voertuig 3

Digitaal onderhoud	Hoofdsleutel	Reserve wiel
--------------------	--------------	--------------

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Alle seizoenen
Profiel diepte linksvoor	3 - 5 mm (Matig)
Profiel diepte linksachter	3 - 5 mm (Matig)
Profiel diepte rechtsvoor	3 - 5 mm (Matig)
Profiel diepte rechtsachter	3 - 5 mm (Matig)
Merk band	-
Velgen	-
Band breedte	-
Band hoogte	-



 Bouwjaar 2021	 Vermogen 88 kW / 120 PK	 Brandstof Diesel
 Transmissie Handgeschakeld	 Kilometerstand 106.179 km	 BTW Voertuig Ja

Voertuig gegevens

Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	Bedrijfswagen
Kleur	Wit
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	22 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-07-2026

Schades (10)

Schade exterieur - Rechtsachter

Soort schade
Deuk
Oplossing
-



Omschrijving
Gedeukt

Schade exterieur - Voor

Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
Gekrast

Schade exterieur - Portier rechtsvoor

Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
Gekrast

Schade exterieur - Achter

Soort schade
Deuk
Oplossing
-



Omschrijving
Gedeukt

Schade exterieur - Dak

Soort schade
Deuk
Oplossing
-



Omschrijving
Gedeukt

Schade exterieur - Portier linksvoor

Soort schade
Deuk
Oplossing
-



Omschrijving
Gedeukt


Schade exterieur - Achter

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Gedeukt

Schade exterieur - Voor

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Geen


Schade interieur - Bekleding

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Vervuild

Technische schade - Technisch

Soort schade

Geluid

Oplossing

-

Omschrijving

Massavliegwiel hoorbaar

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
19-06-2021		Lease
30-06-2021	Eerste toelating Datum deel IA / I	Lease
30-06-2026	Laatste tenaamstelling APK vervaldatum	Lease

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

achteropkomend verkeer waarschuwing

alarm klasse I(startblokkering)

Anti Blokkeer Systeem

Anti doorSlip Regeling

bestuurdersairbag

bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar

boordcomputer

buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

centrale vergrendeling met afstandsbediening

elektrische ramen voor

Elektronisch Stabiliteits Programma

hill hold functie

lendesteun(en) verstelbaar

passagiersstoel

start/stop systeem

stuur verstelbaar

zijschuifdeur rechts

