







**Suzuki Vitara 1.4 Boosterjet Select Smart Hybrid**  
 2020 - 95 kW / 129 PK - Benzine - Handgeschakeld - NAVIGATIE -  
 STOELVERWARMING - ONDERHOUDSHISTORIE -



Chassisnummer	TSMLYDDIS00832475
Eerste registratie	23-06-2020
APK geldig tot	23-06-2026
BTW Voertuig	Nee
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	104.856 km
NAP check	Geen oordeel
Ingeleverd op	16-06-2026
Definitieve kilometerstand	104.857 km

Import voertuig	Ja
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee

Motorinhoud	1.373
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	-
Type voertuig	Personenvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

		
<b>Bouwjaar</b>	<b>Vermogen</b>	<b>Brandstof</b>
2020	95 kW / 129 PK	Benzine
		
<b>Transmissie</b>	<b>Kilometerstand</b>	<b>BTW Voertuig</b>
Handgeschakeld	104.856 km	Nee

**Opties & accessoires** [9](#)

- Achteruitrijcamera
- Adaptieve Cruise control
- Airco
- Cruise control
- Klimaatregeling
- Lichtmetalen velgen
- Navigatie
- Stoelverwarming
- Trekhaak

**Aanwezig bij voertuig** [4](#)

- Hoofdsleutel
- Onderhoudsboekje
- Reservesleutel / digitale sleutel
- Hoedenplank / rolhoes

**Voertuig service details**

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Zomerbanden
Profiel diepte linksvoor	> 5 mm (Goed)
Profiel diepte linksachter	> 5 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsvoor	> 5 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsachter	> 5 mm (Goed)
Merk band	-
Velgen	-
Band breedte	-
Band hoogte	-

**Voertuig gegevens**

Type voertuig	Personenvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	SUV
Kleur	Grijs
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	22 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-07-2025

## Schades (6)

Schade exterieur - Rechtsvoor

**Soort schade**

Kras

**Oplossing**

-



**Omschrijving**

Geen

Schade exterieur - Rechtsachter

**Soort schade**

Kras

**Oplossing**

-



**Omschrijving**

Geen


Schade exterieur - Linksachter

**Soort schade**

Kras

**Oplossing**

-



**Omschrijving**

Geen

Schade banden / velgen - Band / velg linksachter

**Soort schade**

Velgschade

**Oplossing**

-



**Omschrijving**

Geen

Schade banden / velgen - Band / velg linksvoor

**Soort schade**

Velgschade

**Oplossing**

-



**Omschrijving**

Geen

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsachter

**Soort schade**

Velgschade

**Oplossing**

-



**Omschrijving**

Geen

## RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
23-06-2020	Eerste toelating	
06-09-2021		Autobedrijf
09-09-2021	Datum deel IA / I <B>LET OP: IMPORT</B>	Particulier
29-05-2026	Laatste tenaamstelling	Autobedrijf
23-06-2026	APK vervaldatum	

## Fabrieksopties (waarschijnlijk)

achterbank in delen neerklapbaar	achteropkomend verkeer waarschuwing	achteruitrijcamera		
alarm klasse I(startblokkering)	Anti Blokkeer Systeem	Anti doorSlip Regeling	armsteun voor	bagagedek
bandenspanningscontrolesysteem	bestuurdersairbag	bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar	Bluetooth	
boordcomputer	Brake Assist System	buitenspiegels elektrisch verstelbaar	buitenspiegels in carrosseriekleur	
buitenspiegels verwarmbaar	centrale vergrendeling met afstandsbediening	cruise control	DAB	dakrails
electronic climate control	elektrische ramen achter	elektrische ramen voor	Elektronisch Stabiliteits Programma	
elektronische remkrachtverdeling	extra getint glas achter	grootlichtassistent	hill hold functie	
hoofd airbag(s) achter	hoofd airbag(s) voor	knie airbag(s)	lichtmetalen velgen 17"	mistlampen voor
multimedia-voorbereiding	passagiersairbag	passagiersstoel in hoogte verstelbaar	radio-CD/MP3 speler	
schakelpaddles	smartphone integratie	start/stop systeem	stuur leder	stuur multifunctioneel
stuur verstelbaar	stuurbechrchtiging snelheidsafhankelijk	vermoeidheids herkenning	voorstoelen verwarmd	
zij airbag(s) voor				

Extra foto's

