INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO	0412NLF / WBA21EF0205599283 / 5599283

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	ELECTRICO
Modelo:	X1 xDrive25e U11	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	X1 xDrive25e U11	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	20.832

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

[-] CARPETA MANUALES

[-] DOCUMENTACION ORIGINAL

[-] MANUAL PROPIETARIO

[X] TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

0412NLF | Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	HANKOOK	225/55/18	102	Y	-
DI	HANKOOK	225/55/18	102	Y	-
RP					-
TD	HANKOOK	225/55/18	102	Y	-
TI	HANKOOK	225/55/18	102	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	16/09/2026	RaC:	SIXT RENT A CAR
Comentarios:			

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

Daños no valorables:

0412NLF | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
.	.	.

0412NLF | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,48	10,00	26,53 €
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.25 h.			0,00	559,02	40,00	422,03 €
3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	72,38	10,00	65,14 €
4. Juego fijación luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	3,68	10,00	3,31 €
5. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	25,95	10,00	23,35 €
6. Anagrama tr modelo - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.17 h.			0,00	45,42	10,00	47,42 €
7. Anagrama tr motor	-	REEMPLAZAR	0.17 h.			0,00	68,12	10,00	67,85 €
8. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		1.66 h.	1.25 h.	5,29	0,00		117,32 €
9. Paragolpes tr (zona inf)	-	DESMONTAR Y MONTAR	0.30 h.	0.92 h.		0,00	0,00		46,97 €
10. Moldura paragolpes tr	Pintar Reparado Pieza montada	DESMONTAR Y MONTAR	0.30 h.	0.16 h.	1.00 h.	4,24	0,00		60,45 €
11. Moldura contorno aleta dl dr	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.	0.42 h.	1,78	0,00		24,49 €
12. Portón tr	Pintar Reparado Pieza montada	-			2.92 h.	12,37	0,00		124,79 €
13. Paragolpes tr (zona sup)	Pintar Reparado Combinada no	-			1.33 h.	5,63	0,00		56,83 €
14. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-			5.42 h.	22,95	0,00		231,62 €
15. Paragolpes Tras zona Inf	-	PINTAR			0.50 h.	2,12	0,00		21,37 €
16. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
17. Emblema tr	-	SIN ESPECIFICAR	0.20 h.			0,00	0,00		7,70 €
18. Emblema capó dl	-	Recuperación Emblemas	0.10 h.			0,00	0,00		3,85 €
19. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
20. Aleta tr dr c/estribo	-	PULIR				0,00	0,00		29,50 €
21. Aleta dl dr	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
TOTAL INSPECCIÓN							**(IVA no incluido)**		**1520,52 €**

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

0412NLF | RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	6,40 h.	246,38 €

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

(IVA no incluido)

0412NLF | RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total material pintura	-	54,38 €
Total Mano de Obra Pintura	12,84 h.	494,33 €
Total Recambios	-	555,94 €
Descuento recambios aplicado	-	248,11 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	169,50 €

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)


0412 NLF


0412 NLF


0412 NLF
X1


0412 NLF
X1





260 km/h
200
150
120
90
60
30
0
0 km/h
((P))
Values since Individual
2.2 l/h
-3.3 kWh/h
Total 20832 km
5.4 km
Power %
75
CONTENT
LAYOUT
Door open.
161 km
0 1
12:39
10
P
+23.0 °C
--- km
0 1

MEDIA

TEL

NAV

CHECK CONTROL

No signal 12:40

Bonnet open.

Door open.

Tailgate open.

Tailgate open. Please close.

26° AUTO OFF

LOW AUTO OFF

MAX


CHECK CONTROL
Bonnet open.
Door open.
Door open.
Tailgate open.
Tailgate open. Please close.


CHECK CONTROL
Bonnet open.
Door open.
Door open.
Tailgate open.
Tailgate open. Please close.
26°
LOW






BMW

Made in
Germany
X1 xDrive25e
300

--

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2018/858*00153
WBA21EF0205599283
2430 kg
4130 kg
1- 1200 kg
2- 1300 kg

BMW AG DE-80788 MÜNCHEN

5 A0C 986








MEDIA
TEL
NAV
My destinations
Ciempozuelos
Search
No signal
12:41
C. Perú
C. del Nogal
Cno. Buzanca
26°
AUTO OFF
LOW
AUTO OFF
MAX
km




inch/mm
5.28
OFF
ON
ZERO
HANKOOK


OUTSIDE
VENTUS S1
OFF
ON
125


inch/mm
5.36
OFF
ON
ZERO


inch/mm
5.84
OFF
ON
ZERO








OUTSIDE
hankook
Ventus S1 evo3








BMW LED
Manheim


Manheim


Manheim


Manheim


Manheim

Manheim


Manheim


Manfrotto


Manheim


Manheim