

Volkswagen

VOLKSWAGEN POLO VI (AE1)(2021->) LIFE MOTOR 1,0 LTR. - 70 KW TSI 5-TÜRIG

VIN: WVVZZZAWZPU043183




Beschreibung

	Zulassungsdatum 31/08/2023	Laufleistung 76379 km
Farbe Weiß	Jahr 2021	Polster -
Anzahl der Türen 5	Anzahl der Sitze 5	Generation -
Karosserietyp Schrägheck	Fahrzeugtyp PKW	CO2 139 g/km
Hubraum 999 cc	Getriebe Schaltgetriebe	Motortyp Verbrennung
Kraftstoff Benzin	Anzahl Gänge 5	Antriebsstrang Vorderradantrieb (FWD)

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Kotflügel / Hinten Links	Kratzer	Lackieren
			
002	Tür / Vorne Links	Delle	Akzeptabel
003	Dach / -	Hagelschaden	Reparieren




004

Heckklappe / Kofferraumtür / -

Hagelschaden

Reparieren




005

Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / Hinten

Kratzer

Ersetzen



Lose Teile

- ☒ Bordmappe
- ☒ Erste-Hilfe-Kit
- ☒ Kompressor-Reifen-Reparatur-Kit
- ☒ Nachfüllreifen-Reparatur-Kit
- ☒ Pannenset

Hauptreifensatz

Vorne Links	SEMPERIT	185 / 65 / 15 / Winter	5 mm
Vorne Rechts	SEMPERIT	185 / 65 / 15 / Winter	5 mm
Hinten Links	SEMPERIT	185 / 65 / 15 / Winter	6 mm
Hinten Rechts	SEMPERIT	185 / 65 / 15 / Winter	6 mm

Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Navigation



Spare Tyre




Vin







Sonstige



Sonstige



Sonstige





Heckklappe / Kofferraumtür / - / Hagelschaden



Heckklappe / Kofferraumtür / - / Hagelschaden



Heckklappe / Kofferraumtür / - / Hagelschaden



Heckklappe / Kofferraumtür / - / Hagelschaden



Heckklappe / Kofferraumtür / - / Hagelschaden



Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / Hinten / Kratzer



Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / Hinten / Kratzer



Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / Hinten / Kratzer



Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / Hinten / Kratzer