addvalora
Global Loss Adjusters

División
Motor

N/Ref.: 2510902121
Fecha: 08/04/2025

INFORME PERICIAL

DATOS DEL VEHÍCULO			
Matrícula:		**Fecha Matriculación:**	01-01-1999
Nº Chasis:		**Kilómetros:**	51921
Marca:	PEUGEOT	**Modelo:**	3008

DATOS DE LA INSPECCIÓN			
Parque:		**Fecha Peritación:**	17/02/2025

ELEMENTOS	Si/No/NE
Kit Rueda Repuesto	Si
Compresor reparar pinchazos	Si
Botella reparar pinchazos	Si
Bandeja trasera	Si
Varilla de antena	Si

NEUMÁTICOS
Neumatico DD MICHELIN 225/55/R18 102V 4 mm //Neumatico DI MICHELIN 225/55/R18 102V 4 mm //Neumatico TD MICHELIN 225/55/R18 102V 5 mm //Neumatico TI MICHELIN 225/55/R18 102V 5 mm //

DAÑOS

Elemento	PORTON REPARAR
Posición	N
Daños	REPARAR

Elemento	PARAGOLPES .
Posición	Delantero Derecho
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL 3

Elemento	MOLDURA REJ..
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL 3

Elemento	PUERTA I.
Posición	Delantero Derecho
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL 3

Elemento	PUERTA .
Posición	Trasero Derecho
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL 3

Elemento	PARAGOLPES .
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL 3

Elemento	PORTON
Posición	N
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL 3

Elemento	TANTO ALZADO DE PINT
Posición	N
Daños	URA

	IMPORTE €
Costes Estimados de la Reparación	411,60 €

FOTOS GENERALES






3008
9793 MPX


AUTOMOBILES PEUGEOT
VF3MRHNS3RS048499
1910 KG
3310 KG
1160 KG
1050 KG


Current information
400
km

L/100
00:00
min: s
Left front door open
51921 km
14434 km


1337 MRC
9793 MPX




Delete
PEUGEOT
9793 MPX




PEUGEOT
3008
9793 MPX


26.0
Hi
OPTIONS
A/C
AUTO
A/C MAX
OFF















