

MG

HS 1.5T MT DEL 2WD

TELAIO: LSJA24U95RN055976



Descrizione

	Data immatricolazione	Odometro
	-	40216 km
Colore	Anno	Selleria
-	2024	-
Numero porte	Numero posti	Generation
-	-	-

Quadro strumenti

Data ultima manutenzione	Chilometraggio ultima manutenzione	Data prossima revisione
-	0 km	-
Data prossima manutenzione	Chilometraggio prossima manutenzione	Livello carburante
-	0 km	-

Dettagli dichiarazione

Luogo ispezione
MERCURIO - PARMA

Meccanica

Problema di avviamento del motore	Is not roadworthy
No	No

Danni & Operazioni

#	Elemento	Danno	Operazione
001	Porta / Posteriore Destro	Rientranza	Riparazione

			
002	Modanatura parafrango / Posteriore Destro	Riga	Sostituzione
			
003	Portello / Posteriore	Rientranza	Riparazione
			
004	Paraurti / Posteriore	Riga	Riparazione
			

Set pneumatici principale

Anteriore Sinistro	KLEBER	235 / 50 / 18 / Estivo	6 mm
Anteriore Destro	KLEBER	235 / 50 / 18 / Estivo	6 mm
Posteriore Sinistro	KLEBER	235 / 50 / 18 / Estivo	5 mm
Posteriore Destro	KLEBER	235 / 50 / 18 / Estivo	7 mm

Foto



Anteriore sinistro



Posteriore sinistro



Bagagliaio aperto



Posteriore destro



Vano passeggeri posteriore



Cruscotto dal sedile posteriore



Vano passeggeri anteriore



Anteriore destro



Odometro



Navigation



Spare Tyre



Vin




Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro




Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro




Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Porta / Posteriore Destro / Rientranza




Porta / Posteriore Destro / Rientranza



Modanatura parafrangente / Posteriore Destro / Riga



Portello / Posteriore / Rientranza



Portello / Posteriore / Rientranza



Paraurti / Posteriore / Riga