

WMW11DJ0302S45965

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	18.239 km
Hersteller	BMW	Restlauf bis Service	23 Monat(e)
Typ/Modell	Cooper SE	HU (Bericht lag vor)	05/2028
Fahrgestellnummer	WMW11DJ0302S45965	Leistung / Hubraum	75 kW
Erstzulassung	21.04.2022	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz-Anthrazit
Letzte Wartung	04/2026, 17.737 km	Lackierung	Schwarz
Kraftstoffart	Elektro	Getriebe	Direktantrieb

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten (Druckstelle) - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - kein Abzug
2	Verglasung	Frontscheibe (Oberflächensteinschläge) - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	195/55 R16 87W	Hankook	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.
2	195/55 R16 87W	Hankook	Sommerreifen	3mm - 3mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD München –
Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum: 30.06.2026
Protokollnummer: 46361072
Erstellt durch: Paula Kube
Besichtigt durch: Milorad Kojic



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	Cooper SE	Laufleistung (abgelesen)	18.239 km
Fahrgestellnummer	WMW11DJ0302S45965	Erstzulassung	21.04.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Paula Kube)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung




Abbildung 7: Innenraum vorne




Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Laderaum




Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Kombiinstrument



Abbildung 12: Instrumententafel

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD München –
Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum: 30.06.2026
Protokollnummer: 46361072
Erstellt durch: Paula Kube
Besichtigt durch: Milorad Kojic




Abbildung 13: Instrumententafel




Abbildung 14: Dokumente




Abbildung 15: Dokumente

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Druckstelle) - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #1: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Druckstelle) - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #1: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Druckstelle) - verkratzt / verschürft - instandsetzen und

NOx:		mg/km
THC + NOx:		mg/km
Partikelmasse:		mg/km
Partikelzahl:		*10km ⁻¹
48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):		m ⁻¹
48.2 Ggf. angegebene höchste RDE-Werte		
Komplette RDE-Fahrt:	NOx:	- mg/km
Partikel (Anzahl):		- *10km ⁻¹
Städtische RDE-Fahrt:	NOx:	- mg/km
Partikel (Anzahl):		- *10km ⁻¹
49. CO ₂ Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:		
1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen		
NEFZ-Werte	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Innerorts:	- g/km	- l/100km
Außerorts:	- g/km	- l/100km
Kombiniert:	- g/km	- l/100km
Gewichtet, kombiniert:	- g/km	- l/100km
Abweichungsfaktor:		-
Differenzierungsfaktor:		-
2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge		
Stromverbrauch (gewicht, kombiniert):		149 Wh/km
Elektrische Reichweite		253 km
3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:		nein
3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en)		-
3.2 Gesamteinsparungen von CO ₂ -Emissionen durch Ökoinnovationen		
Benzin/Diesel		
3.2.1 Einsparungen durch NEFZ:		- g/km
3.2.2 Einsparungen durch WLTP:		- g/km
4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß (EU) 2017/1151		
WLTP-Werte	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Niedrig	- g/km	- l/100km
Mittel	- g/km	- l/100km
Hoch	- g/km	- l/100km
Höchstwert	- g/km	- l/100km
Kombiniert	- g/km	- l/100km
Gewichtet, kombiniert	- g/km	- l/100km
5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge, gemäß (EU) 2017/1151		
5.1 Vollelektrische Fahrzeuge		
Stromverbrauch		152 Wh/km
Seite 4		

Elektrische Reichweite	234	km
Elektrische Reichweite innerorts	314	km
5.2 Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge		
Stromverbrauch (ECAC, weighted)	-	Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER)	-	km
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city)	-	km
Sonstiges		
51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang II Abschnitt 5:		
52. Anmerkungen:		
Zu Nr. 35: technisch mögliche Rad-/Reifenkombinationen mit abweichenden Angaben zu Nr. 49: 1/2: 175/60 R16 86H M+S 5 1/2Jx16 ET46* 1/2: 185/50 R17 86H M+S 5 1/2Jx17 ET45* 1/2: 195/55 R16 87H M+S 6 1/2Jx16 ET54* 1/2: 195/55 R16 87W 6 1/2Jx16 ET54* 1/2: 205/45 R17 88V M+S 7Jx17 ET54* 1/2: 205/45 R17 88W 7Jx17 ET54*		

Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft

BMW AG

046CC0123613

www.PS-Team.de

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

(vollständige Fahrzeuge)

DE 00 000224 WMW11DJ0302S45965 2816233

Seite 5

Das untenstehende amtliche Kennzeichen ist für das umstehend beschriebene Fahrzeug zugeteilt worden
(Ort und Datum)
(Verwaltungsbehörde)
(Vermerke der Genehmigungsbehörde)
(Vermerke des Herstellers)
HSN 0005 ASN 000136 VVS 00013 6 TSN CYC
DE 00 000224 WMW11DJ0302S45965 2816233

WMW11DJ0302S45965

Seite 6

Der Unterzeichner:
Jean-Philippe Parain

bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1 Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers):

MINI

0.2 Typ:

FMI.2E

Variante:

11DJ

0.2.1 Handelsbezeichnung:

0AW40000
Cooper SE

0.2.3 Kennungen:

IP-0000667-WBA-1

0.2.3.1 Interpolationsfamilie:

-

0.2.3.2 ATCT-Familie:

-

0.2.3.3 PEMS-Familie:

-

0.2.3.4 Fahrwiderstandsfamilie:

RL-0100492-WBA-1

0.2.3.5 Fahrwiderstandsmatrix-Familie:

-

0.2.3.6 Familie mit periodischer Regenenergieung:

-

0.2.3.7 Verdunstungsprüffamilie:

-

0.4 Fahrzeugklasse:

M1

0.5 Firmenname und Anschrift des Herstellers:

Bayerische Motoren Werke AG, DE-80788 München

0.6 Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

An der linken oder rechten A-,B-,C-Säule, eingeleitet ww, geklebt

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer

im Motorraum rechts

0.9 Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:

-

0.10 Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

WMW11DJ0302S45965

0.11 Herstelungsdatum des Fahrzeugs:

2022-02-28

mit dem in der am

2021-09-07

erteilten Genehmigung

e1*2007/46*2063*03

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden
Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit
RECHTSVERKEHR, in denen
METRISCHE EINHEITEN
für das Geschwindigkeitsmessgerät und
METRISCHE EINHEITEN
für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

München
(Ort)

07.03.2022
(Datum)


(Unterschrift)

Leiter Vertrieb
(Dienststellung)

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen:

2 und Räder:

4

3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, Verbindung):

1 Achse 1 -

3.1 Das Fahrzeug ist:

nicht automatisiert

Hauptabmessungen

4. Radstand:

2495 mm

5. Länge:

3850 mm

6. Breite:

1727 mm

7. Höhe:

1432 mm

Massen

13. Masse in fahrbereitem Zustand:

1440 kg

13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:

1441 kg

16. Technisch zulässige Höchstmassen

16.1 Technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand:

1775 kg

16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse:

Achse 1: 985 kg
Achse 2: 875 kg

16.4 Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:

- kg

18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines:

18.3 Zentralachsanhängers:

- kg

18.4 Ungebremsen Anhänger:

- kg

19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:

- kg

Antriebsmaschine

20. Hersteller des Motors:

Bayer. Mot. Werke AG

21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:

IB1P25B

22. Arbeitsverfahren:

-

23. Reiner Elektrobetrieb:

Ja

23.1 Klasse des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:

-

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder:

-

25. Hubraum:

- cm³

26. Kraftstoff: Elektro

26.1 Mono fuel

27. Höchstleistung

27.1 Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor):

- kW bei: - min⁻¹

27.3 Höchste Nennleistung (Elektromotor):

135.00 kW

27.4 Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):

75.00 kW

28 Getriebe (Typ):

automatisch

28.1 Übersetzungsverhältnisse

1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang 6. Gang 7. Gang 8. Gang

28.1.1 Übersetzung des Achsgetriebes

8.961

28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes

1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang 6. Gang 7. Gang 8. Gang

- - - - -

Höchstgeschwindigkeit

29. Höchstgeschwindigkeit:

150 km/h

Achsen und Radaufhängung

30. Spurweite:

1. 1484 mm 2. 1493 mm

35. Reifen/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenklasse:

1: 195/55 R16 87 W 6.5Jx16/ET54 A C1
2: 195/55 R16 87 W 6.5Jx16/ET54 A C1

Bremsen

36. Anhänger-Bremsanschlüsse:

-

Aufbau

38. Code des Aufbaus:

AB

40. Farbe des Fahrzeugs:

SCHWARZ

41. Anzahl und Anordnung der Türen:

2,1 links, 1 rechts

42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):

4

Umweltverträglichkeit

46. Geräuschpegel:

Standgeräusch:

- dB(A)
bei Motordrehzahl:

- min⁻¹

Fahrgeräusch:

65.00 dB(A)

47. Abgasnorm:

AX

47.1 Parameter für Emissionsprüfungen von V_{ind}

47.1.1 Prüfmasse:

1501 kg

47.1.3 Fahrwiderstandskoeffizienten

47.1.3.0 f0

103.5 N

47.1.3.1 f1

1.288 N/(km/h)

47.1.3.2 f2

0.02344 N/(km/h)²

47.2 Fahrzyklus

47.2.1 Fahrzyklusklasse:

3b

47.2.2 Miniaturisierungsfaktor:

0

47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit:

nein

48. Abgasemissionen:

Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:

715/2007*2018/1832AX

1.2 Prüfverfahren

Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) - Benzin/Diesel

CO:

mg/km

THC:

mg/km

NMHC:

mg/km

Seite 1

Seite 2

Seite 3

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	467652
Hersteller	MINI
Model	3-door / 5-door Hatch
Variante	Essential Cooper SE
Listenpreis	18.886,55
VIN	WMW11DJ0302S45965
Erstzulassungsdatum	21.4.2022
Kennzeichen	M-AM 2307E

Schadensfälle der int. Belegnummer: 4588461 13.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2023117463	30.11.2023	Windschutzscheibe gerissen	
2024111524	23.07.2024	Stoßfänger hinten	3.319,93