

22.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	MERCEDES C-Klasse C 200 d T Autom. Kombi 5-türig 1993 ccm 163 PS / 120 KW Diesel Automatik		
Amtliches Kennzeichen:	E -ID 0031	Fahrgestell-Nummer:	W1KAH0DBXPF113427
Vertrags-Nummer:	99084080	Erstzulassung:	06.06.2023
Internes KZ:	15045972	Kilometer-Stand:	216982
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:

MERCEDES C-Klasse C 200 d T Autom. Kombi 5-türig 1993 ccm 163 PS / 120 KW Diesel Automatik

Lackierung: Polarweiß Uni Polsterung: Ledernachbildung ARTICO/Stoff Tomasi schwarz Typfontp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 40.925,00

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

17" LM-Räder im 5-Speichen-Design schwarz lackiert und glanzgedreht mit 225/50 R 17 auf 7 J x 17 ET	0,00
AGILITY CONTROL Fahrwerk mit selektivem Dämpfungssystem und Tieferlegung	0,00
AVANTGARDE Exterieur	800,00
AVANTGARDE Interieur	860,00
Advanced Infotainment-Paket	2.455,00
Ambientebeleuchtung	0,00
Fahrer-Display (12,3")	0,00
Festplatten-Navigation	0,00
Innenhimmel Stoff Kristallgrau	0,00
Klimatisierungsautomatik THERMATIC mit zwei Klimazonen	250,00
Kommunikationsmodul (LTE Advanced) für die Nutzung von Mercedes me connect	0,00
Kraftstoffbehälter mit größerem Inhalt (66 l)	50,00
Lackierung Uni	275,00
Ledernachbildung ARTICO/Stoff Tomasi schwarz (Komfortsitze)	0,00
Live Traffic Information	0,00
MBUX Navigation Premium	0,00
Polarweiß Uni	0,00
Smartphone Integration	0,00
Verkehrszeichen-Assistent	0,00
Wegfall Typkennzeichen auf Heckdeckel	0,00
Zentral-Display (11,9")	0,00
Zierelemente Rautenoptik silbergrau	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 45.615,00**Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 54.281,85**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 54.281,85

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	MERCEDES C-Klasse C 200 d T Autom. Kombi5-türig 1993 ccm 163 PS / 120 KW Diesel Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	120 / 163	Hubraum:	1993
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	9
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	122
durchschn. Verbrauch/100 Km:	4,700	Tankinhalt:	40
Max. Km/h:	226	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	7,800
Leergewicht (kg):	1780	zul. Gewicht (kg):	2400

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 99084080
Amtliches Kennzeichen: E -ID 0031
Übersicht erstellt am: 22.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES C-Klasse C 200 d T Autom. Kombi5-türig 1993 ccm 163 PS / 120 KW Diesel Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
26.03.2026	9059987801	Glasschaden	Windschutzscheibe mitte Steinschlag nicht im Sichtfeld	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 99084080
Amtliches Kennzeichen: E -ID 0031
Übersicht erstellt am: 22.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES C-Klasse C 200 d T Autom. Kombi5-türig 1993 ccm 163 PS / 120 KW Diesel Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
21.12.2023	22951	Wartungszusatzumfänge
21.12.2023	22951	Inspektion und Wartung
18.04.2024	51088	Wartungszusatzumfänge
18.04.2024	51088	Inspektion und Wartung
21.08.2024	76839	Wartungszusatzumfänge
21.08.2024	76839	Bremsflüssigkeitswechsel
21.08.2024	76839	Inspektion und Wartung
16.12.2024	102666	Wartungszusatzumfänge
16.12.2024	102666	Inspektion und Wartung
30.04.2025	130721	Getriebeölwechsel
30.04.2025	130721	Inspektion und Wartung
30.04.2025	130721	Getriebeöl
22.09.2025	158082	Inspektion und Wartung
22.09.2025	158082	Wartungszusatzumfänge
03.12.2025	183846	Inspektion und Wartung
03.12.2025	183846	Wartungszusatzumfänge
28.04.2026	208399	Inspektion und Wartung
28.04.2026	208399	Wartungszusatzumfänge

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE	Amtl. Kennzeichen :	E-ID 31
Berichtsnummer :	0000000928048-DE613		
Referenznummer:	31190801		

Fahrzeugdaten

Mercedes-Benz C T-Modell (BM 206)(03.2021->) C 200 T d (206.203)

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	W1KAH0DBXPF113427	Laufleistung abgelesen:	216982 km
Erstzulassung / Baujahr:	06.06.2023 / 2023	Besichtigungsdatum/-ort:	29.06.2026 Obere Lichtenplatzer Str. 304, 42278 Wuppertal
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Limousine
Kraftstoff:	Diesel	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	1993 ccm / 137 kW (186 PS)
Antriebsart:	-	Lackfarbe:	POLARWEISS - UNILACK
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	06.2026 / 06.2026
Polster Art:	Leder/Stoff	Serviceheft verfügbar:	Digital
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	208399 / 24.04.2026
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Goodyear	225/50/R17/94Y 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Goodyear	225/50/R17/94Y 5 mm
2. Achse - links / Zust.	Goodyear	225/50/R17/94Y 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Goodyear	225/50/R17/94Y 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Anderer	205/55/R17/95V 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Anderer	205/55/R17/95V 5 mm
2. Achse - links / Zust.	Anderer	205/55/R17/95V 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Anderer	205/55/R17/95V 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Ablage-Paket • Anti-Blockier-System (ABS) • Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
Seitenschweller Wagenfarbe, Dachreling (Aluminium), Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control), LM-Felgen, LM-Felgen • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) • Fahrassistentz-System Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter) • Fahrassistentz-System: aktiver Spurhalteassistent • Fußmatten Velours • Getriebe Automatik - (9-Stufen) • Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem • Innenhimmel Stoff • Karosserie 5-türig • Klimaautomatik (Thermatic) • Lenkrad (Leder) • Media-Display • Mild-Hybrid 137 kW (Motor 2,0 Ltr. - 120 kW CDI) | <ul style="list-style-type: none"> • Airbag Beifahrerseite abschaltbar • DAB-Tuner (Radioempfang digital) • Elektromotor 17 kW (Hybridantrieb) • Entry-Paket • Fahrassistentz-System: aktiver Bremsassistent • Fensterheber elektrisch vorn + hinten • Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz • Getränkehalter vorn (doppelt) • Infotainment-System: Remote Service Plus • Innenraumlicht-Paket • Keyless Go Startanlage • Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect • Lenkrad (Sport) mit Multifunktion • Mercedes-Benz Notrufsystem • Mittelkonsole schwarz hochglänzend |
|---|---|

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Mittenairbag vorn • Multimediasystem MBUX (Connect 20 MID) • Rußpartikelfilter • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d • Scheinwerfer LED High Performance • Servolenkung • Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX) • Tempomat | <ul style="list-style-type: none"> • Motorhaube mit Powerdome • Reifendruck-Kontrollsystem • Rücksitzlehne geteilt / klappbar • Scheibenwischer mit Regensensor • Service-System: MBUX Navigation Premium
Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informationen-System Live Traffic,
Navigationssystem: Festplattennavigation • Sitzbezug / Polsterung Stoff • Standard Interieur • Uni-Lackierung schwarz |
|--|---|

Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Avantgarde Interieur
Ablage-Paket, Medienanzeige, Innenausstattung: Zierteile Wellen (Raute)
Optik Silber, Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico,
Ambiente-Beleuchtung, Lenkrad (Leder) • Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen) • Kraftstofftank: 66 Ltr. (größerer Inhalt, Volumen 1) | <ul style="list-style-type: none"> • Infotainment-Paket Advanced
Smartphone gehört, Digitales Instrumenten-Display, Zentral-Display (OLED), Service-System: MBUX Navigation Premium, Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informationen-System Live Traffic, Navigationssystem: Festplattennavigation, Induktionsladeschale für Smartphone, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung • Komfortsitze vorn • Uni-Lackierung Polar-Weiß |
|---|---|

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Eingeschränkt durchgeführt Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen weder Hubmittel (Hebebühne o. ä.) noch eine Auffahrrampe bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Laufleistung plausibel:	Ja Ja
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	Keine feststellbar Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtendickenmessung:	Innerhalb der Toleranzen Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✓
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✓

Durchgeführte Technikprüfung	
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden			
 Karosserie außen			
Bauteil	Schaden	Rep.-Art	
1. Stoßfänger Hinten	Abschürfung	Lackieren	

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Stoßfänger Hinten
Abschürfung - Lackieren



1. Stoßfänger Hinten
Abschürfung - Lackieren



1. Stoßfänger Hinten
Abschürfung - Lackieren



1. Stoßfänger Hinten
Abschürfung - Lackieren