

MACADAM

CITROEN C3


Information véhicule

Marque:	CITROEN	Plaque d'immatriculation:	
Boîte de vitesses:	MAN 5 VIT	Couleur de la carrosserie:	Blanc
Modèle:	C3	NIV:	VF7SXHMZ6JT612098
Type de carburant:	Essence	Puissance:	
Version:		Première immatriculation	15/06/2018
Kilométrage:	134352 km	Nombre de portes:	

Résumé des dommages

Arrière	4
Avant	2
Droite	4
Intérieur	2
Roues	2

Photos commerciales





Options selon l'inspecteur

Aucune Information trouvé

Dommmages

Aile AVD

Bosse(s)
LI - Réparer et peindre (complet)
Droite



Cache bagages

Manque
E - Remplacer
Arrière




Enjoliveur de roue AVG

Déformé / Forcé

E - Remplacer

Roues

**Jupe AR**

Griffe(s)

LI - Réparer et peindre (complet)

Arrière

**Moulure d'aile ARD**

Griffe(s)

Réparer/rempl. (montant forfaitaire)

Droite

**Moulure de pare-chocs ARD**

Griffe(s)

Réparer/rempl. (montant forfaitaire)

Arrière

**Moulure de pare-chocs AVG**

Griffe(s)

Acceptable

Avant



Pare-chocs AR

Griffe(s)
Acceptable
Arrière



Pare-chocs AV

Griffe(s)
Peindre
Avant



Pneu ARD

Hors tolérance
E - Remplacer
Roues



Porte ARD

Griffe(s)
Peindre
Droite



Porte AVD

Bosse(s)
LI - Réparer et peindre (complet)
Droite



Revêtement assise AR

Tache
Nettoyer
Intérieur

**Revêtement assise siège AVD**

Tache
Nettoyer
Intérieur

**Pneus****Avant Gauche**

Hiver

195/65/15/91/T

Autre

6,5 mm

Avant Droite

Hiver

195/65/15/91/T

Autre

6,2 mm

Arrière Gauche

Hiver

195/65/15/91/T

Autre

4,7 mm

Arrière Droite

Hiver

195/65/15/91/T

Autre

3,6 mm

Contrôles

Cache bagages	Non Catégorie	Vehicule particulier
Certificat immatriculation (original)	Non Certificat immatriculation (original)	N/A
Compresseur	Oui Couleur carrosserie	Blanc
Cric	P/A Kit réparation	Oui
Manuel d'utilisation	Oui Moteur fonctionnant	Oui
Nature de peinture	Opaque Nbre clés télécommandes	1
Nbre clés total	2 Nbre sièges	5
Niveau carburant	75 Nombre appuis-têtes	5
Roue de secours	P/A Type de jantes (montées)	Tôle

Détails du NIV		
ABS + REF + AFU	Aide au démarrage en pente	Airbags frontaux AV, latéraux AV et rideaux
Bandeau de planche de bord Noir Brillant	Banquette AR fractionnable 2/3 - 1/3	Climatisation
Condamnation centralisée avec 2 PLIP HF	Coques de rétroviseurs extérieurs Noir Brillant	Détection de sous-gonflage
Direction assistée	Elargisseurs d'aile et bas de caisse Noir Mat	Enjoliveurs 15" ARROW
ESP	Feux diurnes à LED	Garnissage Tissu Mica Grey
Kit de dépannage provisoire de pneumatiques	Kit mains libres Bluetooth et prise USB	Lève-vitres AV électriques
Ordinateur de bord	Pack Safety - Active Safety Brake - Alerte active de Franchissement Involontaire de Ligne - Alerte Attention Conducteur - Alerte Risque Collision - Coffee Break Alert - Reconnaissance des panneaux de vitesse et recommandation - Régulateur-limiteur de vitesse - Témoin de non-bouclage des ceintures de sécurité conducteur et passagers	Poignées de portes extérieures couleur caisse
Projecteurs antibrouillard	Régulateur-limiteur de vitesse	Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants
Sans Airbump Black	Siège conducteur réglable en hauteur	Système audio MP3 4HP avec kit mains libres Bluetooth et prise USB
Teinte de Caisse opaque Blanc Banquise	Toit Monoton (couleur caisse)	Volant mousse réglable en hauteur et en profondeur

Informations sur le contenu et la portée du rapport d'inspection :

L'évaluation est basée sur les normes de vente spécifiées par le client.

Les dommages d'utilisation acceptables selon les normes de vente ne sont pas toujours documentés dans ce rapport d'état.

Les méthodes de réparation spécifiées et/ou les temps de réparation qui en résultent ont été déterminés en tenant compte des méthodes de réparation industrielles modernes.

Le revendeur doit évaluer les coûts de réparation individuels.

L'inspection a été effectuée sans démontage. Macadam ne peut être tenu responsable de toute information manquante. Pour plus d'informations, veuillez contacter le vendeur.