



## Zustandsbericht

|                  |                     |                     |            |
|------------------|---------------------|---------------------|------------|
| Kunde :          | Allane SE HCBE      | Amtl. Kennzeichen : | SOB-GT 325 |
| Berichtsnummer : | 0000000922265-DE926 |                     |            |
| Referenznummer:  | 31185846            |                     |            |

### Fahrzeugdaten

#### Kia EV6 (CV)(2021->) GT-Line 4WD

|                          |                     |                          |                                            |
|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------------|
| Fahrzeug-Ident.-Nr.:     | KNAC481CPP5116415   | Laufleistung abgelesen:  | 42554 km                                   |
| Erstzulassung / Baujahr: | 08.05.2023 / 2023   | Besichtigungsdatum/-ort: | 29.05.2026 Dieselstraße 3,<br>85386 Eching |
| Fahrzeugart:             | PKW                 | Aufbauart:               | Limousine                                  |
| Kraftstoff:              | Elektro             | Getriebe Art:            | Automatik                                  |
| Navi.-Datenträger:       | Festplattenlaufwerk | Hubraum / Leistung:      | 0 ccm / 239 kW (325 PS)                    |
| Antriebsart:             | Allrad              | Lackfarbe:               | (KLM) MOONSCAPE MATT                       |
| Lackart:                 | Metallic            | Türen / Sitzplätze:      | 5 / 5                                      |
| Anzahl Schlüssel:        | 2                   | Nächste HU / AU:         | 05.2028 / 05.2028                          |
| Polster Art:             | Leder/Stoff         | Serviceheft verfügbar:   | Ja                                         |
| Farbe Innenausstattung:  | Schwarz             | Serviceheft gepflegt:    | Ja                                         |
| Raucherfahrzeug:         | Nein                | Letzter Service km / am: | 24422 / 25.03.2025                         |
| Fahrzeug fahrbereit:     | Ja                  | Vorgelegte Fahrzeug-     |                                            |
| Zustand aussen:          | 2 - Gut             | Unterlagen:              | ZB I (Fzg.Schein)                          |
|                          |                     | Zustand innen:           | 2 - Gut                                    |

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



### Montierte Bereifung

| Reifenart / Felgentyp:    | Sommerreifen   | Aluminium            |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| 1. Achse - links / Zust.  | Kumho          | 235/55/R19/105V 4 mm |
| 1. Achse - rechts / Zust. | Kumho          | 235/55/R19/105V 4 mm |
| 2. Achse - links / Zust.  | Kumho          | 235/55/R19/105V 4 mm |
| 2. Achse - rechts / Zust. | Kumho          | 235/55/R19/105V 4 mm |
| Verkehrssicherheit:       | Verkehrssicher |                      |

### Serienausstattung

- Adapter zum Anschluss von 230V-Geräten an der Ladebuchse
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem KIA (12,3"-Display)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektromotor 239 kW (cont. 81 kW)
- Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent (BCA-R)
- Fahrassistenz-System: Autobahnassistent II (Highway Driving Assist, HDA II)
- Fahrassistenz-System Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (Driver Attention Warning, DAW)
- Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA)
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Heckklappenöffnung elektr.
- HV-Batterie 77,4 kWh
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie 5-türig
- Kindersicherung (sensorgesteuert)
- Ambiente-Beleuchtung
- Antriebsart Allradantrieb
- Ausstattung GT-LINE
- Bi-LED-Scheinwerfer mit adaptivem Fernlicht
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
- Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA)
- Fahrassistenz-System Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Abbiege-Assistent / Querverkehrs-Assistent (FCA-JX)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Remote Parklenkassistent (Remote Smart Parking Assist, RSPA)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
- Frontscheibe Solar-Reflect
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Heckleuchten LED
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer
- Keyless-Start
- Klimaautomatik 2-Zonen

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ladevorrichtung On-Board-Lader (3-Phasen)</li> <li>• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar</li> <li>• Lenkrad mit Multifunktion</li> <li>• Mittelarmlehne vorn verschiebbar</li> <li>• Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC)<br/>Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage mit Stop&amp;Go-Funktion</li> <li>• Pedale Aluminium</li> <li>• Rückfahrkamera</li> <li>• Schließ-/Startsystem Smart-Key</li> <li>• Seitenscheiben Solar-Reflect</li> <li>• Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)</li> <li>• Sitzheizung hinten</li> <li>• Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay &amp; Android Auto)</li> <li>• Türgriffe außen ausfahrbar / versenkbar, elektrisch</li> <li>• Zentralverriegelung mit Fernbedienung</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar</li> <li>• Lenkrad heizbar</li> <li>• LM-Felgen</li> <li>• Mobile Online Dienste UVO Connect / Kia Connect</li> <li>• Parkbremse elektrisch</li> <li>• Radstand 2900 mm</li> <li>• Scheibenwischer mit Regensensor</li> <li>• Schnellladevorrichtung</li> <li>• Sitzbelüftung vorn</li> <li>• Sitze vorn mit Relax-Funktion</li> <li>• Sitzheizung vorn</li> <li>• Sonderlackierung Runway Rot Metallic</li> <li>• Verglasung hinten abgedunkelt</li> </ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Sonderausstattung

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assistenz-Paket Plus<br/>Head-up-Display (Frontsichtanzeige), Monitor für Totwinkel-Assistent, Kamerasystem Around View, Fahrassistent-System: Remote Parklenkassistent (Remote Smart Parking Assist, RSPA), Fahrassistent-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision), Fahrassistent-System: aktiver Totwinkel-Assistent (BCA-R)</li> <li>• Sound-Paket<br/>Audiosystem: Meridian Sound-System (Farbdisplay, 825 Watt, 14 Reden, Subwoofer)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sonderlackierung Matt</li> <li>• Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage<br/>Standheizung</li> </ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.**

### Allgemeine Prüfung

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Probefahrt:</b>        | <b>Eingeschränkt durchgeführt</b><br>Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert. |
| <b>Unterbodenprüfung:</b> | <b>Nicht durchgeführt</b><br>Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.                                                                                                                                                                                      |

**Laufleistung plausibel:** **Nicht prüfbar**

Nicht prüfbar

**Hinweis:**

**Hinweis (Verkehrssicherheit):**

### Unfallschadenprüfung

**Rep. Vorschäden / -höhe brutto:**

**Keine feststellbar**

Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.

**Lackschichtdickenmessung:**

**Innerhalb der Toleranzen**

Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.

**Bestehender Unfallschaden:**

**Nicht festgestellt**

Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).

**Hinweis:**

### Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

**Klimaanlage:**

Eingeschränkt geprüft



**Sitzheizung:**

Eingeschränkt geprüft



**Lichtanlage:**

Eingeschränkt geprüft



**Sonnendach/ Verdeck:**

Nicht vorhanden



**Bremsanlage:**

Eingeschränkt geprüft



**Motorlauf:**

Eingeschränkt geprüft



### Durchgeführte Technikprüfung

**Klimaanlage:**

Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.

**Sitzheizung:**

Eingeschränkt geprüft

**Lichtanlage:**

Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.

**Sonnendach/ Verdeck:**

Nicht vorhanden

**Bremsanlage:**

Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.

**Motorlauf:**

Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.

**Hinweis:**

\*

### Schaden



#### Karosserie außen

##### Bauteil

##### Schaden

##### Rep.-Art

- |    |                       |            |                     |
|----|-----------------------|------------|---------------------|
| 1. | Felge Vorne - Rechts  | Beschädigt | Smart Repair        |
| 2. | Felge Hinten - Rechts | Beschädigt | Smart Repair        |
| 3. | Tür Vorne - Rechts    | Delle      | Sanft Instandsetzen |

|    |                                 |            |                                |
|----|---------------------------------|------------|--------------------------------|
| 4. | Tür Hinten - Rechts             | Kratzer    | Sanft Instandsetzen            |
| 5. | Tür Hinten - Rechts             | Beschädigt | Instandsetzen und<br>Lackieren |
| 6. | Seitenwand - Hinten -<br>Rechts | Kratzer    | Smart Repair                   |
| 7. | Frontspoiler                    | Beschädigt | Smart Repair                   |

**Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.**

**Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).**

**Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.**



## Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen





Bereifung



Bereifung




Bereifung



Bereifung



1. Felge Vorne - Rechts  
Beschädigt - Smart Repair



1. Felge Vorne - Rechts  
Beschädigt - Smart Repair





2. Felge Hinten - Rechts  
**Beschädigt - Smart Repair**



2. Felge Hinten - Rechts  
**Beschädigt - Smart Repair**



2. Felge Hinten - Rechts  
**Beschädigt - Smart Repair**



2. Felge Hinten - Rechts  
**Beschädigt - Smart Repair**



2. Felge Hinten - Rechts  
**Beschädigt - Smart Repair**




3. Tür Vorne - Rechts  
**Delle - Sanft Instandsetzen**



3. Tür Vorne - Rechts  
**Delle - Sanft Instandsetzen**



4. Tür Hinten - Rechts  
**Kratzer - Sanft Instandsetzen**



4. Tür Hinten - Rechts  
**Kratzer - Sanft Instandsetzen**



5. Tür Hinten - Rechts  
**Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren**



5. Tür Hinten - Rechts  
**Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren**



6. Seitenwand - Hinten - Rechts  
**Kratzer - Smart Repair**





6. Seitenwand - Hinten - Rechts  
**Kratzer - Smart Repair**



7. Frontspoiler  
**Beschädigt - Smart Repair**



7. Frontspoiler  
**Beschädigt - Smart Repair**