Historial del Vehiculo -9227-NDK

MATRICULA	FECHA_COMUNICACIÓN	KM	TIPO_DANO	CONCEPTO
9227-NDK	11/02/2026	27403	SERV. NEUMATICOS	ALINEACION DOBLE, VEHICULO DOS EJES (TODAS MEDIDAS)
9227-NDK	11/02/2026	27403	SERV. NEUMATICOS	DI / PIRELLI / 205 65 YR17 100 Y / Turismo VERANO
9227-NDK	11/02/2026	27403	SERV. NEUMATICOS	TD / PIRELLI / 205 65 YR17 100 Y / Turismo VERANO
9227-NDK	11/02/2026	27403	SERV. NEUMATICOS	DD / PIRELLI / 205 65 YR17 100 Y / Turismo VERANO
9227-NDK	11/02/2026	27403	SERV. NEUMATICOS	TI / PIRELLI / 205 65 YR17 100 Y / Turismo VERANO
9227-NDK	04/03/2026	31625	REV 030.000	Jgo escobillas limpia - LL - Nueva
9227-NDK	04/03/2026	31625	REV 030.000	Aceite motor - 00W20 OEM
9227-NDK	04/03/2026	31625	REV 030.000	Filtro antipolen - Nueva
9227-NDK	04/03/2026	31625	REV 030.000	Arandela / tapón cárter
9227-NDK	04/03/2026	31625	REV 030.000	MANO DE OBRA
9227-NDK	04/03/2026	31625	REV 030.000	Filtro aceite
9227-NDK	04/03/2026	31625	REV 030.000	Serv inspección 30000 KM
9227-NDK	04/03/2026	31625	REV 030.000	Batería telemando c/c - CR2032 - Nueva
9227-NDK	04/03/2026	31625	REV 030.000	Rellenar niveles
9227-NDK	04/03/2026	31625	REV 030.000	Tasas reciclado residuos
9227-NDK	09/04/2026	32000	REPARACION POR ROBO PARCIAL	

Informe de tasación



BMW X1
XDRIVE25E

VIN	WBA21EF0205341023
Primera matriculación	8/7/2025
Kilometraje del vehículo	47.773 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	22/7/2026 10:30:44	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann VALENCIA

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	BMW	Primera matriculación	8/7/2025
Modelo	X1	Tipo de carrocería	Todo Terreno
VIN	WBA21EF0205341023	Tipo de combustible	Hibrido

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	1	Documento de matriculación	No
Ficha Ténica	No	Tipo de libro de mantenimiento	Mantenimiento digital
Documento de matriculación	N/A		

ACCESORIOS

Cable de carga	Sí	Número de cables de carga (carga rápida)	1
Número de cables de carga	2		

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	5,0 mm	Pirelli	205/65 R 17 100 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	4,8 mm	Pirelli	205/65 R 17 100 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	6,2 mm	Pirelli	205/65 R 17 100 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	6,0 mm	Pirelli	205/65 R 17 100 Y	Verano	Aluminio	No aplica

Informe de tasación

DAÑO

Interior



1 | Llave de contacto

Tipo de daño	Falta
Modo de reparación	Reemplazar



2 | Interior

Tipo de daño	Sucio
Modo de reparación	Limpiar



9 | Cubierta Aloj Carga

Tipo de daño	Falta
Modo de reparación	Reemplazar

Exterior





3 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



4 | Capó

Tipo de daño	Esquirla
Modo de reparación	Aceptable



5 | Caja Retrov Ext IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



6 | Puerta Delant Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



7 | Puerta Tras Iz

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Aceptable







8 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



10 | Puerta Tras Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pulimentar



11 | Puerta Delant Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



12 | Carrocería

Tipo de daño	Residuos de pegamento
Modo de reparación	Control



13 | Llanta Alu Del Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



14 | Llanta Alu Tras IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



15 | Llanta Alu Del Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe

COMENTARIOS

Comentarios del pedido

OTRO TELÉFONO DE CONTACTO: 961225280 HORARIO DE 8.00H A 16.30H

Fotos comerciales

















