

Beschrijvingsformulier

Commissie

Land van aanbieder  Nederland
Commissie bij aankoop € 150,00

(chassisnr: VF7SXHNZTHT671640)



CITROEN C3 1.2 PT FEEL EAT8 MARGE/AUT/ECC/NAV/LMV/PDC

Km-stand	135054 km	Soort voertuig	Personenauto	Ledig gewicht	1065 kg
Tank/ Laad inhoud		Kleur	Zwart		
Brandstof	Benzine	Aantal deuren	5		
Transmissie	Automaat	Aandrijving	Voorwiel		
Datum eerste toelating	26-09-2017	Aantal cilinders	3	Wielbasis	254 cm
Datum eerste afgifte NL	20-07-2021	Vermogen	81 kW	Laadvermogen	-
Eerste registratie	Nederland	CO2 uitstoot	110 g/km	APK t/m	16-07-2026

Opgegeven opties door inspecteur

Metaallak, Climate Control / ECC, Licht metalen velgen 17 inch, Cruise control Standaard, Connectiviteit af fabriek, Navigatie optie_anders (af fabriek), Audio optie_anders (af fabriek), Stoelverwarming, Park Distance Control voor en achter, Achteruitrijcamera

Opgegeven extra's en accessoires door inspecteur

MARGE

Inspectie

Aanwezig bij de auto

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| ✓ Hoofdsleutel | ✓ Reservesleutel |
| ✓ Krik | ✓ Reservewiel |
| ✓ Navigatie CD/DVD | ✓ Instructieboekje |
| ✓ Onderhoudsboekje (Boekje) | ✓ Hoedenplank/rolhoes |

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Schoon van binnen	: Ja	Normale geur	: Ja

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Gebruikerskrassen	: Ja
Restyledeukjes	: Ja	Steenslag	: Ja

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	3 mm	Zomer	Michelin	205/50 R17
RV	3 mm	Zomer	Michelin	205/50 R17
LA	3 mm	Zomer	Michelin	205/50 R17
RA	3 mm	Zomer	Michelin	205/50 R17

Res. 7 mm Zomer Michelin 205/50 R17

Aantal wioldoppen/LMV	LMV
Aantal beschadigd	1
Dealer onderhouden	Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur	Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt	Nee
Heeft de auto een afwijkende BPM afschrijving	Nee
Technische staat	Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel:
Bumper achter
Omschrijving:
Krasje
Gegeven oplossing:
Bijwerken en polijsten



Deel:
Scherm linksachter
Omschrijving:
Deukje en krasjes
Gegeven oplossing:
Restylen en bijwerken



Deel:
Portier rechtsvoor
Omschrijving:
Deukje en krasjes
Gegeven oplossing:
Restylen en bijwerken



Deel:
Portier linksvoor
Omschrijving:
Krasjes
Gegeven oplossing:
Bijwerken en polijsten



Deel:
Dak
Omschrijving:
Lak laat los
Gegeven oplossing:
Spuiten



Deel:
Velg rechtsvoor
Omschrijving:
Velgrand beschadigd
Gegeven oplossing:
Velgreparatie



Deel:
Strip ras
Omschrijving:
Beschadigd
Gegeven oplossing:
Herstellen



Extra foto's



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto
