

Toyota

TOYOTA YARIS CROSS (04.2021->) HYBRID FWD ACTIVE DRIVE HYBRID 85 KW (MOTOR 1,5 LTR. - 68 KW) 5-TÜRIG

VIN: JTDKBABB80A187506



Beschreibung

	Zulassungsdatum 31/05/2023	Laufleistung 94434 km
Farbe Black Mica / Ink	Jahr 2021	Polster -
Anzahl der Türen 5	Anzahl der Sitze 5	Generation -
Karosserietyp SUV	Fahrzeugtyp PKW	CO2 113
Hubraum 1490	Getriebe Automatisch	Motortyp Hybrid
Kraftstoff Benzin	Antriebsstrang Vorderradantrieb (FWD)	Max. Leistung 85 KW

Equipment

Standard

Scheibenwischerenteiser vorn	Ablagetasche an Vordersitzlehnen	Airbag Beifahrerseite abschaltbar
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Aktive Kopfstützen	Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebsart: Frontantrieb	Audiobedienung am Lenkrad	Audiosystem: Multimedia Toyota Touch
Radioempfang digital (DAB)	Freisprechanlage Bluetooth	Bluetooth-Schnittstelle
USB-Schnittstelle	Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Coming Home, Leaving Home)	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
Außenspiegel lackiert	Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	Bodenwanne für Laderaum (Kunststoffausführung)
Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)	Cloud-Navigationssystem	Dachantenne
Dachhimmel Stoff, schwarz	Dachreling	Diebstahl-Warnanlage mit Wegfahrsperre
Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)	Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)	Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)	Schaltpunktanzeige	Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent	Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System	Peugeot Connect-Box / SOS-Taste (Notruf für Lokalisierung Fahrzeug) Version 3R
Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent	Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	Fensterheber elektrisch vorn + hinten
Fernbedienung für Zentralverriegelung	Gepäckraumboden 2-fach verstellbar	Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung	Getriebe Automatik stufenlos - Multidrive ECVT	Gurtstraffer vorn
Heckleuchten LED	Hybrid 225 kW (Motor 2,0 Ltr. - 143 kW Diesel)	Induktionsladeschale für mobile Endgeräte
Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter	Isofix-Kindersitz-System	Karosserie: 5-türig
Kindersicherung elektr. betätigt	Klimaautomatik	Kopf-Airbag-System (Sideguard)
Kopfstützen hinten	Lenkrad (Leder)	Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
LM-Felgen	Kraftstofftank: 90 Ltr.	Multimedia Display (8,0 Zoll)
Nebelscheinwerfer LED	Rückfahrkamera	Rückfahrkamera
Parkbremse elektro-mechanisch	Radstand 2560 mm	Reifen 215/55 R17 ..H
Reifen-Reparaturkit	Reifendruck-Kontrollsystem	Rücksitz geteilt
Rücksitz klappbar	Schalt-/Wählhebelgriff Leder	Scheibenwischer mit Regensensor
Scheinwerfer LED	Seitenairbag vorn	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt (Privacy Glass)
Seitenschweller	Service-System: Connected eDrive Services	Servolenkung elektrisch
Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar	Sitz vorn links höhenverstellbar	Sitz vorn rechts höhenverstellbar
Sitzbezug / Polsterung: Stoff	Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)	Start-Stop-Knopf
Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn	Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	Stoßfänger Wagenfarbe
Tagfahrlicht LED	Türgriffe außen Wagenfarbe	Unterfahrschutz hinten
Unterfahrschutz vorn	Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)	Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
Warnanlage für Sicherheitsgurte	Schlüssellose Türeintriegung	Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Optional

Lenkrad heizbar	Produktionsstätte: Japan	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
Sitzheizung vorn	Winter-Paket	

Mechanisch

Überprüfte Punkte

Motor / Geräusch ✓ OK
Abgasanlage / Rauchbildung ✓ OK

Fahrzeugdichtigkeit ✓ OK

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Hutablage / -	Fehlt	Ersetzen
			
002	Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / -	Kratzer	Akzeptabel
003	Türeinstieg / Vorne Rechts	Delle	Akzeptabel
004	Geräuschdämmung Motorhaube / -	Abgewetzt	Ersetzen
			
005	Reifen / Vorne Links Geschwindigkeitsindex : V / Reifenmarke : LAUFENN / Breite : 215 mm / Pannenschutz : Keine / Höhe : 55 / Felgen-/Reifendurchmesser : 17 " / Saison : Winter	Nicht konform	Ersetzen
			
006	Felge / Vorne Rechts Felgen-/Reifendurchmesser : 17 "	Kratzer	Ersetzen
 			
007	Reifen / Vorne Rechts Geschwindigkeitsindex : V / Reifenmarke : LAUFENN / Breite : 215 mm / Pannenschutz : Keine / Höhe : 55 / Felgen-/Reifendurchmesser : 17 " / Saison : Winter	Nicht konform	Ersetzen



008 Kotflügelzierleiste / Vorne Rechts

Kratzer

Ersetzen



009 Stoßfänger / Vorne

Kratzer

Akzeptabel

010 Tür / Vorne Rechts

Kratzer

Akzeptabel

011 Stoßfänger / Hinten

Kratzer

Lackieren



012 Stoßfänger Spoiler / Hinten

Kratzer

Ersetzen



013 Kotflügelzierleiste / Hinten Rechts

Kratzer

Ersetzen



014 Tür / Hinten Rechts

Delle

Akzeptabel

015 Tür / Vorne Links

Delle

Smart Repair



016 Türeinstieg / Hinten Links

Delle

Smart Repair



017	Türverkleidung / Hinten Links	Kratzer	Akzeptabel
018	Kotflügel / Vorne Rechts	Kratzer	Akzeptabel
019	Wischerblatt / Vorne Links	Riss	Ersetzen



Fehlteile/Zubehör

- ☐ Abschlepphaken
- ☐ Ersatzrad
- ☒ Füllflasche Nothilfekit
- ☐ Laderaumabdeckung
- ☐ Serviceheft
- ☒ Warndreieck
- ☒ Bedienungsanleitung
- ☐ Ersatzschlüssel
- ☐ Hutablage
- ☐ Reifenreparatur-Kit komplett
- ☐ Tasche für das Ladekabel
- ☐ Werkzeugsatz
- ☒ Bordmappe
- ☒ Erste-Hilfe-Kit
- ☒ Kompressor Nothilfe
- ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)
- ☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	LAUFENN	215 / 55 / 17 / Winter	3 mm
Vorne Rechts	LAUFENN	215 / 55 / 17 / Winter	3.2 mm
Hinten Links	LAUFENN	215 / 55 / 17 / Winter	6.5 mm
Hinten Rechts	LAUFENN	215 / 55 / 17 / Winter	6.5 mm

Kommentar

Bilder



Vorne Links



Links



Hinten Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Hinterer Fahrgastraum



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Rechts



Vorne Rechts



Vorne



Laufleistung



Navigation




Vin



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Fehlteile/Zubehör / Bedienungsanleitung




Fehlteile/Zubehör / Erste-Hilfe-Kit



Fehlteile/Zubehör / Füllflasche NothilfeKit



Hauptreifensatz/ Vorne Links



Hauptreifensatz/ Vorne Rechts



Hauptreifensatz/ Hinten Links



Hauptreifensatz/ Hinten Rechts



Hutablage / - / Fehlt



Geräuschdämmung Motorhaube / - / Abgewetzt



Reifen / Vorne Links / Nicht konform



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Reifen / Vorne Rechts / Nicht konform



Kotflügelzierleiste / Vorne Rechts / Kratzer



Kotflügelzierleiste / Vorne Rechts / Kratzer



Kotflügelzierleiste / Vorne Rechts / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger Spoiler / Hinten / Kratzer



Stoßfänger Spoiler / Hinten / Kratzer




Kotflügelzierleiste / Hinten Rechts / Kratzer



Kotflügelzierleiste / Hinten Rechts / Kratzer




Tür / Vorne Links / Delle



Tür / Vorne Links / Delle



Türeinstieg / Hinten Links / Delle



Türeinstieg / Hinten Links / Delle



Wischerblatt / Vorne Links / Riss



Wischerblatt / Vorne Links / Riss