



VR3KAHPY6SS069863

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	9.006 km
Hersteller	Peugeot	Restlauf bis Service	11 Monat(e)
Typ/Modell	5008	HU (Abgelesen aus ZBI)	06/2028
Fahrgestellnummer	VR3KAHPY6SS069863	Leistung / Hubraum	100 kW / 1.199 ccm
Erstzulassung	03.06.2025	Polster/Farbe	Alcantara/Leder / Schwarz-Dunkelgrau
Letzte Wartung	05/2026, 7.615 km	Lackierung	Weiß
Kraftstoffart	Hybr.Benzin/E	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stoßfänger vorn	Spoiler - Delle(n) - Smart Repair
2	Stoßfänger hinten	Spoiler - verkratzt / verschürft - Smart Repair

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten (Zierleiste) - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil
Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel mech.
Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel m. Fernb.

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Front, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung nicht vorhanden

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Motorhaube, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/55 R19 103V	Michelin	Ganzjahresreifen	7mm - 7mm	i.O.	i.O.
2	225/55 R19 103V	Michelin	Ganzjahresreifen	7mm - 7mm	i.O.	i.O.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center
Rosenheim
Hechtseestraße 1
83022 Rosenheim

Besichtigungsdatum: 19.06.2026
Protokollnummer: **46172512**
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: R. Rau



Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					10/2030

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center
Rosenheim
Hechtseestraße 1
83022 Rosenheim

Besichtigungsdatum: 19.06.2026
Protokollnummer: 46172512
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: R. Rau



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Peugeot	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	5008	Laufleistung (abgelesen)	9.006 km
Fahrgestellnummer	VR3KAHPY6SS069863	Erstzulassung	03.06.2025

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Markus Böttcher)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten




Abbildung 6: Montierte Bereifung




Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Laderaum




Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Instrumententafel

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center
Rosenheim
Hechtseestraße 1
83022 Rosenheim

Besichtigungsdatum: 19.06.2026
Protokollnummer: 46172512
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: R. Rau




Abbildung 13: Dokumente





Abbildung 14: Dokumente

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Stossfänger vorn: Spoiler - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung #1: Stossfänger vorn: Spoiler - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung #2: Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #2: Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - Smart Repair

EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE

Der Unterzeichner Julien ESTAVOYER, Manager RHWE, Vertreter von Stellantis Auto SAS,
bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug :

STELLANTIS

- 0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers) : PEUGEOT
0.2. Typ : K
Variante : A
Version : HPY1-H1AM01
0.2.1. Handelsbezeichnung : 5008
0.2.2.1. Zulässige Parameterwerte bei einer Mehrstufen-Typgenehmigung zur Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs :
Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs : - - - kg
Technisch zulässige Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand : - - - kg
Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug : - - - cm²
Rollwiderstand : - - - kg/t
Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill : - - - cm²
0.2.3. Kennungen (gegebenenfalls)
0.2.3.1. (...) der Interpolationsfamilie : IP-HPY EDC_MB80-VR3
0.2.3.2. (...) der ATCT-Familie : AT-HPY 0B01-VR3
0.2.3.3. (...) der PEMS-Familie : 2-VR3-MH
0.2.3.4. (...) der Fahrwiderstandsfamilie : RL- MP24EDCTC081-VR3
0.2.3.5. (...) der Fahrwiderstandsmatrix-Familie : -
0.2.3.6. (...) der Familie mit periodischer Regenerierung : -
0.2.3.7. (...) der Verdunstungsprüffamilie : EV-HP_E24D MB00-VR3
0.4. Fahrzeugklasse : M1
0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers :
Stellantis Auto SAS
2-10 Boulevard de l'Europe, 78300 Poissy, France
0.5.1. Firmenname und Anschrift des Herstellers des Basisfahrzeugs/des Fahrzeugs der vorangegangenen Stufen :
0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder :
an der Türsäule in der Fahrzeugmitte - selbstklebend
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer :
im Motorraum
0.9. Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers (Ggf.) :
0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer : VR3KAHPY6SS069863
0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs : 11/04/2025

mit dem in der am 05/02/2025 erteilten Genehmigung e2*2018/858*00064*07 beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Wegstreckenzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Poissy, den 11/04/2025

Julien ESTAVOYER

Manager Regulation & Homologation West Europe

Ausgegeben in Rüsselsheim, am 23/04/2025



A. PUELS
Peugeot Deutschland
Homologation
Bahnhofplatz 1
D-65423 Rüsselsheim

HG661570
371209

- Allgemeine Baumerkmale**
1. Anzahl der Achsen und Räder : 2 - 4
3. Angetriebene Achsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung) : 1, Achse 1, -
3.1. Das Fahrzeug ist nicht automatisiert
Hauptabmessungen
4. Radstand : 2895 mm
4.1. Achsabstand : 2895 mm
5. Länge : 4790 mm
6. Breite : 1895 mm
7. Höhe : 1735 mm
Massen
13. Masse in fahrbereitem Zustand : 1700 kg
13.1. Verteilung dieser Masse auf die Achsen : 1.: 1007 kg
2.: 693 kg
13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs : 1854 kg
16. Technisch zulässige Gesamtmasse : 2330 kg
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse : 2330 kg
16.2. Technisch zul. max. Masse je Achse : 1.: 1200 kg
2.: 1300 kg
16.4. Technisch zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination : 3330 kg
18. Technisch zul. max. Anhängemasse bei Beförderung eines
18.1. Deichselanhängers : - kg
18.3. Zentralachsanhängers : 1000 kg
18.4. ungebremsten Anhängers : 750 kg
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt : 80 kg
Antriebsmaschine
20. Hersteller der Antriebsmaschine : Stellantis Auto SAS
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor : HN09
22. Arbeitsverfahren : 4-Takt / Fremdzündung
23. Reiner Elektroantrieb : nein
23.1. Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs : NOVC-HEV
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder : 3 in Reihe
25. Hubraum : 1199 cm³
26. Kraftstoff : Benzin
26.1. : Einstoffmotor
27. Maximale Leistung :
27.1. Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor) : 100 kW bei 5500 U/min
Benzin : 15.6 kW
27.3. Höchste Nennleistung (Elektromotor) : 6.3 kW
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor) : automatisch
28. Getriebe (Typ) : 1
28.1.1. Achsantriebsübersetzung : 1
28.1.2. Achsantriebsübersetzung

Gang	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0.0538	0.0884	0.1403	0.1845	0.2488	0.3279	0	0	0

Höchstgeschwindigkeit
29. Höchstgeschwindigkeit : 198 km/h
Achsen und Radaufhängung
30. Spurweite : 1.: 1630 mm
2.: 1635 mm
35. Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse zur Bestimmung der CO₂-Emissionen : 1.: 225/55 R19 103V - 7.5J19ET50 - C1 A
2.: 225/55 R19 103V - 7.5J19ET50 - C1 A
Bremsanlage
36. Anhänger-Bremsanschlüsse : -
Aufbau
38. Code des Aufbaus : AF
40. Farbe des Fahrzeugs : weiß
41. Anzahl und Anordnung der Türen : 4; 2 links, 2 rechts
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz) : 7
42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind) : -
42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze : -



VIN: VR3KAHPY6SS069863

46. Umweltverträglichkeit
Geräuschpegel

Standgeräusch : 74 dB(A) bei der Motordrehzahl: 3325 min⁻¹
Fahrgeräusch : 67 dB(A)

: Euro 6 EA

47. Abgasnorm

47.1. Parameter für Emissionsprüfungen von Vind

47.1.1. Prüfmasse

: 1946 kg

47.1.2.1. Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill

: / cm²

47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten

47.1.3.0.

f0 : 131 N

47.1.3.1.

f1 : 0.154 N/(km/h)

47.1.3.2.

f2 : 0.04013 N/(km/h)²

47.2. Fahrzyklus

47.2.1. Fahrzyklusklasse

: 3b

47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (fdsc)

: -

47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit

: nein

48. Abgasemissionen

Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts

: 715/2007*2023/443EA

1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (WLTP Spitzenwerte)

	CO mg/km	THC mg/km	NMHC mg/km	NOx mg/km	THC+NOx mg/km	NH 3 ppm	Partikelmasse mg/km	Partikelzahl #/km
Benzin	343.1	20.2	15.9	28.2	-	-	0.31	0.04 x 10 ¹¹

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) : - m-1

48.2. Angegebene höchste RDE-Werte

Vollständige RDE-Fahrt :	NOx :	60 mg/km	Partikel (Anzahl) : #/km :	6 x 10 ¹¹
Innerstädtische RDE-Fahrt :	NOx :	60 mg/km	Partikel (Anzahl) : #/km :	6 x 10 ¹¹

49. CO2-Emissionen [g/km] / Kraftstoffverbrauch [l/100 km bzw. m3/100 km] / Stromverbrauch [Wh/km]

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

WLTP-Werte			Niedrig	Mittel	Hoch	Höchstwert	Kombiniert
Benzin	CO2-Emissionen	g/km	126	128	118	158	135
	Kraftstoffverbrauch	l/100 km	5.6	5.7	5.2	7	6

2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet : ja

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en) : e2 37

3.2. Gesamteinsparungen von CO2-Emissionen durch die Ökoinnovation(en) :

3.2.2. Einsparungen WLTP :	g/km
Benzin	0.68

Sonstiges

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung : Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates : -

52. Anmerkungen :

Zusätzliche Reifen/Radkombinationen: technische Parameter (keine Bezugnahme auf RR)

A.1	225/55 R19 93U 7.50J19 ET50	225/60 R18 93U 7.00J18ET48					
A.2	225/55 R19 93U 7.50J19 ET50	225/60 R18 93U 7.00J18ET48					

-
-
-
54. Fahrzeug ausgestattet mit: TPMS / ELKS / AEBS / ESS / AIF / ISA / DDAW / EDR / eCall
55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug: ja
56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug: Nein

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 6513905
Hersteller Peugeot
Model 5008
Variante GT 1.2 MHEV 136/145
Listenpreis 46.882,35
VIN VR3KAHPY6SS069863
Erstzulassungsdatum 3.6.2025
Kennzeichen M-GP 1898

Schadensfälle der int. Belegnummer: 6513905

15.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2026103739	05.03.2026	Heckklappe Stoßfänger hinten links	3.103,76
2026108105	20.05.2026	Stoßfänger vorne	

- Seite 1 von 1 -