Commercial pictures


































Appraisal date : 10/09/2026

VEHICLE INSPECTION REPORT

Overview

Order Number
1002612899

VIN
WVGZZZ5NZNM099931



Vehicle view - diagonal front left



Vehicle view - diagonal rear right



Interior - driver's side

Vehicle data

Make & model
Tiguan Allspace R-Line 4Motion 2.0 TDI SCR 147kW 7-speed DSG 4 doors

Roadworthy
Yes

Vehicle category
Passenger car

Vehicle type
Suv

Date of first registration
29/06/2022

Interior colour
Grey

Exterior colour
Black

Roof colour
Black

Mileage
76229

Engine type
Diesel

Mode of drive
Front wheel drive

Number of doors
5

Number of seats
5

Gearbox
Automatic

Number of keys
2

Number of cylinders
4

Number of gears
7

Documents & maintenance

Next statutory inspection date
30/06/2028

Registration certificate available
Yes

Maintenance last mileage

Maintenance booklet
No

Maintenance last date

Vehicle equipment

Barra stabilizzatrice anteriore
Barra stabilizzatrice posteriore
Ciclo di fabbricazione Messico
Senza sistema di trazione alternativo
Senza bloccaggio elettrico del volante (ELV)
Tappetini anteriori e posteriori (bordatura in similpelle)
Zone climatiche standard
Controllo elettronico stabilità ABS, ASR, EDS, MSR
Senza serbatoio a carboni attivi con SCR
Ruota di scorta di peso e dimensioni ridotte
Freni anteriori a disco
Coperture per ruote in lega leggera
Serie di scritte nella versione base "Allspace"
Senza protezione inferiore supplementare del motore
Senza tavolino ribaltabile sullo schienale del sedile anteriore
Primo rifornimento con carburante di serie
Freni posteriori a disco
Paraurti versione comfort
Senza pneumatici supplementari
Occhielli di fissaggio ISOFIX (anche I-Size) sui sedili posteriori
Senza parete divisoria
Fondo vano di carico con funzione di ripartizione
Sedili anteriori regolabili in altezza
Supporto per cassetta di pronto soccorso/triangolo d'emergenza
Mancorrenti cromati
Copertura del bagagliaio, scorrevole
Sedili anteriori riscaldabili
Norma sui gas di scarico, EU6 AP
Parabrezza in vetro atermico
Cristalli posteriori e lunotto oscurati
Airbag conducente e passeggero, con disattivazione airbag lato passeggero incl. airbag per ginocchia lato guida
Frequenza portante da 433,92 fino a 434,42 MHz
Spoiler sul tetto
Divano/schienale posteriore, divisibile, ribaltabile
Specchietto retrovisivo esterno asferico, lato conducente
Specchietto di cortesia illuminato, nelle alette parasole
Senza estintore
Gusci specchietti retrovisivi esterni nel colore carrozzeria
Front Assist - Sistema di assistenza alla frenata
Rete bagagliaio
Pomello della leva cambio in pelle
2 luci LED nel vano piedi anteriore
Dispositivo antiavviamento elettronico
Riscaldamento aria supplementare elettr.
Sistema controllo pressione pneumatici
Listelli sottoporta nei vani porta
Supporto lombare a regolazione manuale per i sedili anteriori
Navigatore "Discover Media"
Park Pilot - Sensori di parcheggio anteriori e posteriori
Radio
Dynamic Light Assist - Regolazione dinamica dei fari - per fari LED-Matrix
Fari IQ.Light LED MATRIX
Regolazione dinamica dei fari e luce in curva
2 luci di lettura anteriori
ACC - Adaptive Cruise Control "stop & go", incluso limitatore di velocità
Indicatore livello acqua tergicristalli
Senza lavafari
Paese non a temperature elevate
Illuminazione vano bagagli
Versione non fumatori
Controllo cinture, contatto elettrico nel bloccacintura, equipaggiamento di sicurezza ampliato
Tensione d'esercizio 12 V
Allestimento R-line
Kit di componenti senza norme nazionali di costruzione
Passo
Sistema di alimentazione Diesel
Cambio a innesti diretti DQ381
Senza etichette e logo
Senza etichette/targhette specifiche
Libro di bordo in italiano
Campo di peso 17 solo gestione installazioni, senza previsione fabbisogni
Senza dispositivo di traino
Targhetta di identificazione speciale per la CE per autovettura M1
Ammortizzatori post., versione base 1
Sterzo progressivo
Bulloni antifurto con sistema antifurto ampliato
Attrezzi di bordo e martinetto
Triangolo di emergenza
Trazione integrale
Senza equipaggiamento per il trasporto
Driving Profile Selection
Volante sportivo multifunzione riscaldabile in pelle con palette
Portatarga ant. e post. (ECE)
Cintura di sicurezza automatica a tre punti per il passeggero post. centr.
Senza apertura nel tetto (tetto integrale)
Schienale del passeggero anteriore completamente ribaltabile
Rivestimento porte e pannelli laterali in schiuma espansa, inserti in similpelle
Cinture anteriori automatiche a 3 punti con tendicintura e regolazione verticale
Appoggiatesta posteriori (3 unità)
Cinture di sicurezza posteriori automatiche a tre punti, per i sedili posteriori laterali con pretensionatore
Senza ventilazione sedili/funzione massaggio
Keyless Entry & Go
Specchietto interno schermabile automaticamente
Airbag laterali posteriori (2° fila), include airbag laterali anterioried airbag a tendina anteriori e posteriori
"Easy Open & Close" - Cofano bagagliaio con sensori di apertura/chiusura e telecomando a distanza
Specchietto retrovisivo esterno destro, convesso
Inserti decorativi "Carbon Grey" alla plancia strumenti e alle porte anteriori
Appoggiatesta anteriori ottimizzati per la sicurezza, regolabili in altezza e profondità
Lane Assist - Sistema di mantenimento corsia
Calandra
Cielo sagomato intero
Rivestimento del fondo vano bagagli in feltro agugliato piatto
Mirror Pack - Specchietti retrovisori esterni regolabili, ripiegabili e riscaldabili elettricamente
Differenziazione categorie di vetture -55N-
Sistema Start & Stop con recupero dell'energia in frenata
Ripiano portaoggetti comfort al cielo tetto
Motorino di avviamento standard
Sistema di protezione passeggeri, in in combinazione con "Front Assist" e "Side Assist"
Senza 2a batteria
Alternatore trifase 140 A
Sensore pioggia
Sistema audio premium "Harman/Kardon"
Gruppi ottici posteriori con tecnica LED, Rosso Scuro
Fanale retronebbia
Luci all weather e luci di svolta
Clacson bitonale
Antenna solo per ricezione FM, Diversity
Accensione automatica luci diurne a LED con funzione "Leaving e Coming Home"
Digital Cockpit Pro
App-Connect con funzione Wireless, per Apple CarPlay e Android Auto
Bluetooth
Circolazione a destra
Prova di omologazione per l'Italia (San Marino, Città del Vaticano)

Vehicle equipment

Certificato di idoneità tecnica alla circolazione, supplemento	Non è una versione promozionale
Funzione ECO	Service online, con unità di controllo operativa, con codice autoradio, senza connessione a dispositivo antiavviamento
Rilevatore di stanchezza	Non è una vettura speciale, versione standard
Senza presa per ricarica	Montaggio
Verniciatura standard	Variante co2
Senza codice nazionale (nessun lettore DVD nel veicolo)	Cambio automatico a 7 rapporti o DSG per trazione integrale
Ammortizzatori anteriori	Settore peso a vuoto versione standard
Predisposizione per upgrade di Prodotto	Pneumatici Airstop® 255/45 R19 con bassa resistenza al rotolamento
Batteria 420A (70Ah)	Senza sistemi di monitoraggio ottici/sensori ambientali
Coda corta	Liquido refrigerante R1234yf
Climatizzatore "Air Care Climatronic" con regolazione temperatura a 3 zone, con elementi di comando posteriore	Con mascherina
Senza display Head-Up	Campo di molleggio 06 solo gestione montaggio, non stima fabbisogno
Vettura con guida a sinistra	Motore turbodiesel 4 cil. 2.0 L/147 KW(4V) TDI Common-Rail motore base: T6F
Rivestimento sedili in tessuto, motivo "R-Line"	Easy Open/Close Pack
Emergency Call	Ruota di scorta di dimensioni ridotte da 18"
Driver Assistance Pack	Sedili anteriori comfort sport
Fari IQ.Light LED Matrix	Prolungamento intervallo Service
Senza pacchetto portaoggetti/contenitore portaoggetti	Indicatore del service 30000 km o 2 anni (flessibile)
Senza comando vocale	Rilevatore di corsia
Applicazione cromate ai tasti anteriori	Ambient Light (30 tonalità)
Cassetti sotto i sedili anteriori	Ricezione radio digitale DAB+
Riconoscimento segnaletica stradale	Gestione (interna)
Navigatore "Discover Media"	Strumentazione combinata con tachimetro elettronico, contachilometri totale e parziale, contagiri
Motore diesel 4 cil. 2,0 L gruppo mot. 05L.B	Freno di stazionamento elettronico con funzione Auto-Hold
2 ingressi USB-C anteriori	Pneumatici senza determinazione della marca
Ausilio per partenza in discesa	Senza dispositivo di apertura garage
Sbloccaggio meccanico sedile posteriore	Misure di protezione ampliate per pedoni
Cerchi in lega "Valencia" 8,5 J x 19" Volkswagen R	Winter Pack
Pedali in acciaio spazzolato	Ready for "We Connect" e "We Connect Plus"
Pacchetto Sicurezza/Euro NCAP ACC per DSG	Navigator
Goodwill advance sale VE	Alloy wheels
Programma di vendita nazionale, Italia	
Temporary spare wheel	

Tyres (mounted)

Make	Location	Position	Type	Rim	Dimensions	Load	Speed	Profile depth	Permitted	Roadworthy
Continental	Front	Left	Summer	Alu	255 19 R45	104	V	5 mm	V	V
Continental	Front	Right	Summer	Alu	255 19 R45	104	V	5 mm	V	V
Continental	Back	Left	Summer	Alu	255 19 R45	104	V	5 mm	V	V
Continental	Back	Right	Summer	Alu	255 19 R45	104	V	5 mm	V	V

Spare/emergency tyre & accessories

Toolkit present	Repair kit present	Compressor present
Yes	No	No

Spare wheel	Temporary spare wheel
No	Yes

Devaluation factors

Nr.	Location	Damage type	Repair type
1	Front wheel Right	Scratched	Repair
2	Rear wheel Right	Scratched	Repair
3	Ext. rear view mirror shell Right	Scratched	Repair
4	Rear bumper, lower part	Scratched	Repair
5	Bumper dismantling	N/a	N/a
6	Front door Right	Dentend	Repair

Usage damages

Nr.	Location	Damage type	Repair type
1	Front wheel Left	Scratched	Reminder
2	Rear wheel Left	Scratched	Reminder

Missing parts

Nr.	Location	Damage type	Repair type

Mercantile depreciation

Known previous damages	Previous damages detectable	Repainting present
Yes	No	No

Repainting professionaly executed	Paint thickness measurement performed
No	No

PREVIOUS DAMAGES

Type	Part	Description	Cost €
Hail	Other	Front/Roof	3.300,00
DamageWithoutOtherVehicle	RightFront	Descr: ho trovato l'auto con il danno nel parcheggioDan ni: Fendinebbia anteriore destroLuogo: VICENZA (VI) CAP :36100 via:contrÃ delle canove 20Telefono: 333113310 0Compilato CAI: NoRagione sociale conducente:Nome cogno me conducente: cegalin alessand	3.910,00

Notes on the assessment

Vehicle identification :	WVGZZZ5NZNM099931
Vehicle condition :	Dirty
Inspection condition :	Sunny
Engine test carried out :	Yes
Detail of the assignement and the scope of the assestment :	

Commercial pictures






























Damages

Devaluation factors

Component Front wheel **Side** Right

1





Component Rear wheel **Side** Right

2





Component Ext. rear view mirror shell **Side** Right

3



Component Rear bumper, lower part **Side**

4





Component Bumper dismantling **Side**

5

Damages

Devaluation factors

Component Front door **Side** Right

6




Danni from normale usura1

Component Front wheel **Side** Left

1




Component Rear wheel **Side** Left

2