



046CC0101300
www.PS-Team.de

VOLKSWAGEN

EG - Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

0.2. Typ:

0.3. Variante:

0.4. Handelsbezeichnung:

0.5. Kennung der Interpolationsfamilie:

0.6. Kennung der ATCT-Familie:

0.7. Kennung der PEMS-Familie:

0.8. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:

0.9. Kennung der Familie periodischer Regenerierung:

0.10. Kennung der Verdunstungsprüfungsfamilie:

0.11. Fahrzeugklasse:

0.12. Firmenname und Anschrift des Herstellers:

0.13. Anbringungsstelle und Anbringungsart

0.14. der vorgeschriebenen Schilder:

0.15. Anbringungsstelle der Fahrzeug-

0.16. Identifizierungsnummer:

0.17. Firmenname und Anschrift des Bevollmächtigten

0.18. des Herstellers:

0.19. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.20. Herstellungsdatum des Fahrzeugs:

mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:

e1*2007/46*0130*37 , erteilt am 2020-07-01

zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit Rechts

metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische

Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Wolfsburg

2020-10-05

ppa.

Hannover

2020-10-05

ppa.

ppa.

ppa.

ppa.

ppa.

ppa.

ppa.

ppa.

ppa.

ppa.

ppa.

ppa.

ppa.

ppa.

ppa.

ppa.

ppa.

ppa.

ppa.

ppa.

ppa.

ppa.

ppa.

ppa.

ppa.

Dr. Clemens Kadow

Leiter Technische Konformität

Interne Herstellerdaten

BERLIN

VERGLEICH

VERGLEICH

VERGLEICH

VERGLEICH

VERGLEICH

VERGLEICH

VERGLEICH

VERGLEICH

NO. 7: max 1990#NO. 30: A1 max 1634#NO. 30: A2 max 1640#NO. 16.1.: mit Anhängern:

+0 kg#NO. 16.2.: mit Anhänger Achse 2: +0 kg#NO. 35.: alt. zu Pos35 mit abw. Wert

en zu Pos49: #205/65 R16C 107/105T#6, 5JX16 ET51; #215/60 R17C 104H#7, 6JX17 ET55;

#215/65 R16C 106/104T#6, 5JX16 ET51; #235/55 R17 103H XL#7, 6JX17 ET55; #255/45 R

18 103H XL#8, 6JX18 ET50; #215/60 R17C 104H M+S#7, 6JX17 ET55; #215/65 R16C 106T M

+S#6, 5JX16 ET51; #235/55 R17 103H XL M+S#7, 6JX17 ET55; #NO. 44.: #E13 55R-01 1871

#NO. 45.1. S: #120#NO. 45.1. D: #14; #NO. 42.: wurde als 2 Sitzer ausgeliefert

Anmerkungen:

5.1. Reine Elektrofahrzeuge

(falls zutreffend)

Stromverbrauch [Wh/km]:

Elektrische Reichweite [km]:

Elektrische Reichweite innerorts

(EAER city) [km]:

5.2. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

(falls zutreffend)

Stromverbrauch (EC AC, weighted)

[Wh/km]:

Elektrische Reichweite (EAER)

[km]:

5. Typgenehmigt nach den Konstruktionsvorschriften

für die Beförderung gefährlicher Güter:

Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung

Bezeichnung gemäß Anhang II Abschnitt 5:

Anmerkungen:

NO. 7: max 1990#NO. 30: A1 max 1634#NO. 30: A2 max 1640#NO. 16.1.: mit Anhängern:

+0 kg#NO. 16.2.: mit Anhänger Achse 2: +0 kg#NO. 35.: alt. zu Pos35 mit abw. Wert

en zu Pos49: #205/65 R16C 107/105T#6, 5JX16 ET51; #215/60 R17C 104H#7, 6JX17 ET55;

#215/65 R16C 106/104T#6, 5JX16 ET51; #235/55 R17 103H XL#7, 6JX17 ET55; #255/45 R

18 103H XL#8, 6JX18 ET50; #215/60 R17C 104H M+S#7, 6JX17 ET55; #215/65 R16C 106T M

+S#6, 5JX16 ET51; #235/55 R17 103H XL M+S#7, 6JX17 ET55; #NO. 44.: #E13 55R-01 1871

#NO. 45.1. S: #120#NO. 45.1. D: #14; #NO. 42.: wurde als 2 Sitzer ausgeliefert

1. Anzahl der Achsen/Räder: 2 / 4
1.1. Achsen mit Doppelbereifung (Anzahl, Lage): -, -
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage): 1, Achse 1
Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen: -
3.1. Angabe, ob das Fahrzeug nicht-automatisiert
/teilautomatisiert/vollautomatisiert ist: nicht automatisiert
4. Radsstand [mm]: 3000
4.1. Achsstand [mm]: 3000
5. Länge [mm]: 4904
6. Breite [mm]: 1904
7. Höhe [mm]: 1970
8. Sattelvornmaß des Sattelzugfahrzeugs
(Höchstwert/Mindestwert) [mm]: - / -
9. Abstand zwischen der Fahrzeugfront und dem
Mittelpunkt der Anhangervorrichtung [mm]: 4981
11. Länge der Ladefläche [mm]: 1387
13. Masse in fahrbereitem Zustand [kg]: 2057
13.1. Verteilung dieser Masse auf die Achsen (1./2.) [kg]: 1304 / 753
13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]: 2057
16. Technisch zulässige Höchstmassen
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem
Zustand [kg]: 3000
16.2. Technisch zulässige maximale Masse
je Achse (1./2.) [kg]: 1610 / 1600
16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der
Fahrzeugkombination [kg]: 5300
18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines
18.1. Deichselanhängers [kg]: 2500
18.2. Sattelanhängers [kg]: -
18.3. Zentralschleppanhängers [kg]: 2500
18.4. Ungebreiteten Anhänger [kg]: 750
19. Technisch zulässige Stützlast
am Kupplungspunkt [kg]: 100
20. Hersteller des Motors: Volkswagen AG
21. Baumaschinenbezeichnung gemäß
Kennzeichnung am Motor: *CXH?????
22. Arbeitsweise: Selbstzündung / 4-Takt
23. Reiner Elektrobetrieb: nein
23.1. Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs: -
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 4; in Reihe
25. Hubraum [cm³]: 1968
26. Kraftstoff: Diesel
26.1. Einstoffmotor / bivalenter Antrieb /
Flexuelmotor / Zweistoffmotor: Fzg. mit Einstoffbetrieb
26.2. Typ des Zweistoffmotors: -
27. Höchstleistung: -
27.1. Höchstleistung [kW bei min⁻¹] 110.00 bei 3250
(Verbrennungsmotor): -
27.3. Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor): -
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor): -

28. Getriebe (Typ): automatisch
28.1. Übersetzungsverhältnisse:
28.1.2. Übersetzung des Achsgetriebes:
Gesamtübersetzung:
29. Höchstgeschwindigkeit [km/h]: 181
30. Spurweite Achse 1/2 [mm]: 1622 / 1628
35. Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO₂-Emissionen:
Achse 1: 215/65 R16C 106/104T / 6, 5JX16 ET51 / A / C2
Achse 2: 215/65 R16C 106/104T / 6, 5JX16 ET51 / A / C2
36. Anhänger-Bremsanschlüsse: -
37. Druck in der Versorgungslleitung des
Anhänger-Bremsystems [bar]: -
38. Code des Aufbaus: BB
40. Farbe des Fahrzeugs: WEISS
41. Anzahl und Anordnung der Türen: 4 / 1,1,1,1,2,1,1
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 6
44. Genehmigungsnummer oder -zeichen der
Anhangervorrichtung (sofern angebaut): E13 55R-01 1870
45.1. Kennwerte (D/V/S/U): 14 / - / 120 / -
46. Geräuschpegel:
Standgeräusch [dB(A) bei min⁻¹]: 78.00 bei 2812
Fahrgeräusch [dB(A)]: 72.00
47. Abgasnorm: EURO 6 CI
47.1. Parameter für die Emissionsmessung von Wind: 2267
47.1.1. Prüfmasse [kg]: -
47.1.2. Querschnittsfläche [m²]: -
47.1.3. Straßenlastkoeffizienten
 f_0 [N] / f_1 [N/(km/h)] / f_2 [N/(km/h)²]:

f_0 (47.1.3.0.)	f_1 (47.1.3.1.)	f_2 (47.1.3.2.)
139.5	0.627	0.05286

47.2. Fahrzyklus: 3b
47.2.1. Fahrzyklusklasse: -
47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (f_{asc}): -
47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit: nein
48. Abgasemissionen: 715/2007*2018/1832CI
1.2. Prüfverfahren: Typ I (NEFZ-Mittelwerte, WL TP-Höchstwerte) [mg/km] /
WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

	CO	THC	NMHC	NO _x	THC+NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikel	Partikel #
Benzin/	CO	THC	NMHC	NO _x	THC+NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikel	Partikel #
Diesel	30.9	-	-	39.4	46.6	-	0.4900	4.60E8
Gas	-	-	-	-	-	-	-	-
andere	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

	CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikel	Partikel #
Benzin/	CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikel	Partikel #
Diesel	-	-	-	-	-	-	-	-
Gas	-	-	-	-	-	-	-	-
andere	-	-	-	-	-	-	-	-

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m⁻¹]: 0.510
48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte: NO_x [mg/km] Partikelzahl mit Exponent [#(km)]
Volständige RDE-Fahrt: 262.5 6.00 E11
Innerstädtische RDE-Fahrt: 262.5 6.00 E11



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige




Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank






Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)






Bild 13 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, smart repair



Bild 14 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, smart repair



Bild 15 : Schiebetür rechts, eingedellt, drücken



Bild 16 : Schiebetür rechts, eingedellt, drücken



Bild 17 : Reklamebeschriftung entfernen, reinigen, polieren



Bild 18 : Reklamebeschriftung entfernen, reinigen, polieren



Bild 19 : Kostenvoranschlag 61371




Bild 20 : Zusätzlicher Radsatz (Winterreifen), derzeit auf dem Fahrzeug montiert

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	335711
Hersteller	VW
Model	Transporter
Variante	DE - Kb4 2.0 TDI EU6d-T, Kombi (EURO 6d-TEMP), 2019 - 2021 2.0 TDI BlueMotion
Listenpreis	44.706,00
VIN	WV1ZZZ7HZMH021071
Erstzulassungsdatum	1.12.2020
Kennzeichen	M SO244

Schadensfälle der int. Belegnummer: 335711

14.05.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2021111194	07.11.2021	Windschutzscheibe gerissen	
2024102415	12.02.2024		

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
18.03.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 145 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - HU-Bericht - Werkstattunterlagen
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.
2 Hauptschlüssel, 1 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	10.12.2020	Fahrzeugart	Transporter
Hersteller	VW	Typ / Verkaufsbez.	Transporter T6.1 DSG Kurz
Aufbauart	Transporter	Türen	4
Sitzplätze	2	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WV1ZZZ7HZMH021071
Maße Länge/Breite/Höhe	4904 / 1904 / 1970 (mm)	Achsen / anetr. Achsen	2 / 1
Radstand (mm)	3000	zul. Gesamtmasse	3000 kg
HSN / TSN	0603 / BXU	Schlüssel-Nr.	20529279
Km-Stand abgelesen	85741	Nächste HU §29 StVZO	01 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	110	Hubraum (ccm)	1968
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;CI;PI/CI;N1	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe / Gänge	DSG / 7	Felgen	Stahl ohne Radzierblende
Farbe (Hersteller)	Candy White / Uni	Polster / Farbe	Stoff / Schwarz
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 65 R 16 109/107 T	Continental / VanContact Eco	S / O	8 mm
rechts	215 / 65 R 16 109/107 T	Continental / VanContact Eco	S / O	8 mm
2 links	215 / 65 R 16 109/107 T	Continental / VanContact Eco	S / O	8 mm
rechts	215 / 65 R 16 109/107 T	Continental / VanContact Eco	S / O	8 mm
Ersatzrad m. Stahlfelge	215 / 65 R 16 109/107 T	Continental / VanContact Eco	S / O	9 mm
Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
215 / 65 R 16 106/104 T	Bridgestone / Blizzak LM-18 C	W / O	6 mm
215 / 65 R 16 106/104 T	Bridgestone / Blizzak LM-18 C	W / O	6 mm
215 / 65 R 16 106/104 T	Bridgestone / Blizzak LM-18 C	W / O	6 mm
215 / 65 R 16 106/104 T	Bridgestone / Blizzak LM-18 C	W / O	6 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Stahl mit Radzierblende

Serienausstattung

Serie: Ablage- und Staukästen, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Außenspiegel, links und rechts konvex, Batterien/Generatorenkapazitäten: Batterie Standard und stärkerer Generator, Berganfahr-Assistent, Bodenbeläge: Gummibodenbelag im Fahrerhaus, Bremsleuchte, dritte, Drehzahlmesser, Elektronisches Stabilisierungsprogramm, Fahrwerk: 16"-Fahrwerk mit 16" Bremsanlage, Fenster: Heckfenster beheizbar, Fenster: Seitenfenster fest im Lade-/Fahrgastraum links und rechts, Fensterheber elektrisch, vorn, Gesamtgewicht: Zul. Gesamtgewicht 2800 kg, Getriebe: DSG (Doppelkupplungsgetriebe), 7-Stufen-Automatik, Heckklappe mit Fensterausschnitt, Innenverkleidungen: Seitenverkleidungen im Fahrgast-/Laderaum, aus Hartfaserplatten, Kindersicherung, elektrisch betätigt, Klimaanlage im Fahrerhaus mit elektrischer Regelung, Kopfstützen vorn, höhenverstellbar, Kraftstofftank mit 70 l Tankvolumen, Lackierung: Uni, Leuchtweitenregulierung, Multikollisionsbremse, Nichtraucher Ausführung, Partikelfilter: Rußpartikelfilter für Diesel, Polster: Sitzbezüge in Stoff, Dessin "Double Grid", Radio "Composition Audio" mit TFT-Display (monochrom), Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Reifenkontrollanzeige, Räder/ Reifen: 215/65 R 16 C 106/104 T rollwiderstandsoptimiert, Räder/ Reifen: Stahlräder 6,5 J x 16 in 20-Loch-Design, Räder/ Reifenzubehör: Radvollblenden für 16"- Räder, Räder: Tire Mobility Set, Schiebetür im Fahrgast-/Laderaum: Schiebetür rechts, Schlüssel für Schliesssystem: 2 Funkklappschlüssel, Servolenkung elektromechanisch, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte, Start-Stopp-System, Tagfahrlicht, Telefon: Mobiltelefon-Schnittstelle, Verbandmaterial, Warndreieck und Warnweste, Verzurrösen zur Ladegutsicherung, Wegfahrsperre, elektronisch, Wärmeschutzverglasung grün, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und Innenbetätigung, Zulassung mit bis zu 8 Sitzplätze

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
1D2	Anhängevorrichtung, abnehm-/abschließbar
8FB	Batterien: 2. Batterie mit Trennrelais, wartungsfrei
3S4	Dachreling/Dachlastträger: Befestigungsschienen auf dem Dach
4H0	Entfall: Ohne Kindersicherung im Fahrgastraum
KA1	Fahrerassistenzsysteme: Rückfahrkamera "Rear View"
2MK	Fahrwerk: Federung hinten verstärkt
4HS	Fenster: Heckfenster (Normalglas, beheizbar) mit Heckscheiben-Wischwaschanlage
0WQ	Gesamtgewicht: Zul. Gesamtgewicht 3000 kg
8T6	Geschwindigkeitsregelanlage inklusive Geschwindigkeitsbegrenzer
2FD	Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad (3 Speichen)
ZEN	Multifunktionsanzeige "Plus" mit Müdigkeitserkennung
8WH	Nebelscheinwerfer inkl Abbiegelicht
ZA8	Paket: Komfortpaket Plus
7X1	ParkPilot im Heckbereich
ZI4	Radio "Composition Colour"
1S1	Räder/ Reifen: Bordwerkzeug und Wagenheber
1G2	Räder/ Reifen: Reserverad (Stahlfelge) mit Fahrbereifung
2WB	Räder/ Reifen: Winterreifen (zusätzlich) 215/65 R 16 C 106/104 T auf 4 Stahlrädern montiert
4A1	Sitzheizung für Sitz im Fahrerhaus, links, regelbar
3L1	Sitzkonfiguration - 3. Sitzeinstellungen: Höheneinstellung für linken Einzelsitz im Fahrerhaus
7P5	Sitzkonfiguration - 4. Lendenwirbelstützen: LW-stütze (man einst.) für Einzelsitz im Fahrerhaus, li.
4S2	Sitzkonfiguration - 5. Armlehnen: Armlehnen für linken Sitz im Fahrerhaus
7VL	Standheizungen/Zusatzheizungen: Wasser-Zusatzheizung mit programmierbarer Standheizfunktion
EU1	Steckdosen: 2 12-Volt-Steckdosen in der Armaturentafel
ZT7	Trennwände: hohe Trennwand mit festem Fenster
6B7	Verzurrösen zur Ladegutsicherung, verstärkt (ISO 27956)
5EV	Zulassung als LKW
FS6	Zulassung mit bis zu 6 Sitzplätze

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 23.04.2025 bei Kilometerstand 72.001
bis Wartung verbleiben:	9.000 km oder 108 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Kostenvoranschlag 61371, erneuern (Bild 19)
2. Reklamebeschriftung entfernen, reinigen, polieren, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 17, 18)
3. Schiebetür rechts, eingedellt, drücken (Bild 15, 16)
4. Motorhaube Lackierung, Steinschlag, smart repair (Bild 13, 14)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur
Hochdach vorne Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur

Gottfried Schultz Automobilhandels SE · Postfach 10 47 52 · 40038 Düsseldorf

BEWERTETE GES. AUFTRAGSLISTE ZU AUFTR. NR. 61371

FIRMA
MOBILITY CONCEPT GMBH
GRÜNWALDER WEG 34
82041 OBERHACHING

Bei Zahlung bitte Kunden-Nr. und Beleg-Nr. angeben.

Kunden-Nr.	Auftrags-Nr.	Beleg-Nr.
55903	61371 1	

Kunden-Steuer-Nr.	Abn.-Gr. / AK / Auftr.-Art	Belegdatum
	50020 30 N	02.03.2026

Kunden-USt.ID-Nr.	Betriebs-Nr.	Seite
	13332310	1/3

Amtl. Kennzeichen	Marke	Typ/Modell	Fahrzeug-Ident.Nr.	Zulassungstag	Annahmetag	km-Stand	Serviceberater
M-SO 244	N	SHB1F7	WV1ZZZ7HZMH021071	18.01.2021	02.03.2026	85739	AM

EURO (*)

WIR BEDANKEN UNS FÜR IHREN AUFTRAG.
FÜR RÜCKFRAGEN STEHT IHNEN HERR AYMAN MEZIANI GERN
ZUR VERFÜGUNG.
TELEFON: +49 211 9898-111
E-MAIL: AYMAN.MEZIANI@GOTTFRIED-SCHULTZ.DE

D2B73 BREMSSCHEIBEN VORN INKL. BELÄGE ERSETZEN

P101	46505600	2	BREMSSCHEIBEN VORN ERSETZEN	130	26	252,20	(1)
P101	7LA 698 151 D	1	BREMSBELAG	164,43	19,00	133,19	(1)
P102	7E0 615 301 D	2	BREMSSCHEI	144,66	19,00	234,35	(1)
P103	N 906 854 03	4	SCHRAUBE	6,05	25,00	18,15	(1)
P104	N 910 173 02	2	SCHRAUBE	4,17	25,00	6,25	(1)

DER GESAMTPREIS FÜR DAS PAKET BELÄUFT SICH INKL. MWST AUF 766,53 EURO.

D2B7A BREMSSCHEIBEN HINTEN INKL. BELÄGE ERSETZ

P201	46535600	2	BREMSSCHEIBEN HINTEN ERSETZEN	120	26	232,80	(1)
P201	7H0 698 451 E	1	BREMSBELAG	128,54	19,00	104,12	(1)
P202	7E0 615 601 D	2	BREMSSCHEI	130,47	19,00	211,36	(1)
P203	N 105 029 02	4	SCHRAUBE	5,05	25,00	15,15	(1)
P204	N 910 173 02	2	SCHRAUBE	4,17	25,00	6,25	(1)
P205	WHT 001 223	4	SCHRAUBE	3,32	25,00	9,96	(1)
P206	3D0 615 231	4	HALTEFEDER	2,82	17,00	9,36	(1)

DER GESAMTPREIS FÜR DAS PAKET BELÄUFT SICH INKL. MWST AUF 700,91 EURO.

D2AC5 WISCHERBLATT HINTEN ERSETZEN

P301	92431950		WISCHERBLATT F RWA AUS- U.EINBAUEN	10	26	19,40	(1)
P301	7E0 955 425 C	1	WISCHBLATT	20,36	17,00	16,90	(1)

DER GESAMTPREIS FÜR DAS PAKET BELÄUFT SICH INKL. MWST AUF 43,20 EURO.

Arbeitspreis	Material/Fahrzeug	Umsatzsteuer	Austausch-Altwert	USt. auf Altwert	Agenturware lt. Rg.	Gesamtbetrag
Summe			Zwischensumme:	1.269,44	EURO	

Die Lieferung von Original Teilen erfolgt zu den im Verkaufsraum ausgehängten Lieferbedingungen.

Der Rechnungsbetrag ist, sofern nicht anders vereinbart, sofort ohne Abzug fällig

Gottfried Schultz
Automobilhandels SE
Professor-Oehler-Str. 13
40589 Düsseldorf
Telefon: +49 211 98 98-0
Telefax: +49 211 98 98-122
Internet: www.gottfried-schultz.de
eMail: info_34@gottfried-schultz.de

Gottfried Schultz Automobilhandels SE,
Europäische Aktiengesellschaft, Sitz Düsseldorf,
Registergericht Düsseldorf, HRB 72843
USt-Id Nr. DE 298 952 823
Vorstand: Nicholas J. Dunning (Vors.),
Harald Fähr, Klaus Hungerland, Jan Laubrunn
Aufsichtsrat: Hans-Georg Frey (Vors.)

Commerzbank AG
IBAN DE85 3004 0000 0121 7421 34
BIC COBADE33XXX

GOTTFRIED SCHULTZ

Gottfried Schultz Automobilhandels SE · Postfach 10 47 52 · 40038 Düsseldorf

BEWERTETE GES. AUFTRAGSLISTE ZU AUFTR. NR. 61371

FIRMA
MOBILITY CONCEPT GMBH
GRÜNWALDER WEG 34
82041 OBERHACHING

Bei Zahlung bitte Kunden-Nr. und Beleg-Nr. angeben.

Kunden-Nr.	Auftrags-Nr.	Beleg-Nr.
55903	61371 1	

Kunden-Steuer-Nr.	Abn.-Gr. / AK / Auftr.-Art	Belegdatum
	50020 30 N	02.03.2026

Kunden-USt.ID-Nr.	Betriebs-Nr.	Seite
	13332310	2/3

Amtl. Kennzeichen	Marke	Typ/Modell	Fahrzeug-Ident.Nr.	Zulassungstag	Annahmetag	km-Stand	Serviceberater
M-SO 244	N	SHB1F7	WV1ZZZ7HZMH021071	18.01.2021	02.03.2026	85739	AM

Übertrag: 1.269,44 EURO

D2AC2 WISCHERBLÄTTER VORN ERSETZEN

P401	92272050	2 WISCHERBLÄTTER AUS- U.EINBAUEN	10	26	19,40 (1)
P401	7L1 998 002	1 WISCHBLATT	58,76	17,00	48,77 (1)

DER GESAMTPREIS FÜR DAS PAKET BELÄUFT SICH INKL. MWST AUF 81,12 EURO.

8701KL KLIMAAANLAGE INKL. POLLENFILTERUMFELD

P501	87602999	REINIGUNG KLIMAAANLAGEN-VERDAMPFER	45	26	75,10
P502	85182999	POLLENFILTERUMFELD GEREINIGT	10	26	0,00 (1)
P501	ZZZ 994	1 KLI.REINIG	33,10		28,48
P502	ZZZ 998	1 POLL.REIN	25,13		21,63

DER GESAMTPREIS FÜR DAS PAKET BELÄUFT SICH INKL. MWST AUF 149,00 EURO.

100	11229999	AUF SERVICEMAßNAHMEN GEPRÜFT	0		0,00 (1)
110	01220000	DIALOGANNAHME DURCHGEFÜHRT .	0		0,00 (1)
120	98000010	KOSTENLOSE AUßEN-U.INNENREINIGUNG	0		0,00 (1)

170	44052054	RÄDER AUS- U.EINGEBAUT	40	26	77,60 (1)
180	01500000	GFS/GEFÜHRTE FUNKTION .	50	26	97,00 (1)

KUNDENBEANSTANDUNG PRÜFEN:
-SOS NOTRUF FEHLER WIRD ANGEZEIGT

DISS ERSTELLT!

210	27068950	BATTERIE GELADEN	10	26	19,40 (1)
220	91781900	NOTSTROMBATTERIE F TELEMATIK A+E	40	26	77,60 (1)
230	91785550	NOTSTROMBATTERIE F TELEMATIK ERSETZT	10	26	19,40 (1)
240	15801950	DICHTUNG F ZYLINDERKOPFDECKEL A+E	10	26	19,40 (1)

Arbeitspreis	Material/Fahrzeug	Umsatzsteuer	Austausch-Altwert	USt. auf Altwert	Agenturware lt. Rg.	Gesamtbetrag
Summe			Zwischensumme:	1.773,22	EURO	

Die Lieferung von Original Teilen erfolgt zu den im Verkaufsraum ausgehängten Lieferbedingungen.

Der Rechnungsbetrag ist, sofern nicht anders vereinbart, sofort ohne Abzug fällig

Gottfried Schultz
Automobilhandels SE
Professor-Oehler-Str. 13
40589 Düsseldorf
Telefon: +49 211 98 98-0
Telefax: +49 211 98 98-122
Internet: www.gottfried-schultz.de
eMail: info_34@gottfried-schultz.de

Gottfried Schultz Automobilhandels SE,
Europäische Aktiengesellschaft, Sitz Düsseldorf,
Registergericht Düsseldorf, HRB 72843
USt-Id Nr. DE 298 952 823
Vorstand: Nicholas J. Dunning (Vors.),
Harald Fähr, Klaus Hungerland, Jan Laubrunn
Aufsichtsrat: Hans-Georg Frey (Vors.)

Commerzbank AG
IBAN DE85 3004 0000 0121 7421 34
BIC COBADE33XXX

GOTTFRIED SCHULTZ

Gottfried Schultz Automobilhandels SE · Postfach 10 47 52 · 40038 Düsseldorf

BEWERTETE GES. AUFTRAGSLISTE ZU AUFTR. NR. 61371

FIRMA
MOBILITY CONCEPT GMBH
GRÜNWALDER WEG 34
82041 OBERHACHING

Bei Zahlung bitte Kunden-Nr. und Beleg-Nr. angeben.

Kunden-Nr.	Auftrags-Nr.	Beleg-Nr.
55903	61371 1	

Kunden-Steuer-Nr.	Abn.-Gr. / AK / Auftr.-Art	Belegdatum
	50020 30 N	02.03.2026

Kunden-USt.ID-Nr.	Betriebs-Nr.	Seite
	13332310	3/3

Amtl. Kennzeichen	Marke	Typ/Modell	Fahrzeug-Ident.Nr.	Zulassungstag	Annahmetag	km-Stand	Serviceberater
M-SO 244	N	SHB1F7	WV1ZZZ7HZMH021071	18.01.2021	02.03.2026	85739	AM

Übertrag: 1.773,22 EURO

250	15821902	ZYLINDERKOPFDECKEL AUS- U.EINGEBAUT	430	26	834,20	(1)
5130	G S55 545 M2 EUR	1,00 0W-30 LL I	33,53	20,00	26,82	(1)
5190	04L 130 235 L	1 LEITUNG	76,76	7,00	71,39	(1)
5200	3G0 915 089	1 BATTERIE	64,69	7,00	60,16	(1)
5210	04L 103 483 A	1 DICHTUNG	34,33	17,00	28,49	(1)
5220	04L 103 070 B	4 DICHTUNG	13,67	12,00	48,12	(1)
5230	04B 103 631	2 TUELLE	3,43	17,00	5,69	(1)
5240	WHT 005 490	2 SCHRAUBE	3,38	25,00	5,07	(1)
5250	04L 130 519 B	4 DICHTUNG	4,04	17,00	13,41	(1)
5260	WHT 000 884	4 DICHTUNG	3,18	25,00	9,54	(1)
5270	WHT 007 480 A	4 DICHTUNG	6,02	25,00	18,06	(1)
5280	04L 145 822	1 SCHLAUCH	125,08	14,00	107,57	(1)
5290	04L 145 822 M	1 SCHLAUCH	41,55	7,00	38,64	(1)
5300	N 105 189 01	1 SCHELLE	8,58	25,00	6,43	(1)

BEINHALTET 260,57 EURO NACHLASS.

Arbeitspreis	Material/Fahrzeug	Umsatzsteuer	Austausch-Altwert	USt. auf Altwert	Agenturware lt. Rg.	Gesamtbetrag
EURO 1.743,50	1.303,31	578,89	0,00	0,00	0,00	3.625,70
Summe	Arbeitspreis + Material/FZ:		3.046,81			

Die Lieferung von Original Teilen erfolgt zu den im Verkaufsraum ausgehängten Lieferbedingungen.

Der Rechnungsbetrag ist, sofern nicht anders vereinbart, sofort ohne Abzug fällig

Gottfried Schultz
Automobilhandels SE
Professor-Oehler-Str. 13
40589 Düsseldorf
Telefon: +49 211 98 98-0
Telefax: +49 211 98 98-122
Internet: www.gottfried-schultz.de
eMail: info_34@gottfried-schultz.de

Gottfried Schultz Automobilhandels SE,
Europäische Aktiengesellschaft, Sitz Düsseldorf,
Registergericht Düsseldorf, HRB 72843
USt-Id Nr. DE 298 952 823
Vorstand: Nicholas J. Dunning (Vors.),
Harald Fähr, Klaus Hungerland, Jan Laubrunn
Aufsichtsrat: Hans-Georg Frey (Vors.)

Commerzbank AG
IBAN DE85 3004 0000 0121 7421 34
BIC COBADE33XXX

GOTTFRIED SCHULTZ