Voertuig rapport

Taxatiedatum: 05-10-2026

Volkswagen Polo 1.0 TSI Highline
2018 - 85 kW / 116 PK - Benzine - Automaat



Kenteken	L289GK
Chassisnummer	WVWZZZAWZKY081295
Eerste registratie	21-12-2018
APK geldig tot	07-02-2027
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	189.950 km
NAP check	Geen oordeel
Ingeleverd op	05-10-2026
Definitieve kilometerstand	189.950 km
Import voertuig	Ja
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	
Bruto BPM / Rest BPM	
Motorinhoud	999
Aantal cilinders	3
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	110
Type voertuig	Personenvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

Bouwjaar	Vermogen	Brandstof
2018	85 kW / 116 PK	Benzine
Transmissie	**Kilometerstand**	**BTW Voertuig**
Automaat	189.950 km	Ja

Opties & accessoires 13

Adaptieve Cruise control | Airco | Apple CarPlay - Android Auto | Armsteun voor | Elektrisch bedienbare spiegels verwarmd | Klimaatregeling | LED verlichting | Lichtmetalen velgen | Metallic lak | Navigatie | Panoramadak | Schuif / open dak | Stoelverwarming

Aanwezig bij voertuig 3

Instructieboekje | Hoofdsleutel | Reservesleutel / digitale sleutel

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Winterbanden
Profieldiepte linksvoor	1,6 – 3,6 mm (Matig)
Profieldiepte linksachter	> 3,6 mm (Goed)
Profieldiepte rechtsvoor	1,6 – 3,6 mm (Matig)
Profieldiepte rechtsachter	> 3,6 mm (Goed)
Merk band	-
Velgen	17
Band breedte	-
Band hoogte	-

Voertuig gegevens

Type voertuig	Personenvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	Hatchback
Kleur	Wit
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	22 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-01-2024

Schades (14)

Schade exterieur - Linksachter

Soort schade
Kras
Oplossing
Polijsten

Omschrijving
Geen



Schade banden / velgen - Band / velg linksvoor

Soort schade
Kras
Oplossing
Anders

Omschrijving
Geen



Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade
Kras
Oplossing
Spotrepair

Omschrijving
Geen



Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade
Pitje
Oplossing
Anders

Omschrijving
Geen



Schade exterieur - Voor

Soort schade
Kras
Oplossing
Inlakken

Omschrijving
Geen



Schade exterieur - Achter

Soort schade
Kras
Oplossing
Spotrepair

Omschrijving
Geen



Schade banden / velgen - Band / velg rechtsvoor

Soort schade
Kras
Oplossing
Anders

Omschrijving
Geen



Schade banden / velgen - Band / velg rechtsachter

Soort schade
Kras
Oplossing
Anders

Omschrijving
Geen



Schade exterieur - Rechtsachter

Soort schade
Pitje
Oplossing
Anders

Omschrijving
Geen



Schade exterieur - Dak

Soort schade
Deuk
Oplossing
Inlakken

Omschrijving
Geen



Schade interieur - Laadruimte

Soort schade
Gebroken
Oplossing
Vervangen

Omschrijving
Hoedeplank





Schade interieur - Achterbank

Soort schade
Vlek
Oplossing
-

Omschrijving
Geen



Schade interieur - Laadruimte



Soort schade
Vlek
Oplossing
-

Omschrijving
Geen

Technische schade - Technisch



Soort schade
Servicemelding
Oplossing
-

Omschrijving
Olieservice en inspectie vereist

Exterieur opmerking	7 gemelde schade	-
Banden en velgen opmerking	3 gemelde schade	-
Interieur opmerking	3 gemelde schade	-
Technisch opmerking	1 gemelde schade	-
Externe opmerking	-	

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
21-12-2018	Eerste toelating	
11-05-2021		Autobedrijf
12-05-2021	Datum deel IA / I <B>LET OP: IMPORT</B>	Particulier
23-05-2024		Autobedrijf
24-06-2024	Laatste tenaamstelling	Particulier
21-09-2026	Ongeldig met onbekende status	
07-02-2027	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

achterbank in delen neerklapbaar | achteropkomend verkeer waarschuwing | adaptief demping systeem | airco automatisch | alarm klasse 1(startblokkering) | Anti Blokkeer Systeem | Anti doorSlip Regeling | armsteun voor | Autonomous Emergency Braking | bandenspanningscontrolesysteem | bestuurdersairbag | bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar | Bluetooth | boordcomputer | bots waarschuwing systeem | Brake Assist System | buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar | buitenspiegels in carrosseriekleur | centrale vergrendeling met afstandsbediening | cruise control adaptief | dimlichten automatisch | elektrische ramen achter | elektrische ramen voor | Elektronisch Stabiliteits Programma | elektronische remkrachtverdeling | hoofd airbag(s) achter | hoofd airbag(s) voor | hoofdsteunen anti-whiplash | LED dagrijverlichting | lederen versnellingspook | lichtmetalen velgen 16" | mistlampen voor adaptief | multimedia-voorbereiding | passagiersairbag | passagiersstoel in hoogte verstelbaar | radio | sportstoelen | start/stop systeem | stuur leder | stuur multifunctioneel | stuur verstelbaar | stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk | vermoeidheidsherkenning | zij airbag(s) voor

Extra foto's




















