

Fahrzeugdetails					
Fahrgestell-Nr.	VXKUPHNE7 R4224921	Erstzulassung	22.07.2024	Außenfarbe	Kristall Silber
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	WI-OS 5736	Laufleistung	22 044 km
Modell	CORSA F GS 1.2 TURBO S/S 74KW 6G	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	0 €	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz

Frankenbach Schweinfurt




















Lose Teile	Fahrzeugdokumente / Schlüssel
Bedienungsanleitung Radio ✖	Betriebsanleitung ✖
	Serviceheft ✖
	Bordmappe komplett ✖
	Ersatzschlüssel ✔
	Schlüssel ✔
	Inspektion ✖

Reifen

Goodyear 195/55/16 H

Ganzjahresreifen 7.0 mm



Goodyear 195/55/16 H

Ganzjahresreifen 7.0 mm



Goodyear 195/55/16 H

Ganzjahresreifen 7.0 mm



Goodyear 195/55/16 H

Ganzjahresreifen 7.0 mm





Außenschäden					
2		Bauteil	Alufelge 16"	3	
		Position	Vorne rechts		
		Beschreibung	Kratzer		
		Anmerkungen	-		
		Bauteil	Externes Gutachten		
		Position	Außenschäden		
		Beschreibung	Vorne links		
		Anmerkungen	-		

Page 1/2

DEKRA Automotive Solutions

4		Bauteil	Tür
		Position	Hinten rechts
		Beschreibung	Delle
		Anmerkungen	-
5		Bauteil	Kotflügel
		Position	Hinten rechts
		Beschreibung	Delle
		Anmerkungen	-
8		Bauteil	Externes Gutachten Außenschäden
		Position	Hinten
		Beschreibung	-
		Anmerkungen	-

Innenschäden

1		Bauteil	Betriebsanleitung
		Position	-
		Beschreibung	Fehlende Elemente
		Anmerkungen	-

Sonstiges

6		Bauteil	Externes Gutachten
		Position	Vorne links
		Beschreibung	Pauschale(2)
		Anmerkungen	-
7		Bauteil	Externes Gutachten
		Position	Hinten
		Beschreibung	Pauschale(2)
		Anmerkungen	-

Anmerkungen

Die Zustandsbewertung wurde unter den vorgefundenen Bedingungen durchgeführt.
Zusätzlich wurden Schadenswerte aus einem Externen Gutachten übernommen.

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto 3.219,27€