



Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Athlon Verkaufsexpertise

Kunde :	**Athlon Germany KD**		
Berichtsnummer :	**0000000945659-DE949**	**Vertragsnummer :**	**12065974**
Amtl. Kennzeichen :	**GG-LC 370**		

Fahrzeugdaten

Mercedes-Benz GLC .

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	**W1N2539161V342143**	Laufleistung abgelesen:	**99229 km**
Erstzulassung / Baujahr:	**23.12.2021 / 2022**	Besichtigungsdatum/-ort:	**30.09.2026 Emmering**
Fahrzeugart:	**PKW**	Aufbauart:	**Kombilimousine**
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	**131//3HZQ**	Kraftstoff / Emissionsklasse:	**Diesel / Euro 6**
Getriebe Art:	**automatic**	Navi.-Datenträger:	**Festplattenlaufwerk**
Hubraum / Leistung:	**1950 ccm / 120 kW (163 PS)**	Antriebsart:	**Allrad**
Lackfarbe:	**SCHWARZ - UNILACK**	Lackart:	**Uni**
Anzahl Schlüssel:	**2**	Polster Art:	**Stoff**
Serviceheft verfügbar:	**Digital**	Farbe Innenausstattung:	**Schwarz**
Letzter Service km / am:	**- / -**		

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Sommerreifen**	**Aluminium**
1. Achse - links / Zust.		**235/65/R17/104 3 mm**
1. Achse - rechts / Zust.		**235/65/R17/104 3 mm**
2. Achse - links / Zust.		**235/65/R17/104 3 mm**
2. Achse - rechts / Zust.		**235/65/R17/104 3 mm**
Verkehrssicherheit:	**Verkehrssicher**	

Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Winterreifen**	**Aluminium**
1. Achse - links / Zust.		**235/65/R17/104 4 mm**
1. Achse - rechts / Zust.		**235/65/R17/104 4 mm**
2. Achse - links / Zust.		**235/65/R17/104 4 mm**
2. Achse - rechts / Zust.		**235/65/R17/104 4 mm**
Verkehrssicherheit:	**Verkehrssicher**	

Informationen über evtl. nachgelieferte Fehlteile wie z.B. Schlüssel oder Servicehefte finden Sie unter den Ausstattungsdetails in Athloncarsale.

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich

Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Die Athlon Verkaufsexpertise wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Athlon Verkaufsexpertise aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich

Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Serienausstattung

- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Adaptives Bremslicht
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Motorhaube
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart Allradantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Chrom-Paket
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Ablage-Paket
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fernentriegelung Heckdeckel
- Feststellbremse elektrisch
- Fußmatten Velours
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Getränkehalter vorn
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung Zierteile Klavierlack-Optik
- Innenhimmel Stoff
- Innenraumlicht-Paket
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie 5-türig
- Keyless Go Startanlage
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Knieairbag Fahrerseite
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- LM-Felgen
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Modellpflege mit Code
- Motor 2,0 Ltr. - 120 kW CDI KAT
- Multimedia-Infotainment-System MBUX (Connect 20 High)
- Radstand 2873 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reiserechner
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer LED High Performance
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sitz vorn links elektr. verstellbar

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich

Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

• Sitz vorn rechts elektr. verstellbar	• Sitzbezug / Polsterung Stoff
• Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose 12V	• Stoßfänger Wagenfarbe
• Tempomat	• Touchpad (Mittelkonsole)
• Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond	• Wegfahrsperre
• Wärmeschutzverglasung	• Mercedes-Benz Notrufsystem

Sonderausstattung

• Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)	• Ausstattungs-Paket: Business
• LM-Felgen 7,5x17 (5-Doppelspeichen)	• Seitenscheiben vorn Akustikglas

Wir weisen darauf hin, dass die Ausstattungsmerkmale dieser VIN Abfrage nur zu Ihrer Information dienen. Abweichungen sind inEinzelfällen möglich. Basisgrundlage für die Gebotsabgabe, sind in der Bietersoftware aufgeführten Ausstattungsmerkmale. Für einen Defekt vonverborgen gebliebenen Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik, kann aufgrund des Tatbestandes gewerblicher Handel keine Haftungübernommen werden.

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich

Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
Hinweis:	*

Unfallschadenprüfung

Lackschichtendickenmessung:	**Innerhalb der Toleranzen** Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Hinweis:	

Schaden

Karosserie außen

	Bauteil	Schaden
1.	Motorhaube	Steinschlag
2.	Kotflügel Vorne - Links	Kratzer
3.	Tür Hinten - Links	Kratzer
4.	Stoßfänger Hinten	Kratzer
5.	Stoßfänger Hinten	Siehe Gutachten
6.	Felge Hinten - Rechts	Kratzer
7.	Tür Hinten - Rechts	1 Delle
8.	Heckklappe	Kratzer
9.	Türeinstieg Hinten - Links	Kratzer
10.	Windschutzscheibe	Beschädigt

Karosserie innen

	Bauteil	Schaden
11.	Heckdeckelverkleidung	Gebrauchsspuren
12.	Sitz - Vorne - Rechts: Lehne	Verschmutzt (mittel)
13.	Sitz - Vorne - Links: Kissen	Gebrauchsspuren
14.	Lenkrad	Gebrauchsspuren

Sonstiges

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich

Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

	Bauteil	Schaden
15.	Wartungsnachweis	Fehlt

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich

Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Bilddokumentation


Vorne links


Vorne rechts


Hinten links


Hinten rechts



Kombiinstrument


Mittelkonsole

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich


Innen


Kofferraum



Kilometerstand


Felgen


Motorraum



Schlüssel

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich



Sonstiges



Klimaanlage



Tankdeckel



Bereifung



1. Motorhaube
Steinschlag



1. Motorhaube
Steinschlag

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich

Hüsges Gruppe©
Die Gutachter



2. Kotflügel Vorne - Links
Kratzer



3. Tür Hinten - Links
Kratzer



4. Stoßfänger Hinten
Kratzer



4. Stoßfänger Hinten
Kratzer



4. Stoßfänger Hinten
Kratzer



5. Stoßfänger Hinten
Siehe Gutachten

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich



5. Stoßfänger Hinten
Siehe Gutachten



5. Stoßfänger Hinten
Siehe Gutachten



5. Stoßfänger Hinten
Siehe Gutachten



5. Stoßfänger Hinten
Siehe Gutachten



6. Felge Hinten - Rechts
Kratzer



7. Tür Hinten - Rechts
1 Delle

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich



8. Heckklappe
Kratzer



9. Türeinstieg Hinten - Links
Kratzer



10. Windschutzscheibe
Beschädigt



11. Heckdeckelverkleidung
Gebrauchsspuren



12. Sitz - Vorne - Rechts: Lehne
Verschmutzt (mittel)



12. Sitz - Vorne - Rechts: Lehne
Verschmutzt (mittel)

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich



13. Sitz - Vorne - Links: Kissen
Gebrauchsspuren



14. Lenkrad
Gebrauchsspuren