

**Citroen Jumpy 10 1.6 HDI L1H1 Economy**  
2014 - 66 kW / 90 PK - Diesel - Handgeschakeld

**Kenteken**  
**Chassisnummer** VF7XS9HM0EZ007326  
**Eerste registratie** 30-04-2014  
**APK geldig tot** 16-09-2026  
**BTW Voertuig** Nee  
**Bepaling uitvoering** Waarschijnlijk

**Kilometerstand** 146.892 km  
**NAP check** Logisch  
**Ingeleverd op** 12-03-2026  
**Definitieve kilometerstand** 146.892 km

**Import voertuig** Nee  
**Teruggaaf bij export** Ja  
**Verhuisgoed** Nee  
**Taxi** Nee

**Motorinhoud** 1.560  
**Aantal cilinders** 4  
**Euroklasse** Euro 5  
**CO2 emissie (g/km)** 177  
**Type voertuig** Bedrijfsvoertuig  
**Aandrijving** Voorwiel

**Opties & accessoires** 0

**Aanwezig bij voertuig** 1

Hoofdsleutel

**Voertuig service details**

**Laatste onderhoudsbeurt** -  
**Distributieriem / ketting vervangen** -  
**Type band** Winterbanden  
**Merk band** michelin  
**Profiel diepte linksvoor** 3 - 5 mm (Matig)  
**Profiel diepte linksachter** 3 - 5 mm (Matig)  
**Profiel diepte rechtsvoor** 3 - 5 mm (Matig)  
**Profiel diepte rechtsachter** 3 - 5 mm (Matig)  
**Soort velgen** -  
**Velgen** - / - / -



**Bouwjaar**

2014



**Vermogen**

66 kW / 90 PK



**Brandstof**

Diesel



**Transmissie**

Handgeschakeld



**Kilometerstand**

146.892 km



**BTW Voertuig**

Nee

**Voertuig gegevens**

**Type voertuig** Bedrijfsvoertuig  
**Aantal deuren** 5  
**Carrosserie** Bedrijfswagen  
**Kleur** -  
**Aandrijving** Voorwiel  
**Bijtellingspercentage** 25 %  
**Bijtellingspercentage geldig tot** 01-05-2019

## Schades (17)

Schade interieur -  
Dashboard

Soort schade

Gebroken

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

---

Schade interieur - Bekleding

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

---

Schade interieur -  
Dashboard

Soort schade

Scheur

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

---

Schade exterieur - Portier  
linksvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

---

Schade exterieur - Linksvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

---

Andere - Andere

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

---


Andere - Andere

Soort schade

Gebroken

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

---

Schade exterior - Motorkap

Soort schade

Steenslag

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

---

Schade exterior - Portier  
rechtsvoor

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

---

Schade exterieur - Portier  
rechtsvoor

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

---

Schade exterieur - Portier  
rechtsvoor

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

---

Schade exterieur - Portier  
linksachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

---

Schade exterieur - Portier  
rechtsachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

---

Schade exterieur - Dak

Soort schade

Roest

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

---

Schade exterieur - Dak

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

---

Schade interieur - Niet aanwezig (Manco)

**Soort schade**

Hoofdsteun

**Oplossing**

-

**Omschrijving**

Geen

---

Schade interieur - Niet aanwezig (Manco)

**Soort schade**

Reservesleutel

**Oplossing**

-

**Omschrijving**

Geen

**Exterieur  
opmerking**

10 gemelde schade

-

**Banden en  
velgen  
opmerking**

0 gemelde schade

-

**Interieur  
opmerking**

5 gemelde schade

-

**Technisch  
opmerking**

0 gemelde schade

-

**Externe  
opmerking**

-

**RDW geschiedenis**

Datum	Informatie	Type eigenaar
30-04-2014	Eerste toelating Datum deel IA / I	Lease
06-02-2019		Lease
05-06-2019		Lease
27-06-2019		Autobedrijf
08-07-2019		Autobedrijf
03-10-2019		Autobedrijf
03-10-2019	Laatste tenaamstelling	Fleetowner
16-09-2026	APK vervaldatum	

**Fabrieksopties (waarschijnlijk)**

2 zitplaatsen rechtsvoor

alarm klasse 1(startblokkering)

Anti Blokkeer Systeem

bestuurdersairbag

centrale vergrendeling met afstandsbediening

elektrische ramen voor

tussenschot laag

zijschuifdeur rechts

Extra foto's

