

### Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKKAHPY4 S6020443	Erstzulassung	11.06.2025	Außenfarbe	Diamant Schwarz/Karbon Schwarz
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	WI-HE 9103	Laufleistung	31 786 km
Modell	GRANDLAND B GS 1.2 HYBRID 48V 100KW eDCT6	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

### Auftragsdaten

Lagerplatz	44894 Opel Bochum		
------------	-------------------	--	--



### Lose Teile


Nothilfekit Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Hutablage	✓
Bedienungsanleitung Radio	✓

### Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Schlüssel	✓
Inspektion	✓

### Reifen

Michelin 225/55/19 V  
Ganzjahresreifen 5.0 mm



Michelin 225/55/19 V  
Ganzjahresreifen 5.0 mm








Michelin 225/55/19 V  
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Michelin 225/55/19 V  
Ganzjahresreifen 6.0 mm

### Außenschäden

**DEKRA Automotive Solutions**

1		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Motorhaube</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>SR Steinschlag</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Motorhaube	Position	Vorne	Beschreibung	SR Steinschlag	Anmerkungen	-	2		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Windschutzscheibe</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Windschutzscheibe	Position	Vorne	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-
Bauteil	Motorhaube																				
Position	Vorne																				
Beschreibung	SR Steinschlag																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Windschutzscheibe																				
Position	Vorne																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				
3		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Klebesatz</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Pauschale</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Klebesatz	Position	Vorne	Beschreibung	Pauschale	Anmerkungen	-	4		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Stoßfänger</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Stoßfänger	Position	Vorne	Beschreibung	Gebrauchsspur 2	Anmerkungen	-
Bauteil	Klebesatz																				
Position	Vorne																				
Beschreibung	Pauschale																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Stoßfänger																				
Position	Vorne																				
Beschreibung	Gebrauchsspur 2																				
Anmerkungen	-																				
5		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Stoßfänger</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Stoßfänger	Position	Hinten	Beschreibung	Gebrauchsspur 2	Anmerkungen	-											
Bauteil	Stoßfänger																				
Position	Hinten																				
Beschreibung	Gebrauchsspur 2																				
Anmerkungen	-																				

**Anmerkungen**

kfz verschmutzt

**Geschätzte Reparaturkosten**

<b>Gesamt netto</b>	<b>837,75€</b>
---------------------	----------------