

# Beschrijvingsformulier

## Commissie

Land van aanbieder

 Nederland

**Kenteken:** (chassisnr: [WMW31DH0X02S38543](#))

**Aanbieder:** Leasemaatschappij


## MINI COOPER 1.5 COOPER BNS ED. AUT/ECC/NAV/LEER/LMV/SCHUIF-DAK/PDC/LED

|                                |            |                         |              |                           |            |
|--------------------------------|------------|-------------------------|--------------|---------------------------|------------|
| <b>Km-stand</b>                | 47239 km   | <b>Soort voertuig</b>   | Personenauto | <b>Ledig gewicht</b>      | 1150 kg    |
| <b>Tank/ Laad inhoud</b>       |            | <b>Kleur</b>            | Zwart        | <b>BTW/Marge</b>          | BTW        |
| <b>Brandstof</b>               | Benzine    | <b>Aantal deuren</b>    | 3            | <b>Bruto BPM</b>          |            |
| <b>Transmissie</b>             | Automaat   | <b>Aandrijving</b>      | Voorwiel     | <b>Huidig restant BPM</b> |            |
| <b>Datum eerste toelating</b>  | 23-03-2022 | <b>Aantal cilinders</b> | 3            | <b>Wielbasis</b>          | 250 cm     |
| <b>Datum eerste afgifte NL</b> | 23-03-2022 | <b>Vermogen</b>         | 100 kW       | <b>Laadvermogen</b>       | -          |
| <b>Eerste registratie</b>      | Nederland  | <b>CO2 uitstoot</b>     | 127 g/km     | <b>APK t/m</b>            | 23-03-2028 |

### Standaarduitrusting volgens originele prijslijst (kan afwijkend zijn, opgegeven optie's/extra's/foto's zijn bindend)

Anti Blokkeer Systeem, airco, alarmsysteem, Apple Carplay/Android Auto, bandenspanningscontrolesysteem, bestuurdersairbag, Bluetooth, boordcomputer, buitenspiegels elektrisch verstelbaar, buitenspiegels verwarmbaar, buitentemperatuurmeter, centrale vergrendeling met afstandsbediening, comfortstoel(en), connected services, DAB, dakspoiler, dimlichten automatisch, elektronische remkrachtverdeling, elektrische ramen voor, Elektronisch Stabiliteits Programma, hill hold functie, hoofd airbag(s) voor, achterbank in delen neerklapbaar, keyless start, kunstlederen/stof bekleding, LED achterlichten, LED koplampen, lichtmetalen velgen 16", multimedia-voorbereiding, navigatiesysteem full map, parkeersensor achter, passagiersairbag, regensensor, ruitensproeiers/wisserbladen verwarmbaar, sportstuur, alarm klasse 1 (startblokkering), bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar, passagiersstoel in hoogte verstelbaar, stuur leder, stuur verstelbaar, stuurbekrachtiging, WiFi, zij airbag(s) voor, zwarte glans (piano)lak interieur afwerking

### Opgegeven opties door inspecteur

Metaallak, Climate Control / ECC, Open dak schuif/kantel, Licht metalen velgen 17 inch, Cruise control Standaard, Connectiviteit af fabriek, Navigatie optie\_anders (af fabriek), Audio optie\_anders (af fabriek), Lederen bekleding zwart, LED koplampen, Park Distance Control achter

## Inspectie

### Aanwezig bij de auto

- |                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| ✓ Hoofdsleutel                | ✓ Reservesleutel      |
| ✓ Navigatie CD/DVD            | ✓ Instructieboekje    |
| ✓ Onderhoudsboekje (Digitaal) | ✓ Hoedenplank/rolhoes |

### Bijzonderheden interieur

|                    |      |                     |      |
|--------------------|------|---------------------|------|
| Aantal zitplaatsen | : 4  | Aantal hoofdsteunen | : 4  |
| Schoon van binnen  | : Ja | Normale geur        | : Ja |

### Bijzonderheden exterieur

|                   |      |                              |                 |
|-------------------|------|------------------------------|-----------------|
| Schoon van buiten | : Ja | Sponningen deuren beschadigd | : Ja, kras(sen) |
| Gebruikerskrassen | : Ja | Restyledeukjes               | : Ja            |
| Steenslag         | : Ja |                              |                 |

### Banden

| Band | Geschat profiel | Soort       | Merk        | Maat       |
|------|-----------------|-------------|-------------|------------|
| LV   | 6 mm            | All weather | Continental | 205/45 R17 |
| RV   | 6 mm            | All weather | Continental | 205/45 R17 |
| LA   | 5 mm            | All weather | Continental | 205/45 R17 |
| RA   | 5 mm            | All weather | Continental | 205/45 R17 |

|   |      |
|---|------|
| Aantal wieldoppen/LMV                               | LMV  |
| Aantal beschadigd                                   | 2    |
| Dealer onderhouden                                  | Ja   |
| Proefrit gemaakt door inspecteur                    | Nee  |
| Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt | Nee  |
| Heeft de auto een afwijkende BPM afschrijving       | Nee  |
| Technische staat                                    | Goed |

## Extra details

### Beschadigingen

#### Deel:

Achterklep

**Omschrijving:**

Deukje en krasjes

**Gegeven oplossing:**

Restylen en bijwerken



#### Deel:

Scherm linksachter

**Omschrijving:**

Deukjes en krasjes

**Gegeven oplossing:**

Restylen en bijwerken



#### Deel:

Dak

**Omschrijving:**

Ingebrande vogelpoep, deukje

**Gegeven oplossing:**

Herstellen en spuiten



#### Deel:

Motorkap

**Omschrijving:**

Ingebrande plekken, deukjes

**Gegeven oplossing:**

Herstellen en spuiten



#### Deel:

Scherm rechtsachter

**Omschrijving:**

Deukjes en krasjes

**Gegeven oplossing:**

Restylen en bijwerken



#### Deel:

Velg linksvoor

**Omschrijving:**

Velgrand beschadigd

**Gegeven oplossing:**

Velgreparatie



#### Deel:

Velg rechtsvoor

**Omschrijving:**

Velgrand beschadigd

**Gegeven oplossing:**

Velgreparatie



### Extra foto's



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto

---

### Documenten

Geen documenten gevonden.

---