

49. CO2-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch: CO2 emissions / fuel consumption / electric energy consumption:

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridfahrzeuge (falls zutreffend): All powertrains, except CVC hybrid electric vehicles (if applicable):

WLTP-Werte WLTP values	CO2-Emissionen [g/km] CO2 emissions			Kraftstoffverbrauch [L/100km] [m³/100km] Fuel consumption [l/100km]			Stromverbrauch [Wh/km] Electric Consumption
	Benzin/Diesel: Petrol/Diesel:	Gas: CNG/LPG:	Sonstige: others:	Benzin/Diesel: Petrol/Diesel:	Gas: CNG/LPG:	Sonstige: others:	
Niedrig / Low:	156	----	----	6.9	----	----	-----
Mittel / Medium:	121	----	----	5.3	----	----	-----
Hoch / High:	106	----	----	4.6	----	----	-----
Höchstwert / Extra High:	128	----	----	5.6	----	----	-----
Kombiniert / Combined:	123	----	----	5.4	----	----	-----

2. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutr.): Elektrische Reichweite [km]: ----- Elektrische Reichweite innerorts [km]: -----
Pure electric vehicles (if applicable): Electric range [km]: ----- Electric range city [km]: -----

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: Vehicle fitted with eco-innovation(s): ja yes

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): General code of the eco-innovation(s): e13 29

3.2. Gesamteinsparungen von CO2-Emissionen durch die Ökoinnovation(en): Total CO2 emissions savings due to the eco-innovation(s):

3.2.2. WLTP-Einsparungen (falls zutreffend) [g/km]: Benzin/Diesel: 1.18 Gas: CNG/LPG: ---- Sonstige: ----
WLTP savings (if applicable) [g/km]: Petrol/Diesel: ----- others: -----

4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend): CVC hybrid electric vehicles (if applicable):

WLTP-Werte WLTP values	CO2-Emissionen [g/km] CO2 emissions			Kraftstoffverbrauch [L/100km] [m³/100km] Fuel consumption [l/100km]			Stromverbrauch [Wh/km] Electric Consumption
	Benzin/Diesel: Petrol/Diesel:	Gas: CNG/LPG:	Sonstige: others:	Benzin/Diesel: Petrol/Diesel:	Gas: CNG/LPG:	Sonstige: others:	
Niedrig / Low:	----	----	----	----	----	----	-----
Mittel / Medium:	----	----	----	----	----	----	-----
Hoch / High:	----	----	----	----	----	----	-----
Höchstwert / Extra High:	----	----	----	----	----	----	-----
Innerorts / City:	----	----	----	----	----	----	-----
Komb. (Erhaltend) / Comb. (sustaining):	----	----	----	----	----	----	-----
Komb. (Entladend) / Comb. (depleting):	----	----	----	----	----	----	-----
Gewichtet, komb. / Weighted, comb.:	----	----	----	----	----	----	-----

5. Elektrische Reichweite von extern aufladbaren Hybridfahrzeugen (falls zutreffend): Electric range of CVC hybrid electric vehicles (if applicable):

Gleichwertige elektromotorische Reichweite [km]: Equivalent All Electric Range [km]:	(EAER):	(EAER innerorts): (EAER city):
-----	----	-----

Vollelektrische Reichweite: (AER): ----- (AER innerorts): (AER city): -----
All Electric Range: -----

49. VECTO

1. Krypt. Hash der Aufzeichnungsdatei des Herstellers: Crypt. hash of the manufacturer's records file: -----

2. Emissionsfreies schweres Nutzfahrzeug: ----- 3. Arbeitsfahrzeug: -----
Zero emission heavy-duty vehicle: ----- Vocational vehicle: -----

4. Krypt. Hash der Kundeninformationsdatei: Crypt. hash of the customer information file: -----

5. Spez. CO2-Emissionen [g/tkm]: ----- 5.1. Spez. CO2-Emissionen [g/pkm]: -----
Specific CO2 emissions [g/tkm]: ----- Specific CO2 emissions [g/pkm]: -----

6. Durchschnittlicher Nutzlastwert [t]: ----- 6.1. Durchschnittliche Belegung (Personenanz.): ---
Average payload value [t]: ----- Average occupancy (number of persons): -----

7. Fahrzeuguntergruppe/-gruppe: -----

8. Krypt. Hash der Fahrzeuginformationsdatei: Crypt. hash of the vehicle information file: -----

Sonstiges
Miscellaneous

50. Typgenehmigt für die Beförderung gefährlicher Güter: -----
Type-approved for transporting dangerous goods: -----

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß VO (EU) 2018/858 Anhang I Teil A Abschnitt 5: -----
For special purpose vehicles: Designation in accordance with CR (CE) 2018/858 annex I part A point 5: -----

52. Anmerkungen: Remarks:

NO 30.: A1 max 1531##NO 30.: A2 max 1516##NO 16.2.: mit Anhänger Achse 2: +70 kg##NO 35.: alt. zu Pos 35 mit abw. We rten zu Pos 49: 205/55 R17 91V#6, 5JX17 ET39; ##205/60 R16 92H#6, 0JX16 ET35; ##205/60 R16 92V#6, 0JX16 ET35; ##215/45 R1 8 89V#7, 0JX18 ET39; ##195/60 R16 89H M-S#6, 0JX16 ET35; ##205/55 R17 91H M-S#6, 5JX17 ET39; ##205/55 R17 95H XL M-S#6, 5J X17 ET39; ##205/55 R17 95V XL M-S#6, 5JX17 ET39

NO 30.: A1 max 1531##NO 30.: A2 max 1516##NO 16.2.: with trailer axle 2: +70 kg##NO 35.: alt. to pos 35 with deviat i ng val. in pos 49: 205/55 R17 91V#6, 5JX17 ET39; ##205/60 R16 92H#6, 0JX16 ET35; ##205/60 R16 92V#6, 0JX16 ET35; ##215/45 R18 89V#7, 0JX18 ET39; ##195/60 R16 89H M-S#6, 0JX16 ET35; ##205/55 R17 91H M-S#6, 5JX17 ET39; ##205/55 R17 95H XL M-S#6 , 5JX17 ET39; ##205/55 R17 95V XL M-S#6, 5JX17 ET39

54. Fahrzeuge mit erweiterten Systemen: AEBS, AIF, DDAW, eCall, EDR, ELKS, ESS, ISA, TPMS
Vehicles fitted with advanced vehicle systems:

55. Fahrzeug zertifiziert nach UN-R 155: ja yes 56. Fahrzeug zertifiziert nach UN-R 156: nein no
Vehicle certified in accordance with UN-R No. 155: Vehicle certified in accordance with UN-R No. 156:

VOLKSWAGEN

Übereinstimmungsbescheinigung Certificate of Conformity

Vollständige Fahrzeuge
Complete vehicles

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug:
The undersigned hereby certifies that the vehicle:

01. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers): Make (Trade name of manufacturer): VOLKSWAGEN, VW

02. Typ: CS Variante: ACCUSA Version: FM6FM6AJ0284WEAI
Type: Variant: Version:

02.1. Handelsbezeichnung: TAIGO Commercial name:

02.2. Typgenehmigungsinfo hinsichtl. des Basisfzg. / der vorangeg. Stufe: Typgenehmigungsnr. inkl. Erweiterungsnr.:
Type-approval information of the base / previous stage vehicle: Type-approval number including extension number:

02.2.1. Zul. Parameterwerte für Mehrstufen-Typgenehmigung bei Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs:
Allowed Parameter Values for multistage type approval to use the base vehicle emission values:

Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs [kg]: Final Vehicle actual mass [kg]: -----

Tech. zul. Gesamtmasse des endg. Fahrzeugs in belad. Zustand: Final Vehicle technically permissible maximum laden mass [kg]: -----

Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill [cm²]: Cross-sectional area of air entrance of the front grille [cm²]: -----

Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug [cm²]: Frontal area for final vehicle [cm²]: -----

Rollwiderstand [kg/t]: Rolling resistance [kg/t]: -----

02.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie: Interpolation family's identifier: IP-MQB27SZ_A2_1069-WWV

02.3.2. Kennung der ATCT-Familie: ATCT family's identifier: AT-200_0V_0417_001-WWV

02.3.3. Kennung der PEMS-Familie: PEMS family's identifier: 13-VWx-715W_C1_DUSA_FM6_0_A_1_0-000

02.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie: Roadload family's identifier: RL-MQ200_6F_22_004-WWV

02.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie: Roadload Matrix family's identifier: -----

02.3.6. Kennung der Familie mit period. Regenerierung: Periodic regeneration family's identifier: PR-VW_00268_00_000-WWV

02.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie: Evaporative test family's identifier: EV-AW_DGW_D_ALACAA-WWV

04. Fahrzeugklasse: M1 Vehicle category:

05. Firmenname und Anschrift des Herstellers: Volkswagen AG, Berliner Ring 2, DE-38440 Wolfsburg Company name and address of manufacturer:

05.1. Firmenname und Anschrift des Basisfahrzeugherstellers: ----- Company name and address of base vehicle manufacturer:

06. Anbringungsstelle und -art der vorgeschrieb. Schilder: An der linken od. rechten B-Säule, geklebt On the left or right B-pillar, glued or bonded
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer: Im Motorraum rechts In the engine compartment, right
Location of the vehicle identification number:

09. Name und Anschrift des Bevollmächt. des Herstellers: ----- Name and address of the manufacturer's representative:

10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer: VWGZZZCS8SY021810 Vehicle identification number:

11. Produktionsdatum des Fahrzeugs: 2024-11-13 Date of manufacture of the vehicle:

☐ wie folgt vervollständigt und geändert worden ist: has been completed and altered as follows: -----

☒ mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt: e13*2018/858*00140*08 erteilt am: 2024-07-09
conforms in all respects to the type described in the following approval: granted on:

☒ zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische/imperiale Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische/imperiale Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann. can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric/imperial units for the speedometer and metric/imperial units for the odometer.

☐ ohne weitere Genehmigungen nicht zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr zugelassen werden kann. cannot be permanently registered without further approvals.

Wolfsburg 2024-11-13 Wolfsburg 2024-11-13
ppa. ppa.

Dr. Clemens Kadow Leiter Technische Konformität Elvira Tölkes Leiterin Qualitätssicherung

Interne Herstellerdaten:
Internal manufacturer's data:

DEU390 B 21747 R11 ZBT II wurde erstellt VWGZZZCS8SY021810 HSN:0603
CUH0000460original FC99801852024 000341 80270658 00107

V0547NCTA / V09LENC7
001071221202

Laufende Nummer bei Zulassung:

046CC0183236



www.PS-Team.de



Allgemeine Baumerkmale General Construction Characteristics					
1.	Anzahl der Achsen/Räder: Number of axles/wheels:		2 / 4		
1.1.	Achsen mit Doppelbereifung (Anzahl, Lage): Axe(s) with twin wheels (number, position):		- - - - -		
2.	Gelenkte Achsen (Anzahl, Lage): Steered axle(s) (number, position):		- - - - -		
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage): Powered axle(s) (number, position):		1 , Achse 1 1 , Axle 1		
Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen: Interconnection of powered axle(s):			- - - - -		
3.1.	Angabe, ob das Fahrzeug nicht-teil-/vollautomat. ist: Specify if the vehicle is automated/partially-automated:				
Hauptabmessungen Main Dimensions					
4.	Radstand [mm]: Wheelbase [mm]:	2554	4.1.	Achsabstand [mm]: Axe spacing [mm]:	
5.	Länge [mm]: Length [mm]:	4269	5.1.	Höchstzulässige Länge [mm]: Maximum permissible length [mm]:	
5.2.	Verlängertes Führerhaus entspr. Artikel 9a der Richtlinie 96/53/EG: Elongated cab complying to Article 9a of Directive 96/53/EC:				
5.3.	Fahrzeug mit aerodyn. Luftleitnrichtungen und Ausrüstungen ausgestattet: Vehicle equipped with aerodynamic device or equipment:				
6.	Breite [mm]: Width [mm]:	1757	6.1.	Höchstzulässige Breite [mm]: Maximum permissible width [mm]:	
7.	Höhe [mm]: Height [mm]:	1497	7.1.	Höchstzulässige Höhe [mm]: Maximum permissible height [mm]:	
8.	Sattelvormaß des Sattelzugfahrzeugs (Höchstwert/Mindestwert) [mm]: Fifth wheel lead for semi-trailer towing vehicle (maximum/minimum) [mm]:				
9.	Abstand zw. der Fahrzeugfront und Mittelpunkt der Anhängervorrichtung [mm]: Distance between the front end of the vehicle and the centre of the coupling device [mm]:				
11.	Länge der Ladefläche [mm]: Length of the loading area [mm]:				
12.	Hinterer Überhang [mm]: Rear overhang [mm]:		12.1.	Höchstzulässiger Hinterer Überhang [mm]: Maximum permissible rear overhang [mm]:	
Massen Masses					
13.	Masse in fahrbereitem Zustand [kg]: Mass in running order [kg]:		1244		
13.1.	Verteilung dieser Masse auf die Achsen (1./2.) [kg]: Distribution of this mass amongst the axle(s) (1./2.) [kg]:				
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]: Actual mass of the vehicle [kg]:				
13.3.	Zusätzliche Masse für alternativen Antrieb [kg]: Additional mass for alternative propulsion [kg]:				
14.	Masse des unvollständigen Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand [kg]: Mass in running order of the incomplete vehicle [kg]:				
14.	Masse des Basisfahrzeugs in fahrbereitem Zustand [kg]: Mass of the base vehicle in running order [kg]:				
14.1.	Verteilung dieser Masse auf die Achsen (1./2.) [kg]: Distribution of this mass amongst the axle(s) (1./2.) [kg]:				
14.2.	Tatsächliche Masse des unvollständigen Fahrzeugs [kg]: Actual mass of the incomplete vehicle [kg]:				
15.	Mindestmasse des Fahrzeugs nach Vervollständigung [kg]: Minimum mass of the vehicle when completed [kg]:				
15.1.	Verteilung dieser Masse auf die Achsen (1./2.) [kg]: Distribution of this mass amongst the axle(s) (1./2.) [kg]:				
16.	Technisch zulässige Höchstmassen: Technically permissible maximum masses:				
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]: Technically permissible maximum laden mass [kg]:		1700		
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]: Technically permissible mass on each axle (1./2.) [kg]:		900 / 850		
16.3.	Technisch zulässige maximale Masse je Achsgruppe (1./2.) [kg]: Technically permissible mass on each axle group (1./2.) [kg]:		- - - - -		
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]: Technically permissible maximum mass of the combination [kg]:		2800		
17.	Für Zul./Betrieb im innerstaatl./grenzüberschreit. Verkehr vorgesehene höchstzul. Massen [kg]: Intended registration / in service maximum permissible masses in national/international traffic [kg]:				
17.1.	Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]: Maximum permissible laden mass [kg]:				
17.2.	Gesamtmasse in beladenem Zustand je Achse (1./2.) [kg]: Maximum permissible laden mass on each axle (1./2.) [kg]:				
17.3.	Gesamtmasse in beladenem Zustand je Achsgruppe (1./2.) [kg]: Maximum permissible laden mass on each axle group (1./2.) [kg]:				
17.4.	Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]: Maximum permissible mass of the combination [kg]:				
18.	Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines Technically permissible maximum towable mass in case of				
18.1.	Deichselanhängers [kg]: Drawbar trailer [kg]:	18.2.	Sattelanhängers [kg]: Semi-trailer [kg]:	18.3.	Zentralachsanhängers [kg]: Centre-axle trailer [kg]:
18.3.1.	Starrdeichselanhängers [kg]: Rigid drawbar trailer [kg]:	18.4.	Ungebremsten Anhängers [kg]: Unbraked trailer [kg]:	620	
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]: Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point [kg]:				

Ausgegeben Landratsamt München Powerplant									
20.	Hersteller des Motors: Manufacturer of the engine:		Volkswagen AG						
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: Engine code as marked on the engine:		DUS						
22.	Arbeitsweise: Working principle:		Fremdzündung / 4-Takt Positive ignition / 4 stroke						
23.	Reiner Elektrobetrieb: Pure electric:		nein no						
23.1.	Art des (Elektro-)Hybridfahrzeugs: Class of Hybrid (electric) vehicle:		- - - - -						
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder: Number and arrangement of cylinders:		3; in Reihe 3; in line						
25.	Hubraum [cm³]: Engine capacity [cm³]:		999						
26.	Kraftstoff: Fuel:		Benzin petrol						
26.1.	Einstoff- / Flexfuel- / Zweistoffmotor / bivalenter Antrieb: Mono fuel / Bi fuel / Flex fuel / Dual fuel:		Fzg. mit Einstoffbetrieb mono fuel vehicle						
26.2.	Typ des Zweistoffmotors: Type of dual fuel engine:		- - - - -						
27.	Höchstleistung: Maximum power:		- - - - -						
27.1.	Höchste Nutzleistung [kW bei min⁻¹] (Verbrennungsmotor): Maximum net power [kW at min⁻¹] (internal combustion engine):		85.00 bei/at 5500						
27.3.	Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor): Maximum net power [kW] (electric motor):		- - - - -						
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor): Maximum 30 minutes power [kW] (electric motor):		- - - - -						
28.	Getriebe (Typ): Gearbox (type):		Handschaltung manual						
	Gang: Gear:	1	2	3	4	5	6	- - - - -	- - - - -
28.1.	Übersetzungsverhältnisse: Gearbox ratios:		3.615	2.111	1.387	0.973	0.739	0.554	- - - - -
28.1.2.	Übersetz. des Achsgetriebes: Final drive ratios:		4.688	4.688	4.688	4.688	4.688	4.688	- - - - -
Höchstgeschwindigkeit Maximum Speed									
29.	Höchstgeschwindigkeit [km/h]: Maximum speed [km/h]:		196						
Achsen und Radaufhängung Axles and Suspension									
30.	Spurweite Achse(n) 1/2 [mm]: Axe(s) track (1./2.) [mm]:		1523 / 1508						
31.	Lage der Hubachse(n): Position of lift axle(s):		- - - - -						
32.	Lage der belastbaren Achse(n): Position of loadable axle(s):		- - - - -						
33.	Antriebsachse(n) mit Luftfederung oder gleichwertige Aufhängung: Drive axle(s) fitted with air suspension or equivalent:		- - - - -						
Reifen Tyres									
35.	Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO₂-Emissionen: Fitted tyres / rims / energy efficiency class of RRC / tyre category used for CO₂ determination:								
	Achse 1: Axle 1:	205/60 R16 92V	/ 6,0JX16 ET35				/ A / C1		
	Achse 2: Axle 2:	205/60 R16 92V	/ 6,0JX16 ET35				/ A / C1		
Bremsen Brakes									
36.	Anhänger-Bremsanschlüsse: Trailer brake connections:		- - - - -						
37.	Druck in der Versorgungsleitung des Anhänger-Bremssystems [bar]: Pressure in feed line for trailer braking system [bar]:		- - - - -						
Aufbau Bodywork									
38.	Code des Aufbaus: Code for bodywork:		AC						
39.	Fahrzeugklasse: Class of vehicle:		- - - - -						
40.	Farbe des Fahrzeugs: Colour of vehicle:		GRAU GREY						
41.	Anzahl und Anordnung der Türen: Number and configuration of door:		5 / li. 2, re. 2, hi. 1 5 / le. 2, ri. 2, ba. 1						
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): Number of seating positions (including the driver):		5						
42.1.	Sitz(e), der (die) nur zur Verw. bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary:		- - -						
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: Number of wheelchair user accessible position:		- - -						
43.	Anzahl der Stehplätze: Number of standing places:		- - -						

Für dieses Dokument verwendete Zulassungsbescheinigung Teil II (HJ571335) ausgegeben Landratsamt München Coupling devices									
44.	Genehmigungsnummer oder -zeichen der Anhängervorrichtung (sofern angebaut): Approval number or approval mark of coupling device (if fitted):		- - - - -						
45.	Typen oder Klassen von Anhängervorrichtungen, die angebracht werden können: Types or classes of coupling devices which can be fitted:		- - - - -						
45.1.	Kennwerte (D/V/S/U): Characteristics values (D/V/S/U):		- - - - - / - - - - - / - - - - -						
Umweltverträglichkeit Environmental performances									
46.	Geräuschpegel: Sound level:	Standgeräusch [dB(A) bei min⁻¹]: Stationary [dB(A) at min⁻¹]:	Fahrgeräusch [dB(A)]: Drive-by [dB(A)]:						
		71.00 bel/at 3750	67.00						
47.	Abgasnorm: Exhaust emission level:		EURO 6 EA						
47.1.	Parameter für die Emissionsmessung von Vind: Parameters for emission testing of Vind:								
47.1.1.	Prüfmasse [kg]: Test mass [kg]:		1343						
47.1.2.	Querschnittsfläche [m²]: Frontal area [m²]:		- - - - -						
47.1.2.1.	Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill [cm²]: Projected frontal area of air entrance of the front grille [cm²]:		- - - - -						
47.1.3.	Straßenlastkoeffizienten Road load coefficients		f ₁ (47.1.3.0.)		f ₁ (47.1.3.1.)		f ₁ (47.1.3.2.)		
	f ₂ [N] / f ₁ [N/(km/h)] / f ₃ [N/(km/h)²]:		75.0		0.493		0.03233		
47.2.	Fahrzyklus: Driving cycle:		- - - - -						
47.2.1.	Fahrzyklusklasse: Driving cycle class:		3b						
47.2.2.	Miniatursierungsfaktor (f _{acc}): Downscaling factor (f _{acc}):		- - - - -						
47.2.3.	Begrenzte Geschwindigkeit: Capped speed:		nein no						
48.	Abgasemissionen: Exhaust emissions:		715/2007*2023/443EA						
1.2.	Prüfverfahren: Typ I (WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh] Test procedure: Type 1 (WLTP highest values) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]								
	Benzin/ Diesel petrol/ diesel	CO	THC	NMHC	NO _x	THC+NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikelm.	Partikelza.
		118.9	12.8	10.1	21.3	- - - - -	- - - - -	0.0000	0.06E11
	Gas gas	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	E - -
	Andere other	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	E - -
2.2.	Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh] Test procedure: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]								
	Benzin/ Diesel petrol/ diesel	CO	THC	NMHC	NO _x	THC+NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikelm.	Partikelza.
		- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	E - -
	Gas gas	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	E - -
	Andere other	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	E - -
48.1.	Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m⁻¹]: Smoke corrected absorption coefficient [m⁻¹]:		- - - - -						
48.2.	Ggf. angegebene höchste RDE-Werte: (if applicable):		NO _x [mg/km]		Partikelzahl mit Exponent [#/km] Particlos (number) with exponent [#/km]				
	Vollständige RDE-Fahrt: Complete RDE trip:		60.0		6.00 E11				
	Innerstädtische RDE-Fahrt: Urban RDE trip:		60.0		6.00 E11				



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz
loser Radsatz im Laderaum (Sommerreifen)




Bild 14 : Fahrbereifung / Winter



Bild 15 : Sitzverkleidung vorne links verkratzt




Bild 16 : Motorraum Tierversbiss




Bild 17 : Motorraum Tierversbiss




Bild 18 : Motorraum Tierversbiss



Bild 19 : Antennenstab Tierbisse



Bild 20 : Antennenstab Tierbisse




Bild 21 : Dachholm hinten rechts verdellt




Bild 22 : Dachholm hinten rechts verdellt



Bild 23 : Airbagkontrolle meldet Fehler



Bild 24 : Motorkontrolle meldet Fehler




Bild 25 : Stoßfänger hinten unterhalb verkratzt mit Anhaftungen




Bild 26 : Stoßfänger hinten unterhalb verkratzt mit Anhaftungen




Bild 27 : Stoßfänger vorne eingedrückt und verschrammt / Unfallschaden



Bild 28 : Stoßfänger vorne eingedrückt und verschrammt / Unfallschaden



Bild 29 : Stoßfänger vorne eingedrückt und verschrammt / Unfallschaden



Bild 30 : Stoßfänger vorne eingedrückt und verschrammt / Unfallschaden

DEKRA Automobil GmbH
Am Junkerswerk 1, 06847 Dessau-Roßlau

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Dessau-Roßlau
Am Junkerswerk 1
06847 Dessau-Roßlau
Telefon 0340 / 5505-0
Fax 0340 / 5505-250
E-Mail dessau.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Marc Schubert
Tel. direkt 0340 5505-0

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

M Q8285

FIN

WVGZZZCS8SY021810

Auftragsnummer	4324601651
Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Ihr Auftrag vom	20.07.2026, telefonisch
Besichtigung	20.07.2026 um 10:00 Uhr DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Dessau-Roßlau, Am Junkerswerk 1, 06847 Dessau-Roßlau

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 20.07.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis der gültigen Marktbeobachtung der DAT Deutschland sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	14.252,10 EUR	16.960,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 20.07.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte telefonisch. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 20.07.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 20.07.2026 um 10:00 Uhr durch Herrn Marc Schubert bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Dessau-Roßlau, Am Junkerswerk 1, 06847 Dessau-Roßlau, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
- Herstellerunterlagen

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 88 µm bis 128 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die Fahrzeug Ausstattung wurde anhand einer VIN-Abfrage ermittelt, daher kann es zu Abweichungen in der Ausstattungsliste kommen bitte verwenden Sie die Hersteller-Ausstattungsliste als Referenz.

Das Fahrzeug hat dem Alter und der Laufleistung entsprechend mehr oder weniger starke Gebrauchsspuren außen & innen (kleine Parkdellen, Steinschläge, Waschkratzer, Schrammen, etc.), die in der Bewertung berücksichtigt wurden.

Am Fahrzeug waren zum Besichtigungszeitpunkt Winterräder verbaut, Stahl mit Kappe ; HANKOOK Winter I cept RS2 ; 195/60R1689H ; alle 7mm Profiltiefe ;

Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen M Q8285
Tag der Erstzulassung 24.04.2025

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU 04 / 2028

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Volkswagen
Typ / Verkaufsbezeichnung	Taigo (CS1)(08.2021->) / Taigo 1.0 TSI Goal
Aufbauart	Limousine
HSN / TSN	0603 / CUH
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WVGZZZCS8SY021810
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe (Hersteller)	Ascot Gray (A7A)
Lackierung	6U, LA7A
Polster / Farbe	Sitzbezüge für Sondermodell / Titanschwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 3
Leistung / Hubraum	85 kW / 999 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	5.883

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 60 R 16 92 V	Goodyear / EfficientGrip Performance	S/O	5 mm
rechts	205 / 60 R 16 92 V	Goodyear / EfficientGrip Performance	S/O	5 mm
2 links	205 / 60 R 16 92 V	Goodyear / EfficientGrip Performance	S/O	6 mm
rechts	205 / 60 R 16 92 V	Goodyear / EfficientGrip Performance	S/O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 09 / 2028			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar, Ambiente-Beleuchtung, Antriebsart: Frontantrieb, Anzeige für Waschwasserstand, App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto), Armaturentafel gepolstert, Audiosystem Ready 2 Discover (inkl. Streaming & Internet, Touchscreen, Bluetooth), Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion, Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar mit Spiegelabsenkung rechts, Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion, Außenspiegel schwarz lackiert, Chrom-Paket (1), Chrom-Paket 2, Dachhimmel Stoff, grau, Dachreling, Digital Cockpit (Instrumentenanzeige digital), Einparkhilfe vorn und hinten, Einstiegsleisten für Sondermodell, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS, Anhängerstabilisierung, MSR, Fahrassistent-Paket: Travel Assist und Lane Assist, Fahrassistent-System: Automatische Distanzregelung (ACC), Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent, Fahrassistent-System: Fernlichtregulierung (Light Assist), Fahrassistent-System: Fußgängererkennung,

Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung, Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Frontscheibe Verbundglas getönt, Funkschlüssel (2) klappbar, Fußmatten Textil, Gepäckraumboden höhenverstellbar, Getriebe 6-Gang, Handbremshebelgriff Leder, Heckleuchten LED, Heckscheibenwischer, Innenausstattung: Dekoreinlagen Lave Stone Black, Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz und Rücksitz (inkl. i-Size-Kindersitze), Karosserie: 5-türig, Kopfstützen hinten (3-fach), Kopfstützen vorn sicherheitsoptimiert, LM-Felgen 6x16 (Zürich, schwarz glanzgedreht), Lenkrad (Leder) mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung, Leseleuchten vorn, Leuchtweitenregelung, Mittelarmlehne vorn verschiebbar, mit Ablagefach, Mobiltelefon Schnittstelle mit kabelloser Ladefunktion, Motor 1,0 Ltr. - 85 kW TSI, Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 2 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten (45 W), Nebelschlussleuchte, Nichtraucher-Paket, Notrufsystem, Otto-Partikelfilter (OPF), Pedale Edelstahl, Radioempfang digital (DAB+), Radstand 2554 mm, Reifen 205/60 R16 ..H, Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set), Reifenkontroll-Anzeige, Rücksitzlehne geteilt, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer LED, Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn, Seitenairbag vorn mit Center-Airbag, Kopf-Airbag-Einheit vorn und hinten, Servolenkung, Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer und Endbeschlagstraffer, höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: für Sondermodell, Sitze vorn höhenverstellbar, Sitze: Normalsitze vorn, Sitzheizung vorn, Sondermodell Goal, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Start/Stop-Anlage mit Rekuperation, Stoßfänger Life, Verbandkasten und Warndreieck, Verglasung hinten abgedunkelt (75%), Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten, Wartung: Longlife-Service, Wegfahrsperre (elektronisch), Zentralverriegelung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Klimaanlage Climatronic 2-Zonen, Lautsprecher (6), Navigationsfunktion Discover Media inkl. Streaming & Internet (Touchscreen-Farbdisplay), Sonderlackierung Ascot Grau uni, Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Wartungsinformationen sind elektronisch gespeichert. Entsprechende Informationen zu durchgeführten Wartungs- und Servicearbeiten können nur bei einem autorisierten Vertrags- oder Servicepartner abgerufen werden. Zum Zeitpunkt der Besichtigung verbleiben bis zur nächsten Wartung 292 km oder 24.300 Tage.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Motorraum Tierverschleiß, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 16, 17, 18); Antennenstab Tierbisse, erneuern (Bild 19, 20); Dachholm hinten rechts verdellt, drücken (Bild 21, 22); Airbagkontrolle meldet Fehler, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 23); Motorkontrolle meldet Fehler, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 24); Stoßfänger vorne eingedrückt und verschrammt / Unfallschaden, instandsetzen (Bild 27, 28, 29, 30).

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Sitzverkleidung vorne links verkratzt (Bild 15); Stoßfänger hinten unterhalb verkratzt mit Anhaftungen (Bild 25, 26).

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Marc Schubert

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rücknahmeprotokoll
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Bewertungsgutachten / Rechendaten

Kennzeichen M Q8285 **FIN** WVGZZZCS8SY021810

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	24.04.2025	Fahrzeugart	Anhänger sonstige
Hersteller	Volkswagen	Typ / Verkaufsbez.	Taigo (CS1)(08.2021->) / Taigo 1.0 TSI Goal
Aufbauart	Limousine	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WVGZZZCS8SY021810
HSN / TSN	0603 / CUH	DAT Europa-Code®	019051640510006
DAT Marktindex	DE002 6594	Km-Stand abgelesen	5883
Nächste HU §29 StVZO	04 / 2028	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl	3 / Reihenmotor	Leistung (kW)	85
Hubraum (ccm)	999	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	Ascot Gray (A7A) / 6U, LA7A	Polster / Farbe	Sitzbezüge für Sondermodell / Titanschwarz

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Bewertung zum Stichtag 20.07.2026 (Besichtigung 20.07.2026)

Listenneupreis nach DAT Europa-Code® und Marktindex ohne Sonderausstattungen		29.665,00 EUR
Listenneupreis für zusätzlich berücksichtigte Sonderausstattungen		1.054,34 EUR
Listenneupreis gesamt		30.719,34 EUR
Richtwert nach DAT Europa-Code® und Marktindex		20.532,26 EUR
Bezugsfahrstrecke in km: 15000		
Laufleistung / Laufleistungsdifferenz: 5883 / -9117		
Laufleistungskorrektur	+	651,00 EUR
Erstzulassungskorrektur	-	29,87 EUR
Basiswert durch DAT Ermittlung		21.153,39 EUR
Gesamtwert der Ausstattungen	+	567,08 EUR
Grundwert durch DAT Ermittlung		21.720,48 EUR
Zu-/Abschlag der montierten Reifen (Differenz zur Serienbereifung)	-	71,82 EUR
Zwischensumme I		21.648,66 EUR
Zwischensumme II		21.648,66 EUR
Reparaturkosten (mit 343,28 EUR MwSt.)	-	2.150,00 EUR
Händlerverkaufswert DAT (mit 3.113,23 EUR MwSt.)		19.500,00 EUR
Handelsspanne (mit 405,92 EUR MwSt.)	-	2.540,00 EUR
Händlereinkaufswert DAT (mit 2.707,31 EUR MwSt.)		16.960,00 EUR
		19.498,66 EUR
		2.542,36 EUR
		16.956,30 EUR

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung	NP	Abw.	%	VK
24611	Lautsprecher (6)	0,00*			0,00
28916	Klimaanlage Climatronic 2-Zonen	374,85*			267,31
25811	Navigationsfunktion Discover Media inkl. Streaming & Internet (Touchscreen-Farbdisplay)	679,49*			299,77
11677	Sonderlackierung Ascot Grau uni	0,00*			0,00
718	Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)	0,00*			0,00
Summe Sonderausstattung		1.054,34			567,08 EUR

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert brutto
1. Motorraum Tierverschleiß, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 16, 17, 18)	300	100	-300,00
2. Antennenstab Tierbisse, erneuern (Bild 19, 20)	55	100	-55,00
3. Dachholm hinten rechts verdellt, drücken (Bild 21, 22)	100	100	-100,00
4. Airbagkontrolle meldet Fehler, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 23)	250	100	-250,00
5. Motorkontrolle meldet Fehler, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 24)	250	100	-250,00
6. Stoßfänger vorne eingedrückt und verschrammt / Unfallschaden, instandsetzen (Bild 27, 28, 29, 30)	1.195	100	-1.195,00
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	2.150		-2.150,00 EUR

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Sitzverkleidung vorne links verkratzt (Bild 15)
Stoßfänger hinten unterhalb verkratzt mit Anhaftungen (Bild 25, 26)

Der Sachverständige
Marc Schubert

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.
