

INFORME CONTROL VEHÍCULO



16 de diciembre de 2025

Nº Expediente: 3425355070

Nº Revision: WTWS_601247

Página: 1 de 1

DATOS DEL VEHÍCULO			
MATRÍCULA:	3094-LSH	Nº CHASIS:	W0VZT8EP8M1014320
KILÓMETROS:	159356	MARCA:	OPEL
F. PERITACIÓN:	15/12/2025	MODELO:	INSIGNIA ST BUSINESS ELEGANCE 2.0D DVH
Seguro:	SI		

DATOS DE LA INSTALACIÓN			
INSTALACIÓN:	CAMPA CEVA MEJORADA PROFESIONAL	FECHA DE ENTRADA:	12/12/2025
DIRECCIÓN:	Antigua carretera de san Fernando, km	PERSONA CONTACTO:	WTWS_6108
LOCALIDAD:	MEJORADA DEL CAMPO	TELEFONO/E-MAIL:	-

VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS					
Nº LLAVES:	2	KIT ANTIPINCHAZOS:	SI	RUEDA REPUESTO:	NO
LIBRO MANTENIMIENTO:	NO	Navegador GPS:	GPS INTEGRADO		
Neumático RunFlat:	NO	Vehículo eléctrico híbrido:	NO	Falta Cable carga Rápida:	NO
Falta Cable 220/230:	NO	Neumático Invierno:	NO		

PERSONALIZACIÓN DEL VEHÍCULO	
I VEHÍCULO SIN PERSONALIZACIÓN	

RESUMEN DE LA VALORACIÓN PERICIAL	
Concepto	Importe
Daños Generales	647,22 €
Daños Interiores	0 €
Total Valoración	647,22 €

VALORACIÓN ELEMENTOS DE INTERIOR						
Referencia	Código	Descripción	Unidades	Precio Unidad	Descuento	Importe Total
No existen elementos de interior en la valoración de daños						

OBSERVACIONES
no arraca por bateria

Nº Valoración	CMA_601247	Marca - Modelo	OPEL INSIGNIA B (Z) 5P/ST (20-)		
Fecha Alta	16/12/2025 22:29:16	CUM	OP02804	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	16/12/2025 22:34:19	Matrícula	3094-LSH		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	W0VZT8EP8M1014320		

Atributos de la Valoración

Estado	Abierta	Referencia	WTWS_601247
--------	---------	------------	-------------

Atributos vehículo

Código color de fabricante	STO
Kilómetros	159.356

Equipamiento

VIN Decoder

TURBO-DIESEL 1995CC 128KW (174) - F20DVH	Nº SERIE 01432
--	----------------

VIN Query

ACCESORIOS SISTEMA ARRANQUE SIN LLAVE - BTM	LUCES FAROS LEDS - T4L
LUCES FAROS ANTINEBLA - T3U	CRISTALES LIMPIALUNETA TR - C25
CRISTALES LUNAS TINTADAS - AKO	FECHA FABRICACIÓN 23/02/2021
PLANTA DE MONTAJE RL	RANCHERA FAMILIAR - 35
AUTOMATICO 8 VELOCIDADES - AF50	CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - KRV
CLIMATIZACIÓN CLIMATIZADOR BIZONA - CJ2	ASIENTOS REPOSACABEZAS ACTIVO 4 DIRECCIONES - AHR
VOLANTE Y MANDOS VOLANTE DEPORTIVO EN CUERO - N35/N55	SEGURIDAD AIRBAG LATERALES TR - APO/AW7
INSTRUMENTACION CONSOLA APERTURA ELEC PORTON TR - TC2	

Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS	ESPAÑA ESPAÑA - CT9
---	---------------------

Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T2  GtT4311L	Reparar Llanta rueda dl iz	0,00 h	0,00			45,00
T2  GtT4311R	Reparar Llanta rueda dl dr	0,00 h	0,00			45,00
T2  GtT4312L	Reparar Llanta rueda tr iz	0,00 h	0,00			45,00
T2  GtT4312R	Reparar Llanta rueda tr dr	0,00 h	0,00			45,00
T2  GtT69050	Reparar Paragolpes dl	0,50 h	25,00			12,50
T2  GtT7802L	Reparar Panel ext puerta tr iz	0,30 h	25,00			7,50
T2  GtT7802R	Reparar Panel ext puerta tr dr	0,30 h	25,00			7,50
T2  GtT81050	Reparar Paragolpes tr	0,20 h	25,00			5,00
T2  GtT9056L	Reparar Aleta tr iz c/estribo	0,20 h	25,00			5,00
T2  GtT9056R	Reparar Aleta tr dr c/estribo	0,40 h	25,00			10,00

Nº Valoración	CMA_601247	Marca - Modelo	OPEL INSIGNIA B (Z) 5P/ST (20-)		
Fecha Alta	16/12/2025 22:29:16	CUM	OP02804	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	16/12/2025 22:34:19	Matrícula	3094-LSH		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	W0VZT8EP8M1014320		

Pintura

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
	CHAPA						
	GtP7802R	Panel ext puerta tr dr Reparación (S=0) (L=0)					
	GtP7101R	Aleta dl dr Reparación (S=0) (L=0)					
	GtP7402L	Panel ext puerta dl iz Reparación (S=0) (L=0)					
	GtP9056R	Aleta tr dr c/estribo Reparación (S=0) (L=0)					
	GtP9056L	Aleta tr iz c/estribo Reparación (S=0) (L=0)					
	GtP70010	Capó dl Reparación (S=0) (L=0)					
	GtP7802L	Panel ext puerta tr iz Reparación (S=0) (L=0)					
	GtP7402R	Panel ext puerta dl dr Reparación (S=0) (L=0)					
	PLASTICO						
	GtP69050	Paragolpes dl Reparación (S=0) (L=0) Color Carroceria Completo					
	GtP81050	Paragolpes tr Reparación (S=0) (L=0) Color Carroceria Completo					

Nº Valoración	CMA_601247	Marca - Modelo	OPEL INSIGNIA B (Z) 5P/ST (20-)		
Fecha Alta	16/12/2025 22:29:16	CUM	OP02804	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	16/12/2025 22:34:19	Matrícula	3094-LSH		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	W0VZT8EP8M1014320		

Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	01/12/2025	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	180,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	0,00 €	Subtotal Horas MO	47,50 €	Subtotal Horas MO	147,50 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (1,90 h)	227,50 €	Subtotal M.O. (5,90 h)	147,50 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	227,50 €	Total mano de obra	147,50 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	0,00 €			Subtotal material	272,22 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	0,00 €			Total del material	272,22 €
				Total sin descuentos	419,72 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	419,72 €
				Sistema de pintura: Centro Zaragoza	
				Tipo de pintura: Bicapa	
				Nº colores	1
Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	0,00 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	227,50 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	419,72 €	Base del impuesto	647,22 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	647,22 €	IVA (21%)	135,92 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	783,14 €
				Total	783,14 €

Sistema de pintura Centro Zaragoza. Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.

NOTAS  Manual  No Actualizada  Sin Precio  Documentado por GT Motive  Pieza pre pintada

± Aproximada I Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_601247	Marca - Modelo	OPEL INSIGNIA B (Z) 5P/ST (20-)		
Fecha Alta	16/12/2025 22:29:16	CUM	OP02804	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	16/12/2025 22:34:19	Matrícula	3094-LSH		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	W0VZT8EP8M1014320		

Equipamiento

VIN Decoder

TURBO-DIESEL 1995CC 128KW (174) - F20DVH

Nº SERIE 01432

VIN Query

ACCESORIOS SISTEMA ARRANQUE SIN LLAVE - BTM
LUCES FAROS ANTINEBLA - T3U
CRISTALES LUNAS TINTADAS - AKO
PLANTA DE MONTAJE RL
AUTOMATICO 8 VELOCIDADES - AF50
CLIMATIZACIÓN CLIMATIZADOR BIZONA - CJ2
VOLANTE Y MANDOS VOLANTE DEPORTIVO EN CUERO - N35/N55
INSTRUMENTACION CONSOLA APERTURA ELEC PORTON TR - TC2

LUCES FAROS LEDS - T4L
CRISTALES LIMPIALUNETA TR - C25
FECHA FABRICACIÓN 23/02/2021
RANCHERA FAMILIAR - 35
CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - KRV
ASIENTOS REPOSACABEZAS ACTIVO 4 DIRECCIONES - AHR
SEGURIDAD AIRBAG LATERALES TR - APO/AW7

Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

ESPAÑA ESPAÑA - CT9



1000207604.jpg



1000207614.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_601247	Marca - Modelo	OPEL INSIGNIA B (Z) 5P/ST (20-)		
Fecha Alta	16/12/2025 22:29:16	CUM	OP02804	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	16/12/2025 22:34:19	Matrícula	3094-LSH		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	W0VZT8EP8M1014320		



1000207616.jpg



1000207611.jpg



1000207624.jpg



1000207628.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_601247	Marca - Modelo	OPEL INSIGNIA B (Z) 5P/ST (20-)		
Fecha Alta	16/12/2025 22:29:16	CUM	OP02804	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	16/12/2025 22:34:19	Matrícula	3094-LSH		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	W0VZT8EP8M1014320		



1000207625.jpg



1000207612.jpg



1000207619.jpg



1000207608.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_601247	Marca - Modelo	OPEL INSIGNIA B (Z) 5P/ST (20-)		
Fecha Alta	16/12/2025 22:29:16	CUM	OP02804	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	16/12/2025 22:34:19	Matrícula	3094-LSH		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	W0VZT8EP8M1014320		



1000207602.jpg



1000207605.jpg



1000207626.jpg



1000207613.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_601247	Marca - Modelo	OPEL INSIGNIA B (Z) 5P/ST (20-)		
Fecha Alta	16/12/2025 22:29:16	CUM	OP02804	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	16/12/2025 22:34:19	Matrícula	3094-LSH		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	W0VZT8EP8M1014320		



1000207618.jpg



1000207606.jpg



1000207632.jpg



1000207633.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_601247	Marca - Modelo	OPEL INSIGNIA B (Z) 5P/ST (20-)		
Fecha Alta	16/12/2025 22:29:16	CUM	OP02804	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	16/12/2025 22:34:19	Matrícula	3094-LSH		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	W0VZT8EP8M1014320		



1000207622.jpg



1000207609.jpg



1000207615.jpg



1000207630.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_601247	Marca - Modelo	OPEL INSIGNIA B (Z) 5P/ST (20-)		
Fecha Alta	16/12/2025 22:29:16	CUM	OP02804	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	16/12/2025 22:34:19	Matrícula	3094-LSH		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	W0VZT8EP8M1014320		



1000207610.jpg



1000207617.jpg



1000207629.jpg



1000207620.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_601247	Marca - Modelo	OPEL INSIGNIA B (Z) 5P/ST (20-)		
Fecha Alta	16/12/2025 22:29:16	CUM	OP02804	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	16/12/2025 22:34:19	Matrícula	3094-LSH		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	W0VZT8EP8M1014320		



1000207607.jpg



1000207623.jpg



1000207601.jpg



1000207631.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_601247	Marca - Modelo	OPEL INSIGNIA B (Z) 5P/ST (20-)		
Fecha Alta	16/12/2025 22:29:16	CUM	OP02804	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	16/12/2025 22:34:19	Matrícula	3094-LSH		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	W0VZT8EP8M1014320		



1000207627.jpg



1000207603.jpg



1000207621.jpg