

Fiat

FIAT SCUDO (506) KASTEN (2022->) L3 BASIS MOTOR 1,5 LTR. - 75 KW MULTIJET KAT KASTEN

VIN: VXFVBYHRMPZ069445






Beschreibung



	Zulassungsdatum 23/10/2023	Laufleistung 87331 km
Farbe -	Jahr 2021	Polster -
Anzahl der Türen 4	Anzahl der Sitze 2	Generation -
Karosserietyp Van	Hubraum 1499 cc	Getriebe Schaltgetriebe
Motortyp Verbrennung	Kraftstoff Diesel	Anzahl Gänge 6
Antriebsstrang Vorderradantrieb (FWD)		

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
002	Warnleuchte Inspektion	Fehlt	Ausführen
			
003	Tür / Vorne Links	Delle	Reparieren
			
005	Seitenwand / Hinten Links Länge : Lang / Material : Metall / Mit Fenster : No	Delle	Reparieren

	  	
006	Heckklappen / Kofferraumtürscharnier / Hinten Links	Kratzer Lackieren
	 	
007	Heckklappen / Kofferraumtürscharnier / Hinten Links	Delle Ersetzen
	 	
008	Laderaum / - Länge : Medium / Material : Holz	Kratzer Akzeptabel
		
009	Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Links	Delle Reparieren
	  	
010	Schriftzug Heckklappe / Kofferraumtür / Links	Keine Ersetzen
		
011	Verkl. Gepäckraum seitlich / Vorne Links Bezugsmaterial : Holz	Gebrochen Ersetzen
	  	

012	Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Rechts	Delle	Reparieren
	   		
013	Logo Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Rechts	Keine	Ersetzen
			
014	Stoßfänger / Hinten	Kratzer	Akzeptabel
			
015	Seitenwand / Hinten Rechts Länge : Kurz / Material : Metall / Mit Fenster : No	Delle	Reparieren
	    		
016	Tür / Rechts Länge : Medium / Material : Metall / Mit Fenster : No	Delle	Ersetzen
	   		
017	Türzierleiste / Rechts Länge : Medium / Lackiert : No / Material : Kunststoff / Verchromt : No	Kratzer	Ersetzen
	  		

018	Einstiegleiste / Rechts Lackiert : No / Material : Kunststoff	Kratzer	Akzeptabel
			
019	Tür / Vorne Rechts	Delle	Reparieren
  			
020	Stoßfänger unterhalb / Vorne	Kratzer	Smart Repair
    			
021	Ladeluftkühler / Vorne Rechts	Delle	Ersetzen
 			
022	LUFTFÜHRUNG LLK / Vorne Rechts	Gebrochen	Ersetzen
 			

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör


- ☐ Ersatzrad
- ☐ In-Car-Werkzeuge
- ☐ Ladekabel Starkstrom-Steckdose
- ☐ Füllflasche Nothilfekit
- ☐ Kompressor Nothilfe
- ☐ Pannenset
- ☐ Hutablage
- ☐ Ladekabel Schuko-Steckdose
- ☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	CONTINENTAL	215 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	3.5 mm
Vorne Rechts	CONTINENTAL	215 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	3.5 mm
Hinten Links	FALKEN	215 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	4 mm
Hinten Rechts	CONTINENTAL	215 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	4 mm

Kommentar


Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung




Navigation




Spare Tyre



Vin




Sonstige



Sonstige




Sonstige




Sonstige



Warnleuchte Inspektion / Fehlt



Warnleuchte Inspektion / Fehlt



Warnleuchte Inspektion / Fehlt



Tür / Vorne Links / Delle



Tür / Vorne Links / Delle



Seitenwand / Hinten Links / Delle



Seitenwand / Hinten Links / Delle



Seitenwand / Hinten Links / Delle



Heckklappen / Kofferraumtürscharnier / Hinten Links / Kratzer



Heckklappen / Kofferraumtürscharnier / Hinten Links / Kratzer



Heckklappen / Kofferraumtürscharnier / Hinten Links / Delle



Heckklappen / Kofferraumtürscharnier / Hinten Links / Delle



Laderaum / - / Kratzer



Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Links / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Links / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Links / Delle



Schriftzug Heckklappe / Kofferraumtür / Links / Keine



Verkl. Gepäckraum seitlich / Vorne Links / Gebrochen



Verkl. Gepäckraum seitlich / Vorne Links / Gebrochen



Verkl. Gepäckraum seitlich / Vorne Links / Gebrochen



Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Rechts / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Rechts / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Rechts / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Rechts / Delle



Logo Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Rechts / Keine



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Seitenwand / Hinten Rechts / Delle



Seitenwand / Hinten Rechts / Delle



Seitenwand / Hinten Rechts / Delle



Seitenwand / Hinten Rechts / Delle



Seitenwand / Hinten Rechts / Delle



Tür / Rechts / Delle



Tür / Rechts / Delle



Tür / Rechts / Delle



Tür / Rechts / Delle



Türerleiste / Rechts / Kratzer



Türerleiste / Rechts / Kratzer



Türerleiste / Rechts / Kratzer



Einstiegleiste / Rechts / Kratzer



Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle



Stoßfänger unterhalb / Vorne / Kratzer



Stoßfänger unterhalb / Vorne / Kratzer



Stoßfänger unterhalb / Vorne / Kratzer




Stoßfänger unterhalb / Vorne / Kratzer



Stoßfänger unterhalb / Vorne / Kratzer



Ladeluftkühler / Vorne Rechts / Delle



Ladeluftkühler / Vorne Rechts / Delle



LUFTFÜHRUNG LLK / Vorne Rechts / Gebrochen



LUFTFÜHRUNG LLK / Vorne Rechts / Gebrochen