

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002306119
Besichtigt am:	14.02.2026 13:00
Berichts-Nr:	10048298
FIN:	WAUZZZF20PN005896

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Audi
Modell:	A6
HSN / TSN:	0588 / BVX
Erstzulassungsdatum:	23.11.2022
Laufleistung:	65.857 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Firmamentblau Metallic
Farbe Dach:	Firmamentblau Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	195 kW (266 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/mondsilber
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	01.2028
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	14.900 KM

» Fahrzeugausstattung

4 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06N.B 888evo4	design
4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze	Digitaler Radioempfang
4-Zonen-Komfortklimaautomatik	Doppelton-Signalhorn
4-Zylinder-Ottomotor 2,0 L/195 KW (16V) Turbo FSI, homogen GM: TA2/TT6/T57/T2B/T3V/T4H/T1F/T3J/T4E	Einbauteile f.4 Zyl.Motore
Abgaskonzept, EU6 AP	Einparkhilfe plus mit Umgebungsanzeige
Ablagepaket	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorne und hinten
Abwicklung Serie	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Adaptive Scheibenwischer mit integrierten Waschdüsen	Fahrzeugklassen-Differenzierung-4K0/4KA-
Adaptiver Fahrassistent mit Notfallassistent	Federung Standard
Adaptiver Geschwindigkeitsassistent mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Effizienz-, Ausweich- und Abbiegeassistent	Fernlichtassistent
Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar	Fertigungsablauf Standard
Ambiente-Lichtpaket	Folienbeklebung
Assistenzpaket Tour	Frontantrieb
Audi AG	Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung
Audi connect Navigation & Infotainment	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control	Fußhebelwerk "Standard"
Audi drive select	Fußmatten vorn und hinten
Audi music interface	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Audi phone box	Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Audi pre sense front	Gewichtsbereich 20 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Audi pre sense rear	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 9
Audi Soundsystem	Glanzpaket
Audi virtual cockpit plus	Heckblende (ECE)
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Heckscheibe, hintere Tür- und Seitenscheiben in Klarglas
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend, mit Memoryfunkt.	Heckspoiler
Außenspiegel links, asphärisch	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Außenspiegel rechts, asphärisch	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Instrumententafel und Türverkleidung zweiteilig ein-/mehrfarbig
Batterie 380A (68Ah)	Interieurelemente oben in Kunstleder
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Kältemittel R1234yf
Bedientasten schwarz glänzend mit haptischem Feedback und Aluminiumoptik Interieur	Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Kein Selbstabholer
Bordliteratur in Deutsch	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Bordwerkzeug	Keine Aktionsausführung
Businesspaket	Kennzeichenträger vorn
Dachhimmel in Stoff in spezifischer Farbe	Kindersicherheits-Paket
Dachreling in Aluminium	Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz
Datenmodul Europa	Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze
Dekoreinlagen Aluminium Fragment	Komfortmittellarmlehne vorn
	Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Gepäckraumverriegelung

Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter
 Gepäckraumverriegelung, ohne Safelock
 Kopfstützen vorn
 Kraftstoffbehälter
 Kraftstoffsystem Otto-Direkteinspritzung(FSI)
 Ladeboden
 Ländergruppe A
 Landesverkaufsprogramm Deutschland
 Leder/Kunstleder mono.pur 550-Kombination
 Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion und Schaltwippen
 LED-Heckleuchten
 LED-Scheinwerfer
 Linkslenker
 LTE-Unterstützung für Audi phone box
 Manuell betätigte Türen
 Memory-Funktion für den Fahrersitz
 Mild-Hybrid
 Mit Multifunktionskamera
 Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für
 Deutschland
 MMI Navigation plus mit MMI touch response
 Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung
 N.N.N. Ausführung 1
 Nicht Heissland
 NichtraucherAusführung
 Normalsitze vorn
 Ohne AdBlue-Tank
 Ohne akustisches Fahrzeug-Warnsystem
 Ohne Allradlenkung
 Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond
 Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
 Ohne Car2X
 Ohne CD-Wechsler/CD-Player
 Ohne Dacheinsatz (Volldach)
 Ohne Dekorfolien/Embleme
 Ohne Elektromotor (Hybrid)
 Ohne e-tron Ladesystem kompakt (AC), ohne Netzkabel für
 Haushaltsstecker
 Ohne Feuerlöscher
 Ohne Frontspoiler
 Ohne Garagentoröffner
 Ohne Geräuschkompensation
 Ohne Head-up-Display
 Ohne Hinterachsgetriebe
 Ohne integriertes Mautsystem

Ohne kombinierte Längs- und Querführung
 Ohne Ladedose
 Ohne Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden (AC)
 Ohne Lederteilumfang
 Ohne Luftqualität-Paket
 Ohne Multimedia" im Fahrzeug
 Ohne Nachtsichtsystem
 Ohne Netzkabel für Industriestecker für das e-tron
 Ladesystem
 Ohne Parkassistent / Garagenpilot
 Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)
 Ohne Sonnenschutzrollo
 Ohne Stadt / Kreuzungsassistent
 Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
 Ohne Trennwand
 Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
 Ohne Vorkonditionierung
 Ohne Wandhalterung
 Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
 Ohne Zentrale Bedieneinheit
 Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre
 Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)
 Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
 Ohne zus.Warnleuchten
 Ohne Zusatz-/Standheizung
 Ottomotor
 PKW-Ausführung
 Progressivlenkung
 Räder der Serie
 Räder, 10-Speichen, 7,5Jx17, Winterreifen 225/60 R17
 Räder, Vielspeichen, 8,0Jx18, Reifen 225/55 R18
 Radschrauben Standard
 Rechtsverkehr
 Regionscode " ECE " für Radio
 Reifen 225/55 R 18
 Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
 Reifendruck-Kontrollanzeige
 Reifenreparaturset
 Riemenstartergenerator RSG 12V 130-200 A
 Rückfahrkamera
 Rücksitzlehne, geteilt umklappbar
 S tronic
 Schalt-/Wählhebelknäuf

Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
 Scheibenbremsen hinten, 17 Zoll (ECE)
 Scheibenbremsen vorn, 17 Zoll (ECE)
 Scheinwerfer-Reinigungsanlage
 Seitenairbags vorn und hinten inkl. Kopfairbagsystem und
 beleuchteten Gurtschlössern
 Serienfahrwerk
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serienqualität
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
 Sicherheitslenksäule
 Sitzbelegungserkennung
 Sitzbelüftung vorn
 Sitzheizung vorn
 Smartphone-Interface
 Sondersteuerung I/VP
 Sonnenblenden vorn
 spezielles Typschild EU
 Spurwechselwarnung mit Audi pre sense rear,
 Ausstiegswarnung und Querverkehrsassistent hinten
 Spurwechselwarnung mit Ausstiegswarnung und
 Querverkehrsassistent hinten
 Standardabgasanlage
 Standardelektrik
 Standard-Klimazonen
 Start-Stop-System
 Steuerungsnummer
 Steuerungsnummer direkt
 Stoßfänger design line
 Tagfahrlicht
 Top-Infotainment Premium (MIB3)
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Transportschutz (Ausf.1)
 Typprüfland Deutschland
 Variant/Avant
 Variante Grundausstattung
 Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten
 Vorbereitung für Anhängervorrichtung
 Vorbereitung für Functions on Demand
 Vordersitze elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion für den
 Fahrersitz
 Wegfahrsperre elektronisch
 Winterrädderverbau in der Serie

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Winter	Aluminium	225/60 R 17 99 H	6,0 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	225/60 R 17 99 H	6,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Winter	Aluminium	225/60 R 17 99 H	4,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	225/60 R 17 99 H	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin			Sommer	Aluminium	225/55 R 18 102 Y	4,0 mm
Michelin			Sommer	Aluminium	225/55 R 18 102 Y	4,0 mm
Michelin			Sommer	Aluminium	225/55 R 18 102 Y	4,0 mm
Michelin			Sommer	Aluminium	225/55 R 18 102 Y	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Nein

Kompressor vorhanden: Nein

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Anhaftung	Lackieren
2	Seitenwand hinten rechts	Kratzer	Lackieren
3	Stoßfänger hinten	Kratzer	Lackieren
4	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
5	Kotflügel vorne rechts	Kratzer	Spotrepair
6	Stoßfänger vorne	Kratzer	Smart Repair
7	Kühlerflüssigkeit	Füllstand niedrig	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Kotflügel vorne links	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Kompressor	Fehlt	Ersetzen
2	Reserveradhalterung	Fehlt	Ersetzen
3	Tirefit	Fehlt	Ersetzen

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 5.500,00
Summe (ohne MwSt.):				€ 5.500,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZF20PN005896

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Räder - eingelegt im Fahrzeug



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Motorhaube - Anhaftung - Lackieren



2 - Seitenwand hinten rechts - Kratzer - Lackieren





3 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Lackieren




4 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

5 - Kotflügel vorne rechts - Kratzer - Spotrepair



6 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Smart Repair





7 - Kühlerflüssigkeit - Füllstand niedrig - Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Windschutzscheibe - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Kotflügel vorne links - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



FEHLTEILE

1 - Kompressor - Fehlt - Ersetzen



2 - Reserveradhalterung - Fehlt - Ersetzen

Kommentar

Halterung und Abdeckung Pannenset fehlt



3 - Tirefit - Fehlt - Ersetzen

