Informe de tasación



RENAULT CLIO

BUSINESS BLUE DCI 63 KW (85CV)

VIN	VF1RJA00766337442
Primera matriculación	24/6/2021
Kilometraje del vehículo	122.076 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	1/10/2026 12:13:43	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann SEVILLA

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	RENAULT	Primera matriculación	24/6/2021
Modelo	CLIO	Tipo de carrocería	Berlina
VIN	VF1RJA00766337442	Tipo de combustible	Diesel

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	N/A
Ficha Ténica	No	Documento de matriculación	No
Manual de instrucciones	Sí	Tipo de libro de mantenimiento	Falta el libro de mantenimiento

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	5,0 mm	Dunlop	195/65 R 15 91 V	Verano	Acero	No aplica
Delantera	Derecha	5,0 mm	Dunlop	195/65 R 15 91 V	Verano	Acero	No aplica
Trasera	Izquierda	5,0 mm	Dunlop	195/65 R 15 91 V	Verano	Acero	No aplica
Trasera	Derecha	5,0 mm	Dunlop	195/65 R 15 91 V	Verano	Acero	No aplica

DAÑO

Interior



1 | Volante

Tipo de daño	Gastado
Modo de reparación	Reemplazar



2 | Interior

Tipo de daño	Gastado
Modo de reparación	Reparación Pequeños Daños

Exterior





3 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar





4 | Parabrisas

Tipo de daño	Esquirla
Modo de reparación	Reparación Parabrisas



5 | Aleta Del Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar




6 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Pintar**



7 | Puerta Tras Dr

Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Pintar**



8 | Caja Retrov Ext DR

Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Aceptable**



9 | Carrocería

Tipo de daño	**Dañado**
Modo de reparación	**Control**

Comentarios: no arranca, tampoco con batería externa, posible avería eléctrica



10 | Tapacubos Rueda Del DR

Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Reemplazar**



11 | Tapacubos Rueda Del IZ

Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Aceptable**

Fotos comerciales
















