

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: MAZDA CX-60 2.5 e-SKYACTIV PHEV Homura Auto AWD Sports Utility Vehicle 5-türig
2488 ccm 327 PS / 241 KW Elektrisch 8-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	KA -EX 1008	Fahrgestell-Nummer:	JMZKH0HB901154625
Vertrags-Nummer:	70318087	Erstzulassung:	18.07.2024
Internes KZ:	15154120	Kilometer-Stand:	45091
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:

MAZDA CX-60 2.5 e-SKYACTIV PHEV Homura Auto AWD Sports Utility Vehicle 5-türig 2488 ccm 327 PS / 241 KW Elektrisch 8-Gan

Lackierung: Arctic white (weiss)

Polsterung: Leder Schwarz

Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **46.008,40**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Automatik, HIERBEI HANDELT ES SICH UM EIN VORLAUFFAHRZEUG, Leder Schwarz	0,00
Bei Lager-, Vorlauffahrzeugen oder Tageszulassungen ist eine Änderung der Ausstattung nicht möglich.	0,00
Der Zwischenverkauf des Fahrzeuges sowie Irrtümer sind vorbehalten.	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **46.008,40**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **54.750,00**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 54.750,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	MAZDA CX-60 2.5 e-SKYACTIV PHEV Homura Auto AWD Sports Utility Vehicle5-türig 2488 ccm 327 PS / 241 KW Elektrisch 8-Gang Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	241 / 327	Hubraum:	2488
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	8
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	33
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	50
Max. Km/h:	200	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	5,800
Leergewicht (kg):	2055	zul. Gewicht (kg):	2667

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 70318087
Amtliches Kennzeichen: KA -EX 1008
Übersicht erstellt am: 07.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MAZDA CX-60 2.5 e-SKYACTIV PHEV Homura Auto AWD Sports Utility Vehicle5-türig 2488 ccm 327 PS / 241 KW
Elektrisch 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
25.10.2025	9059965436	Eigenverschulden	Stossstange hinten Fahrerseite Delle > 10 cm (mit Lackschaden)	Ja	Ja
27.01.2025	9059920033	Wildschaden	Schlussleuchte Fahrerseite Bruch komplett Stossstange vorne Beifahrerseite Riss Tür vorne Beifahrerseite Delle Tür hinten Beifahrerseite Kratzer < 5 cm oberflächlich Radlauf vorne Beifahrerseite lose	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 70318087
Amtliches Kennzeichen: KA -EX 1008
Übersicht erstellt am: 07.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**MAZDA CX-60 2.5 e-SKYACTIV PHEV Homura Auto AWD Sports Utility Vehicle 5-türig 2488 ccm 327 PS / 241 KW
Elektrisch 8-Gang Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
23.05.2025	20398	Inspektion und Wartung

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

DEKRA Automobil GmbH
Im Husarenlager 14, 76187 Karlsruhe


Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Karlsruhe
Im Husarenlager 14
76187 Karlsruhe
Telefon 0721 / 5607-0
Fax 0721 / 5607-60
E-Mail karlsruhe.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Michael Fuchs
Tel. direkt 07215607-0

Zustandsbericht / Minderwertgutachten



Kennzeichen

KA EX1008

FIN

JMZKH0HB901154625

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

0213605355
Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
15.06.2026
29.06.2026, 08:15 Uhr, durch Herrn Michael Fuchs bei DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Karlsruhe, Im Husarenlager 14, 76187 Karlsruhe ohne Anwesenheit
einer bevollmächtigten Person.
29.06.2026
Vertragsnummer 70318087
Auftragsnummer ELSRM004769
Rahmenkostenstelle ZUB

Bewertet auf
Betrifft

Zusammenfassung

Reparaturkosten / fehlende Teile gesamt

mit MwSt.
ohne MwSt.

-158,00 EUR
-132,78 EUR

Minderwerte aus Rep.-kosten / Fehlteilen

mit MwSt.
ohne MwSt.

-158,00 EUR
-132,78 EUR

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben (Richtlinien) des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 68 µm bis 183 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

-Kotflügel vorne rechts, Tür vorne rechts, Tür hinten rechts

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	08.07.2024	Letzte Zulassung	18.07.2024
Hersteller	MAZDA	Typ / Verkaufsbez.	CX-60 AWD PHEV Aut. HOMURA
Aufbauart	Geländewagen	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	JMZKH0HB901154625
HSN / TSN	7118 / AIL	Schlüssel-Nr.	40373497
Km-Stand abgelesen	45091	Nächste HU §29 StVZO	07 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.auf.	Zylinderanzahl	4 / Hybridantrieb
Leistung (kW)	141	Hubraum (ccm)	2488
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, Antriebsart		Allrad
	N1 I		
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Weiß / Uni	Polster / Farbe	Leder / Schwarz
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 50 R 20 100 W	Toyo / Proxes Sport	S / O	7 mm
rechts	235 / 50 R 20 100 W	Toyo / Proxes Sport	S / O	7 mm
2 links	235 / 50 R 20 100 W	Toyo / Proxes Sport	S / O	5 mm
rechts	235 / 50 R 20 100 W	Toyo / Proxes Sport	S / O	4 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.08.2029			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage mit Stauassistentenfunktion (MRCC), Airbag: Center-Airbag vorne, Airbag: Frontairbags, Airbag: Knie-Airbag für Fahrer, Airbag: Kopf-/Schulter-Airbags, vorne und hinten, Airbag: Seitenairbags vorne und hinten außen, Alarmanlage mit Innenraumüberwachung, Allradantrieb (AWD), Ambientelicht am Dachhimmel, Anti-Blockier-System, Ausparkhilfe (RCTA), Auspuffanlage, zweiflutig, Ausstiegswarnung (BSM - Exit Warning), Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, Außenspiegelschwenker in Schwarz, Bergabfahrassistent (HDC), Berganfahrassistent (HLA), City-Notbremsassistent SCBS/SBS (Smart City Brake Support), Coming-/Leaving-Home Lichtfunktion, Dachheckspoiler, Dritte Bremsleuchte, Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC) mit Traktionskontrollsystem (TCS), E-Call Notrufsystem, Elektrische Parkbremse mit Auto-Hold-Funktion, Enteiserfunktion für Scheibenwischer, Fahrmoduswahl Mi-Drive, Fahrstabilitätsprogramm: Kinematic Posture Control (KPC), Fernlichtassistent HBC,

Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: 8-Stufen-Automatik, Handschuhfach, beleuchtet, Head-up Display, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, Intelligenter Geschwindigkeitsassistent (ISA), Kindersitzhalterung Isize, Klimatisierungsautomatik, Kopfstützen hinten (3), Kopfstützen vorne höhenverstellbar, LED-Rückleuchten, LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Uni, Ladegutsicherung inkl. Gepäckraumtrennnetz, Ladekabel: Typ 2-Ladekabel (13 A) für Haushaltssteckdose (Mode 2), Ladekabel: Typ 2-Ladekabel (20 A) für Ladestationen (Mode 3), Lederlenkrad, Lederschaltknauf, Leichtmetallfelgen 20", Schwarz, Lenkrad: Lenkradheizung, Lenkrad: Schaltwippen am Lenkrad, Lichtsensor, Login: Schlüsselloses Zugangssystem, Mazda Connect, Mittelarmlehne hinten, MyMazda App, Müdigkeitserkennung (DAA), Ottopartikelfilter, PTC-Heizsystem für den Innenraum, Paket: Comfort & Lederausstattung, Paket: Driver Assistance, Paket: Premium Comfort, Parksensoren hinten, Parksensoren vorne, Polster: Lederausstattung, Radiozubehör: USB-Anschluss (2), Regensensor, Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS), Räder: Mobilitäts Kit, Rückfahrkamera, Rücksitzlehnen geteilt umklappbar (40:20:40), Servolenkung, elektrisch, Sicherheitsgurte: 3-Punkt-Automatikgurte für alle Sitzplätze, Sitze: Fahrersitzneigungseinstellung, Sitzheizung vorne, Sound-Simulator (AVAS), Spurhalteassistent (ELK) mit Lenkunterstützung, Spurwechselassistent Plus (BSM), Stoßfänger hinten in Wagenfarbe, Stoßfänger unten in Wagenfarbe, Verkehrszeichenerkennung (TSR), Voll-LED-Scheinwerfer, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, i-Active Display, i-stop Stopp/Start-System

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
bis Wartung verbleiben: 16.000 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost netto	brutto	Anrechn.	Minderwert in EUR netto	brutto
1. Stoßfänger vorne unterhalb rechts verschrammt, smart repair (Bild 10)	90,76	108	100	-90,76	-108
Gesamt	90,76	108		-90,76	-108

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Türeinstieg hinten links leichte Kratzer,

Fehlende Teile

	Kosten netto	brutto	Anrechn.	Minderwert in EUR netto	brutto
1. Abdeckung Anschlüsse Klimaanlage fehlen	42,02	50	100	-42,02	-50
Gesamt	42,02	50		-42,02	-50

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Michael Fuchs

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 6 : Ladekabel beim E-Fahrzeug



Bild 7 : Wartungsnachweis



Bild 8 : Abdeckung Anschlüsse Klimaanlage fehlen




Bild 9 : Abdeckung Anschlüsse Klimaanlage fehlen



Bild 10 : Stoßfänger vorne unterhalb rechts verschrammt