Nissan

QASHQAI 1.3 MHEV 140 TEKNA

VIN: SJNTAAJ12U1421386



Description

N° d'immatriculation HA-154-FV	**Date de 1ère immatriculation** 18/11/2024	**Odomètre** 72406 km
Couleur -	**Année modèle** -	**Capitonnage** -
Nombre de portes -	**Nombre de sièges** -	**Generation** -

Equipements véhicule

Allumage automatique des essuie-glaces	Allumage automatique des feux	Caméra de recul
Climatisation automatique	Jantes alliage	Projecteurs LED
Radar de proximité arrière	Radar de proximité avant	Rétroviseur rabattable électriquement
Rétroviseurs dégivrants	Système de navigation	Toit panoramique

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection BORDEAUX - GCA (TEA)	**Date de l'inspection** 10/09/2026	**Date de validation de l'inspection** 11/09/2026

Contrôles

Problèmes détectés

Moteur / Bruit	✓ Ok	Etanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok		

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction
001	Jante / Avant Droit Diamètre Jante/Pneu : 19 " / Surface : Poli	Enfoncement	Echange







002	Jante / Arrière Gauche Diamètre Jante/Pneu : 19 " / Surface : Poli	Rayure	Acceptable




003	Pare-chocs / Arrière	Rayure	Peinture




004	Hayon / Porte de coffre / -	Rayure	Peinture




005	Porte / Arrière Droit	Rayure	Lustrage




Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Éléments amovibles

- [ ] Cable de charge lente (Type 2, Mode 2)
- [x] Compresseur kit réparation pneumatique
- [x] Outillage de bord
- [ ] Roue de secours
- [ ] Cable de charge rapide (Type 2, Mode 3)
- [ ] Cric
- [x] Plage arrière
- [ ] Cache bagages
- [ ] Kit réparation pneumatique complet
- [x] Recharge kit réparation pneumatique

Pneus principaux

Avant Gauche	HANKOOK	235 / 50 / 19 / Tous	7.2 mm
Avant Droit	HANKOOK	235 / 50 / 19 / Tous	4 mm
Arrière Gauche	BRIDGESTONE	235 / 50 / 19 / Tous	6.9 mm
Arrière Droit	BRIDGESTONE	235 / 50 / 19 / Tous	6.8 mm

Commentaires

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Photos


Avant gauche


Coffre ouvert


Arrière droit


Planche de bord depuis le siège arrière


Compartiment passager avant



Odomètre



Navigation


Spare Tyre



Vin


Jante / Avant Droit / Enfoncement


Jante / Avant Droit / Enfoncement


Jante / Avant Droit / Enfoncement

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Jante / Avant Droit / Enfoncement



Jante / Avant Droit / Enfoncement



Jante / Arrière Gauche / Rayure



Jante / Arrière Gauche / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Hayon / Porte de coffre / - / Rayure



Hayon / Porte de coffre / - / Rayure



Porte / Arrière Droit / Rayure



Porte / Arrière Droit / Rayure

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.