

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI Hybrid N Line Auto 4WD Sports Utility Vehicle 5-türig 1598 ccm 215 PS / 158 KW bleifrei 6-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	KS -MV 0081	Fahrgestell-Nummer:	TMAJB8117SJ362770
Vertrags-Nummer:	78753089	Erstzulassung:	11.08.2025
Internes KZ:	15201810	Kilometer-Stand:	16753
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:

HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI Hybrid N Line Auto 4WD Sports Utility Vehicle 5-türig 1598 ccm 215 PS / 158 KW bleifrei 6-Gang

Lackierung: Ultimate Red metallic

Polsterung: Sitzpolsterung in Stoff-/Leder-Kombi SchtTelefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **41.680,67**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Adaptives Fahrwerk (ECS)	840,34
Assistenz-Paket	966,39
Panorama-Glas-Schiebedach	1.008,40
Sitz-Paket	1.008,40
Sitzpolsterung in Stoff-/Leder-Kombi Schwarz mit roten Elementen	0,00
Ultimate Red Metallic	588,24
Ultimate Red metallic	0,00
AHK abnehmbar inkl. Einbau	1.008,41
Standheizung ESR +	2.941,18

Sonderausstattungen und Zubehör mit abweichendem Rabatt- und/oder Restwertsatz in EUR (vor Mwst.)

AHK abnehmbar inkl. Einbau	1.008,41
Standheizung ESR +	2.941,18

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **50.042,03**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **59.550,02**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 59.550,02

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterreifen und / oder Telefonvorbereitung

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI Hybrid N Line Auto 4WD Sports Utility Vehicle5-türig 1598 ccm 215 PS / 158 KW bleifrei 6-Gang Automatik		
Modelljahr:	2025		
kW / PS:	158 / 215	Hubraum:	1598
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	E8	CO2 (g/km):	149
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	52
Max. Km/h:	186	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	8,500
Leergewicht (kg):	1720	zul. Gewicht (kg):	2250

* Angaben ohne Gewähr

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 78753089
Amtliches Kennzeichen: KS -MV 0081
Übersicht erstellt am: 13.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI Hybrid N Line Auto 4WD Sports Utility Vehicle5-türig 1598 ccm 215 PS / 158 KW bleifrei 6-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
-------	-----	-------------	--------------	------------------------	--------------------------

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 78753089
Amtliches Kennzeichen: KS -MV 0081
Übersicht erstellt am: 13.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI Hybrid N Line Auto 4WD Sports Utility Vehicle 5-türig 1598 ccm 215 PS / 158 KW bleifrei
6-Gang Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
06.05.2026	14907	Inspektion und Wartung

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:_____
Datum und Unterschrift Käufer

GKK Gutachten GmbH
Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Allane SE
Parking 33
85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
www.gkk-gutachten.de
Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten für Allane SE



Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	12.06.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	41844 Wegberg, Friedrich-List-Allee 51
Besichtigungsdatum	19.06.2026
Referenznummern	0031202602 - 0078753089

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	KS-MV 81	Fzg.-Ident.-Nummer	TMAJB8117SJ362770
Fabrikat	Hyundai	1. Zulassung	11.08.2025
Typ	Tucson 1.6 T-GDI Hybrid N-Line 4WD	Fahrzeugart	PKW
Getriebe / Gänge	Automatik / 6	Farbe	Ultimate Rot - Metallic
Laufleistung abgelesen	16.756 km	Sitzplätze	5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Aufbau	Kombilimousine, 5 Tüer
Anzahl Besitzer	keine Angabe	nächste HU	keine Angabe
Motorart	Hybridantrieb / Benzin / Elektro	Hubraum / Nennleistung	1.598 ccm / 158 KW

Fahrzeugdaten wurden gemäß den zur Verfügung gestellten Unterlagen entnommen.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Michelin	235/50 R19 103V	7 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Michelin	235/50 R19 103V	7 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Michelin	235/50 R19 103V	7 mm
hinten links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Michelin	235/50 R19 103V	7 mm
Reservebereifung: TireFit					

Allgemeines / Zustand	
✓ Serviceheft vorhanden	
Kundendienst laut Serviceheft am 29.04.2026 bei km 14.904.	

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen
Unfallschaden: keine festgestellt
Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I, keine Unterlagen zur Fälligkeit von HU/AU, sowie keine Angaben zur Anzahl der Besitzer vor.
Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt.
2 Hauptschlüssel und 2 Nebenschlüssel vorhanden.
Das Überprüfen von evtl. überzogenen Wartungsintervallen konnte im Rahmen der Qualitätssicherung nicht erfolgen, somit wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.

Ausstattung

Sonderausstattung

- | | | | |
|---|--|---|-----------------------|
| ✓ | Adaptives Fahrwerk (ECS) | ✓ | Assistenz-Paket |
| ✓ | Panorama-Glas-Schiebedach | ✓ | Sitz-Paket |
| ✓ | Sitzpolsterung in Stoff-/Leder-Kombi Schwarz mit roten Elementen | ✓ | Ultimate Red metallic |
| ✓ | AHK abnehmbar inkl. Einbau | ✓ | Standheizung ESR + |

Zustand / Beschädigungen

Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Tür hinten rechts, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren (Bild 13, Bild 14, Bild 15)	43,74 €	43,74 €

Untersuchungsergebnis (bezogen auf den angegebenen Schadenkatalog und den Fahrzeugzustand zum Zeitpunkt der Besichtigung, Angaben ohne MwSt)

Reparaturkosten	43,74 €
Überdurchschnittlicher Verschleiß (ÜDV)	43,74 €
Händlereinkaufspreis	27.625,00 €
Händlerverkaufspreis	31.275,00 €

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Überdurchschnittlicher Verschleiß

Die festgesetzten Beträge für den überdurchschnittlichen Verschleiß entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen. Die Beträge stellen den Wert dar, um den sich der Fahrzeugwert aufgrund der Beschädigung bei der Veräußerung verringert. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 16 Fotos.

El Bassyouni, Bassam Khalil

Der Sachverständige, 22.06.2026

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage



Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.




Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11.



Bild 12.

Fotoanlage



Bild 13. Tür hinten rechts, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren



Bild 14. Tür hinten rechts, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren

Fotoanlage




Bild 15. Tür hinten rechts, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren



Bild 16.