DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11216460
vom: 20.08.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002607954
Besichtigt am:	19.08.2026 15:50
Berichts-Nr:	11216460
FIN:	W0V7H9ED2P4124562



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11216460
vom: 20.08.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Opel
Modell:	Crossland X
HSN / TSN:	1844 / AKH
Erstzulassungsdatum:	04.08.2023
Laufleistung:	52.744 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	LACK WEISS BANQUISE/TYP AUSSENVERKLEIDUNG SPIEGEL FLACH STANDARD
Farbe Dach:	
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.200 ccm
Leistung:	81 kW (111 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	2.604 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	STOFF SPARKLE "TU"
Anzahl vorhandene Schlüssel:	3

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Vorhanden
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11216460
vom: 20.08.2026

» Fahrzeugausstattung

Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
Allwetter-/ Ganzjahresreifen
Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebsart: Frontantrieb
Armlehne vorn links
Audiobedienung am Lenkrad
Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro
Bordcomputer
Bremsassistent
DAB-Tuner (Radioempfang digital)
Dach Wagenfarbe
Dach, Design-Ausführung (Chrom)
Dachreling
Einschaltautomatik für Fahrlicht
Einschaltautomatik für Fahrlicht
Einschaltautomatik für Fahrlicht mit Tunnelerkennung
Einschaltautomatik für Fahrlicht mit Tunnelerkennung
Einstiegsleisten mit Schriftzug
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
Ergonomiesitz vorn links
Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent mit Frontkollisionswarnung und Fußgängererkennung
Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
Fensterheber elektrisch vorn und hinten, One-Touch-Funktion
Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
Frontscheibe heizbar (ThermaTec)
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
Getriebe 6-Gang
Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
Innenspiegel mit Abblendautomatik
Innenspiegel mit Abblendautomatik
Karosserie: 5-türig
Klimaautomatik 2-Zonen
Kopf-Airbag-System
Kopfstützen hinten (3-fach)
Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
Lenkrad (Leder 3-Speichen)
Lenkrad heizbar
Leseleuchten im Fond
Leseleuchten im Fond
LM-Felgen 6,5x16 (10-Speichen, Bicolor)
Mittelarmlehne vorn
Modellpflege
Motor 1,2 Ltr. - 81 kW
Otto-Partikelfilter (OPF)
Parkpilotsystem vorn und hinten
Radstand 2604 mm
Reifendruck-Kontrollsystem
Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht
Rücksitz geteilt / klappbar
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
Scheibenwischer mit Regensensor
Scheibenwischer mit Regensensor
Scheinwerfer LED Eco
Seitenairbag vorn
Sicht-Paket
Sicht-Paket
Sitzheizung vorn
Sonderlackierung Brillant
Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
Start/Stop-Anlage
Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
Tagfahrlicht LED
Unterfahrschutz-Optik, vorn und hinten (Silber)
USB-Schnittstelle vorn (2-fach)
Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
Wegfahrsperre

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11216460
vom: 20.08.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	195/60 R 16 89 H	7,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	195/60 R 16 89 H	7,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	195/60 R 16 89 H	7,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	195/60 R 16 89 H	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 12.2028

Kompressor vorhanden: Ja

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11216460
vom: 20.08.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Wartung	Wartung fällig	Ausführen
2	Alufelge glanzgedreht vorne links	Kratzer	Optische Wertminderung
3	Tür hinten links	Delle(n)	Kaltdrücken
4	Außenspiegel Gehäuse rechts	Kratzer	Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Karosserie	Beklebt / beschriftet	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11216460
vom: 20.08.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11216460
vom: 20.08.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	W0V7H9ED2P4124562 FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein
Allgemeinzustand:	Mittelmäßiger Allgemeinzustand
Besichtigungsbedingungen:	Nässe, Eingeschränkt
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Ja
Motorenlauf durchgeführt:	Ja
Fahrprobe durchgeführt:	Ja

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11216460
vom: 20.08.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11216460
vom: 20.08.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit Laufleistung




Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links




Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 11216460
vom: 20.08.2026




Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum Tirefit



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11216460
vom: 20.08.2026

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen



2 - Alufelge glanzgedreht vorne links - Kratzer - Optische Wertminderung




3 - Tür hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken




4 - Außenspiegel Gehäuse rechts - Kratzer - Polieren




DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11216460
vom: 20.08.2026

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Karosserie - Beklebt / beschriftet - Akzeptabel (Gebrauchsspur)	
Kommentar	Beschriftung wird nach Besichtigung neutralisiert





