

046CC0123940



www.PS-Team.de

RENAULT

EG - UEBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG GUELTIG FUER VOLLSTAENDIGE FAHRZEUGE M1

Der Unterzeichner Pierre JACQUEMOT

bestaetigt hiermit, dass das Fahrzeug :

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers) :RENAULT
 0.2. Typ :AH
 Variante :2BV2
 Version :A10EA0K02000
 0.2.1. Handelsbezeichnung :TWINGO

0.2.3. Kennungen (gegebenenfalls)
 0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie :IP-07A1A1E024A_000-VF1-1
 0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie :
 0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie :
 0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie :RL-07ARA0A_245_000-VF1-1
 0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie (gegebenenfalls)
 0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung :
 0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprueffamilie :
 0.4. Fahrzeugklasse :M1

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers :Renault S.A.S.
 13-15 Quai Alphonse le Gallo
 92100 Boulogne-Billancourt
 France

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder :
 Fabrikschild an der rechten B-Saeule unten

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer :
 Auf der Quertraverse unter dem rechten Vordersitz eingeschlagen

0.9. Name und Anschrift des Bevollmaechtigten des Herstellers :-

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer :VF1AH000568474094
 0.11. Fahrzeugherstellungsdatum :19/11/2021

mit der erteilten Genehmigung :e2*2007/46*0457*22
 vom :03/08/2021

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht uebereinstimmt
 und zur fortwaehrenden Teilnahme am
 Strassenverkehr in Mitgliedsstaaten mit
 in denen :Rechtsverkehr
 fuer das Geschwindigkeitsmessgeraet verwendet :Metrische Einheiten
 werden, zugelassen werden kann

Guyancourt
 P. JACQUEMOT

29/11/2021

Leiter der Abteilung Homologation

3. Fahrzeug mit Oekoinnovation(en) ausgestattet :Nein
 3.1. Allgemeiner Code der Oekoinnovation(en)
 3.2. Gesamteinsparungen von CO2-Emissionen durch die Oekoinnovation(en)
 3.2.1. Einsparungen durch NEFZ (falls zutreffend)
 Benzin / Diesel : LPG/CNG/Ethanol :
 3.2.2. Einsparungen durch WLPT (falls zutreffend)
 Benzin / Diesel : LPG/CNG/Ethanol :

4. Alle Antriebsarten, ausser reinen Elektrofahrzeugen
 gemass Verordnung (EU) 2017/1151 (falls zutreffend)
 WLTP Werte Benzin / Diesel CO2-Emissionen

Niedrig
 Mittel
 Hoch
 Höchstwert
 Kombiniert
 Gewicht, kombiniert
 WLTP Werte LPG/CNG/Ethanol CO2-Emissionen
 Niedrig
 Mittel
 Hoch
 Höchstwert
 Kombiniert
 Gewicht, kombiniert

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare
 Hybrid-Elektro-Fahrzeuge gemass (EU) 2017/1151 (falls anwendbar)

5.1. Vollelektrische Fahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch

Elektrische Reichweite

Elektrische Reichweite innerorts

5.2. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (ECAC, weighted)

Elektrische Reichweite (EAER)

Elektrische Reichweite innerorts (EAER city)

Sonstiges

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbe-

stimmung: Bezeichnung gemass Anhang II Abschnitt 5:

Nr. 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates

52. Anmerkungen (*)

Zusätzliche Reifen-Felgenkombinationen
 technische Parameter

Fahrzeug ausgestattet mit 24GHz
 Abstandsradar

Kraftstoffverbrauch

Kraftstoffverbrauch

161 Wh/km

188 km

265 km

Landratsamt Altötting
 KFZ-Zulassungsbehörde
 Bahnhofstr. 38
 84003 Altötting
 27.04.2022
 Schegmann

30.1: (*) 1455 mm
 30.2: (*) 1445 mm
 35.1: (*) 165/65 R15 (81)H, 5.00 J 15 - 38

35.1: (*) 185/50 R16 (81)H, 6.00 J 16 - 50
 35.2: (*) 185/60 R15 (84)H, 5.50 J 15 - 36
 35.2: (*) 205/45 R16 (83)H, 7.00 J 16 - 37
 35.1: (*) 165/65 R15 (81)T, 5.00 J 15 - 38
 35.2: (*) 185/60 R15 (84)T, 5.50 J 15 - 36

:Nein

KFZ-BRIEF MIT DER NR. G6097793 WURDE ERSTELLT

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen :2 und Raeder :4

3. Angetriebene Achsen (Zahl, Lage, Verbindung) :1 hinten

3.1. Das Fahrzeug ist :nicht automatisiert

Hauptabmessungen

4. Radstand :2492 mm

4.1. Achsabstände

1-2 :2-3

5. Laenge :3595 mm

6. Breite :1647 mm

7. Hoehe :1557 mm

Massen

13. Masse in fahrbereitem Zustand :1201 kg

13.2. Tatsaechliche Masse des Fahrzeugs :01207,0 kg

16. Technisch zulaessige Hoechstmassen

16.1. Technisch zulaessige Gesamtmasse im beladenen Zustand :1514 kg

16.2. Technisch zulaessige maximale Masse je Achse

1 :730 kg 2 :820 kg

16.4. Technisch zulaessige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination :0000 kg

18. Technisch zulaessige maximale Anhaengemasse bei Befoerderung eines

18.1. Deichselanhaengers :--

18.3. Zentralachsanhangers :--

18.4. Ungebremsten Anhaengers :--

19. Technisch zulaessige Stuetzlast am Kupplungspunkt :--

Antriebsmaschine

20. Hersteller des Motors :RENAULT

21. Baumusterbezeichnung gemaess Kennzeichnung :5AL 60 am Motor

22. Arbeitsweise :--

23. Reiner Elektroantrieb :Ja

23.1. Art des (Elektro-)Hybridfahrzeugs :--

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder :--

25. Hubraum :--

26. Kraftstoff :Elektro

26.1. Einstoffmotor/bivalenter Antrieb/ Flexfuelmotor/Zweistoffmotor :--

26.2. Typ (nur Zweistoffmotoren) :--

27. Hoechstleistung

27.1. Hoechste Nutzleistung : bei

(Verbrennungsmotor)

Hoechste Nutzleistung LPG/Ethanol :--

27.3. Hoechste Nutzleistung :60 kW (Elektromotor)

27.4. Hoechste 30-Minuten-Leistung :31 kW (Elektromotor)

28. Getriebe (Typ) :Festes Uebersetzungsverhaeltnis

28.1. Uebersetzungsverhaeltnisse (bei Fahrzeugen mit Handschaltgetriebe auszufuellen)

1:- 2:- 3:- 4:-

5:- 6:- 7:- 8:-

28.1.1. Uebersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls) :--

28.1.2. Uebersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls an entsprechender Stelle vervollstaendigen)

1:- 2:- 3:- 4:-

5:- 6:- 7:- 8:-

Hoechstgeschwindigkeit

29. Hoechstgeschwindigkeit :135 km/h

Achsen und Radaufhaengung

30. Spurweite

1 :1431 mm (*) 2 :1443 mm (*)

35. Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - zur Bestimmung der CO2-Emissionen (gegebenenfalls)

1 : 165/65 R15 (81) T 5.0 J 15 - 38 (C1)A

2 : 185/60 R15 (84) T 5.5 J 15 - 36 (C1)A

Bremsen

36. Anhaenger-Bremsanschluesse :--

Aufbau

38. Code des Aufbaus :AB

40. Farbe des Fahrzeugs :Weiss

41. Anzahl und Anordnung der Tueren :4 - tuerig

42. Anzahl der Sitzplaetze (einschliesslich Fahrersitz) :4; 2 vorn und 2 hinten

42.1 Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind) :--

42.3. Anzahl der fuer Rollstuhlfahrer zugaelnglichen Sitzplaetze :--

Umweltvertraeglichkeit

46. Geraeuschaepel

Standgerauesch :-- bei der Motordrehzahl :--

Fahrgerauesch :64 dB(A)

47. Abgasnorm EURO :AX

47.1 Parameter fuer die Emissionspruefung von Vind

47.1.1. Pruefmasse, kg :1270

47.1.2. Querschnittsflaeche, m2 :--

47.1.2.1. Voraussichtliche Querschnittsflaeche des Lufteinlasses am Kuehlergrill (gegebenenfalls) (in cm2) :--

47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten

47.1.3.0. f0, N :73,2

47.1.3.1. f1, N/(km/h) :0,321

47.1.3.2. f2, N/(km/h)2 :0,03266

47.2. Fahrzyklus

47.2.1. Fahrzyklusklasse :3b

47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (fdsc) :0,153

47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit :Nein

48. Abgasemissionen

Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gueltigen Aenderungrechtsakts :715/2007*2018/1832AX

1.2. Pruefverfahren: Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) oder WHSC (EURO VI) (Benzin/Diesel)

CO :-- THC :--

NMHC :-- NOx :--

THC + NOx :-- NH3 :--

Partikelmasse :--

Partikelzahl :--

LPG/EG/Ethanol

CO :-- THC :--

NMHC :-- NOx :--

THC + NOx :-- NH3 :--

Partikelmasse :--

Partikelzahl :--

2.2. Pruefverfahren: WHTC (EURO VI)

Diesel

CO :-- NOx :--

NMHC :-- THC :--

CH4 :-- NH3 :--

Partikelmasse :--

Partikelzahl :--

LPG/EG

CO :-- NOx :--

NMHC :-- THC :--

CH4 :-- NH3 :--

Partikelmasse :--

Partikelzahl :--

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) :--

48.2 Ggf. angegebene hoechste RDE-Werte

NOx :-- Partikel (Anzahl) :--

Vollstaendige RDE-Fahrt :--

Innerstaedische RDE-Fahrt :--

49. CO2 - Emissionen/Kraftstoffverbrauch/ Stromverbrauch

1. Alle Antriebsarten ausser reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

NEFZ Werte Benzin / Diesel CO2 - Emissionen :-- Kraftstoffverbrauch

Innerorts :--

Ausserorts :--

Kombiniert :--

Gewichtet, kombiniert :--

Abweichungsfaktor (falls zutreffend) :--

Differenzierungsfaktor (falls zutreffend) :--

NEFZ Werte LPG/CNG/Ethanol CO2 - Emissionen :-- Kraftstoffverbrauch

Innerorts :--

Ausserorts :--

Kombiniert :--

Gewichtet, kombiniert :--

Abweichungsfaktor (falls zutreffend) :--

Differenzierungsfaktor (falls zutreffend) :--

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend):

Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert) :--

Elektrische Reichweite :--




Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige




Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Ladekabel E-Fahrzeug




Bild 15 : T- Fahrzeug im hinteren Bereich ölfleucht




Bild 16 : T- Fahrzeug im hinteren Bereich ölfleucht



Bild 17 : Tür hinten rechts eingedellt




Bild 18 : Tür hinten rechts eingedellt

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
30.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 88 µm bis 130 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die aufgeführte Fahrzeugausstattung/Fahrzeugtyp resultieren aus einer VIN-Abfrage und wurden nicht mit einer Ausstattungsliste abgeglichen. Diverse Abweichungen sind folglich nicht auszuschließen.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	27.04.2022	Fahrzeugart	PKW
Hersteller	RENAULT	Typ / Verkaufsbez.	Twingo Electric ZEN
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VF1AH000568474094	HSN / TSN	3333 / BNZ
Schlüssel-Nr.	10444662	Km-Stand abgelesen	37637
Nächste HU §29 StVZO	06 / 2026	Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Zylinderanzahl	/	Leistung (kW)	31
Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine		
	Elektrofz		
Felgen	Stahl mit Radzierblende	Farbe (Hersteller)	BLANC CRISTAL
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	165 / 65 R 15 81 T	Hankook / Winter i*cept RS3 W462	W /O	6 mm
rechts	165 / 65 R 15 81 T	Hankook / Winter i*cept RS3 W462	W /O	6 mm
2 links	185 / 60 R 15 84 T	Hankook / Winter i*cept RS3 W462	W /O	6 mm
rechts	185 / 60 R 15 84 T	Hankook / Winter i*cept RS3 W462	W /O	6 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
165 / 65 R 15 81 T	Michelin / Primacy 4	S /O	6 mm
165 / 65 R 15 81 T	Michelin / Primacy 4	S /O	0 mm
185 / 60 R 15 84 T	Michelin / Primacy 4	S /O	5 mm
185 / 60 R 15 84 T	Michelin / Primacy 4	S /O	5 mm

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Felgen: nicht vorhanden (nur Reifen)

Serienausstattung

Serie: Airbag: Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags mit Kopf- und Thoraxschutz vorne, Alarmanlagen-Vorrüstung, Anti-Blockier-System und Bremsassistent, Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe lackiert, Bordcomputer, Dritte Bremsleuchte, Easy-Link, Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) mit Antriebsschlupfregelung (ASR), Felgen: Stahl 15" mit Radabdeckung "Vegas" glanzgedreht mit Schwarz, Fensterheber elektrisch vorne, Flexicase: Offenes Ablagefach zwischen den Vordersitzen inkl. USB-Anschluss, Flexicases: Geschlossenes Handschuhfach, Geräuschsimulator Z.E. Voice, geschwindigkeitsabhängig, Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: Automatisches Untersetzungsgetriebe, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer, ISOFIX/i-Size-Kindersitzbefestigungen auf den hinteren Außenplätzen, Klimaanlage, Klimaautomatik, Kopfstützen (2) hinten, Kopfstützen (2) vorne, LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Uni, Ladekabel: Ladekabel Typ2/Typ2 (Mode3) mit 5,6 m Länge, Lenkrad höhenverstellbar, Licht- und Regensensor, Paket: Innenlook-Paket Design "Golfball" (Weiß), Paket: R&GO-Klima-Paket, Polster: Stoff "Eclipse" in Schwarz mit Akzenten in Weiß, Reifen: Mobilitäts-Set, Reifendruckkontrolle (RDK), Seitenschutzleisten in Schwarz, Servolenkung, elektrisch, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Rücksitzlehne geteilt umklappbar, Start-Stop-System, Striping ohne, Türgriffe und Heckspoiler in Wagenfarbe lackiert, Wegfahrsperre elektronisch, Zentralverriegelung mit Funk-Fernbedienung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: lückenhaft
 letzte Wartung: am 12.05.2026 bei Kilometerstand 37.158
 bis Wartung verbleiben: 29.600 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. T- Wartungsnachweis vor 2025 nicht vorliegend, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich
2. T- Fahrzeug im Bereich Klimakompressor ölflecht, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich
3. Tür hinten rechts eingedellt, instandsetzen (Bild 17, 18)
4. Fahrzeug steht auf Winterreifen (3x Sommerreifen im Kofferraum beiliegend), prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Stoßfänger hinten zerkratzt,
Stoßfänger vorne zerkratzt,

Fehlende Teile

1. 1x Sommerreifen vorne