

# Renault

MEGANE-SWIVESTBDCI 115 EDC FR TECHNO

VIN:VF1RFB00172689383



## Description

<b>N° d'immatriculation</b>	<b>Date de 1ère immatriculation</b>	<b>Odomètre</b>
[Redacted]	17/05/2024	63318 km
<b>Couleur</b>	<b>Année modèle</b>	<b>Capitonnage</b>
Noir		-
<b>Nombre de portes</b>	<b>Generation</b>	
-	-	
<b>Type de carrosserie</b>	<b>Nombre de sièges</b>	<b>Motorisation</b>
Break		Thermique
<b>Energie</b>	<b>Puissance</b>	
Die se I	115 HP	
	<b>Type de véhicule</b>	

## Equipements véhicule

Caméra de recul	Climatisation automatique	Jantes alliage
Radar de proximité arrière	Radar de proximité avant	Régulateur de vitesse
Système de navigation	Toit ouvrant	

## Détails de l'inspection















<b>Lieu de l'inspection</b>	<b>Date de l'inspection</b>	<b>Date de validation de l'inspection</b>
	04/05/2026	05/05/2026

## Contrôles

<b>Problème moteur au démarrage</b>	<b>Véhicule non apte à la circulation</b>
Non	Non

## Dommages et corrections

#	Élément	Dom m a g e	Correction
001	Jante / Avant Droit Diamètre/Jante/Pneu : 17 "	Rayure	Réparation

				
002	Pare-chocs / Avant		Enfoncement	Réparation
				
003	Capot / -		Enfoncement	Réparation
				
004	Jante / Avant Gauche DiamètreJante/Pneu : 17 "		Rayure	Réparation
				
005	Jante / Arrière Gauche DiamètreJante/Pneu : 17 "		Rayure	Réparation
				
006	Aile / Arrière Gauche		Rayure	Peinture
				
007	Pare-chocs / Arrière		Enfoncement	Réparation
				

008	Antibrouillard / Arrière Gauche	Cassé	Echange
009	Jante / Arrière Droit DiamètreJante/Pneu : 17 "	Rayure	Réparation
010	Bas de caisse / Droit	Enfoncement	Réparation

### Éléments amovibles

- Cable de charge lente (Type 2, Mode 2)
- Carnet de garantie
- Clé plip
- Filet de coffre
- Plage arrière
- Cable de charge rapide (Type 2, Mode 3)
- Carte mémoire
- Compresseur kit réparation pneumatique
- Filet de separation
- Recharge kit réparation pneumatique
- Cache bagages
- Clé anti-vol
- Cric
- Manuel d'utilisation
- Roue de secours

### Pneus principaux

<b>Avant Gauche</b>	COMPASAL	205 / 50 / 17 / Été	5 mm
<b>Avant Droit</b>	COMPASAL	205 / 50 / 17 / Été	5 mm
<b>Arrière Gauche</b>	COMPASAL	205 / 50 / 17 / Été	6.2 mm
<b>Arrière Droit</b>	COMPASAL	205 / 50 / 17 / Été	5.9 mm
<b>Arrière</b>		/// Été	3 mm

Photos



Avant gauche



Arrière



Coffre ouvert



Arrière droit



Planche de bord depuis le siège arrière



Compartiment passager avant



Odomètre



Navigation



Spare Tyre



Vin




Autre



Autre



Jante / Avant Droit / Rayure



Jante / Avant Droit / Rayure



Pare-chocs / Avant / Enfoncement



Pare-chocs / Avant / Enfoncement



Capot / - / Enfoncement



Capot / - / Enfoncement



Jante / Avant Gauche / Rayure



Jante / Avant Gauche / Rayure



Jante / Arrière Gauche / Rayure



Jante / Arrière Gauche / Rayure



Aile / Arrière Gauche / Rayure



Aile / Arrière Gauche / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Enfoncement



Pare-chocs / Arrière / Enfoncement



Antibrouillard / Arrière Gauche / Cassé



Antibrouillard / Arrière Gauche / Cassé



Jante / Arrière Droit / Rayure



Jante / Arrière Droit / Rayure



Jante / Arrière Droit / Rayure



Bas de caisse / Droit / Enfoncement



Bas de caisse / Droit / Enfoncement