

Beschrijvingsformulier

Commissie	
Land van aanbieder	 Nederland
Commissie bij aankoop	€ 150,00

Kenteken: (chassisnr: WBA5R11080FN09814)

Aanbieder: Leasemaatschappij



BMW 3-SERIE 330I BUSINESS ED. PLUS AUT. AUT/ECC/NAV/LEER/LMV/PDC/LED

Uitvoering volgens lease software: 330i business edition plus 190kW aut

Km-stand	102728 km	Soort voertuig	Personenauto	Ledig gewicht	1480 kg
Tank/ Laad inhoud		Kleur	Saphirschwarz	BTW/Marge	BTW
Brandstof	Benzine	Aantal deuren	4		, -
Transmissie	Automaat	Aandrijving	Achter		
Datum eerste toelating	24-06-2022	Aantal cilinders	4	Wielbasis	285 cm
Datum eerste afgifte NL	24-06-2022	Vermogen	190 kW	Laadvermogen	-
Eerste registratie	Nederland	CO2 uitstoot	149 g/km	APK t/m	24-06-2026

Opgegeven opties door inspecteur

Metaallak, Climate Control / ECC, Licht metalen velgen 18 inch, Cruise control Standaard, Connectiviteit af fabriek, Navigatie optie_anders (af fabriek), Audio optie_anders (af fabriek), Lederen bekleding grijs, Stoelverwarming, LED koplampen, Park Distance Control voor en achter

Inspectie

Aanwezig bij de auto

- ✓

Hoofdsleutel
- ✓

Reservesleutel
- ✓

Navigatie CD/DVD
- ✓

Instructieboekje
- ✓

Onderhoudsboekje (Digitaal)

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Schoon van binnen	: Ja	Normale geur	: Ja
Voorruit	: Aandacht nodig, pitje		

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Gebruikerskrassen	: Ja
Restyledeukjes	: Ja	Steenslag	: Ja

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	5 mm	Zomer	Michelin	225/45 R18
RV	5 mm	Zomer	Michelin	225/45 R18
LA	6 mm	Zomer	Hankook	225/45 R18
RA	6 mm	Zomer	Hankook	225/45 R18

Aantal wioldoppen/LMV

LMV

Aantal beschadigd	0
Dealer onderhouden	Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur	Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt	Nee
Heeft de auto een afwijkende BPM afschrijving	Nee
Technische staat	Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel:
Voorruit
Omschrijving:
Pit
Gegeven oplossing:
Opvullen



Deel:
Portier rechtsvoor
Omschrijving:
Deukje en krasjes
Gegeven oplossing:
Restylen en bijwerken



Deel:
Portier rechtsachter
Omschrijving:
Deukje en krasjes
Gegeven oplossing:
Restylen en bijwerken



Deel:
Kentekenplaat de luxe
Omschrijving:
Beschadigd
Gegeven oplossing:
Vervangen



Deel:
Bumper achter
Omschrijving:
Geschaafd
Gegeven oplossing:
Spuiten



Deel:
Scherm linksachter
Omschrijving:
Geschaafd
Gegeven oplossing:
Spuiten



Extra foto's



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto

Documenten

Geen documenten gevonden.