DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Informe de evaluación

PSA PEUGEOT CITROËN

datos del vehículo

NIV	VR1J45GBU NY531118	Fecha matriculación	29/04/2022	Color	BLANCO NACARADO (3 C
Marca	DS	Matrícula	6778LXP	Cuentakilómetros	38 602 km
Modelo	DS 7 CROSSBACK E-TENSE 300 4x4 PERFORMANCE LINE	Condition of the car	Unknown		
Pre-damage		Pre-damage amount excl. VAT	-	Comentarios	

Detalles de Inspección

Parque	CAMPA LOECHES









Elemento extraíble

Compresor kit reparar pinchazos	✓
Botella kit reparar pinchazos	✓
Bandeja trasera	✓
Varilla de antena	✓

Documento técnico

Neumáticos

Daños externos

1



Elemento	Aleta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Reparación
Comentarios	-

2



Elemento	Puerta
Posición	Delantero Derecho
Daños	Abollado
Comentarios	-

3



Elemento	Moldura de aleta
Posición	Delantero Derecho
Daños	Falta
Comentarios	-

4



Elemento	Paragolpes
Posición	Delantero
Daños	Pintura
Comentarios	-

5



Elemento	Moldura de paragolpes
Posición	Delantero Derecho
Daños	Reparación
Comentarios	-

6



Elemento	Puerta
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Pulido
Comentarios	-

7



Elemento	Aleta
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Pulido
Comentarios	-