











A104 - D26081215350

Volkswagen Golf VIII Berline (CD1)(12.2019->)

VIN	WVWZZZCD8PW310629
Immatriculation	
Kilométrage	144697
Première immatriculation	28/06/2023
Couleur carrosserie	GRIS



Compteur



Immatriculation



VIN

Annexe Photographies des dommages Extérieur

Jante Polychrome AVD

Type	Rayures jante polychrome
Mode de réparation	MEM - Mémoire





Jante Polychrome ARD

Type	Rayures jante polychrome
Mode de réparation	F - Forfait

Rapport d'évaluation









Aile arrière gauche

Type	Enfoncements étendus
Mode de réparation	F - Réparation Tôlerie + Peinture





Aile arrière droit

Type	Enfoncements étendus
Mode de réparation	F - Réparation Tôlerie + Peinture





Aile avant gauche

Type	Enfoncements étendus
Mode de réparation	F - Réparation Tôlerie + Peinture

Annexe Photographies des dommages Intérieur

Garniture couvercle AR

Rapport d'évaluation

Type	Griffes avec arrachement de matière
Mode de réparation	F - Forfait





Divers Intérieur

Type	Endommagé
Mode de réparation	E - Echange



Annexe Photographies des dommages contrôles spécifiques

Controles pneumatiques









Planche de photographies commerciales

Rapport d'évaluation





















Rapport d'évaluation

