




Volkswagen ID.3 First 58 kWh, dec-20, 125.412 km



Memo/Aantekening



Chassisnummer	WVWZZZE1ZLP009351
Eerste toelating	02-12-2020
Eerste afgifte NL	02-12-2020
Europese typegoedkeuring	e1*2007/46*2033*00
Afgelezen tellerstand	125.412 km 
Verklaarbaarheid tellerstand:	Logisch (NAP)
Automaat	Ja
Brandstof	BEV Elektrisch
Cil / Motorinhoud	
Gewicht	1694 kg
Deuren	5
Vermogen	150 kW
Emissiecode / Energielabel	Z
Wielbasis	277
Laadruimte	
Laadvermogen	
Bijzonderheden RDW	
Accucapaciteit	58 kWh
Actierradius	424 km
Accu gezondheid	
Oplaadkabels Type	2
AC/DC	ACDC
Accu koop/huur	Onbekend
Fiscaal	BTW (Geel kent.)
Kleur	Grijs
Land van registratie	Nederland
Herkomst	Lease

 Adaptieve cruisecontrol	 Centrale vergrendeling afstandsbediening	 Navigatie
 Audio installatie	 Elektrische ramen voor en achter	 Parkeersensoren voor en achter
 Automatische airconditioning ECC	 LED verlichting	 Stuurbekrachtiging
 Bluetooth telefoonvoorbereiding	 Lichtmetalen velgen	

Op voertuig aanwezige accessoires (opgegeven door aanbieder, onder voorbehoud)

- Achteropk verkeer waarsch
- AEB
- Afwijk. dakkleur
- Apple CarPl./Android Auto
- Armsteun voor
- Band.sp.contr.syst.
- Bestuurdersairbag
- Bluetooth telefoonvoorb.
- Buitensp. elektr. + verw.
- Centrale airbag v.
- Connected services
- Cruise contr.adap Stop&Go
- DAB radio
- ESP
- Forward Collision Warning
- Grootlichtassistent
- Hill hold functie
- Hoofd airbag(s) a.
- Hoofd airbag(s) v.
- Interieur voorverwarming
- Keyless start
- LED achterlichten
- LED dagrijverlichting
- LED koplampen
- Lederen stuurwiel
- Lichtmetalen velgen 18"
- Multifunctioneel stuur
- Multimedia-voorbereiding
- Neerklapbare achterbank
- Oplaadmogelijkheid
- Passagiersairbag
- Rijstrooksensor
- Rijstrooksensor met corr.
- Spraakbediening
- Stuurwiel verwarmd
- Verkeersbord detectie
- Vermoeidheids herkenning
- Verstelbaar stuur
- WiFi voorbereiding
- Zij airbag(s) v.



Opmerkingen

Geen opmerkingen

Staat van het voertuig

APK vervaldatum	02-12-2026	Distr. vervangen:		Laadkabel tbv laadpaal 2 (7 pins)	Niet aanwezig
Onderhoudshistorie	Niet aanwezig	Aantal sleutels	2	Laadkabel tbv laadpaal 1 (5 pins)	Niet aanwezig
Ingevuld tot		Navigatie Medium	Niet aanwezig	Laadkabel tbv stopcontact	Niet aanwezig
CVO/COC	Niet aanwezig	Voertuig locatie	Op locatie	Wielsloten	Niet aanwezig
			Eigenaar		



Technische staat

Groep	Constatering	Opmerkingen
Geen informatie		
Opmerkingen		
Geen opmerkingen		

Banden			
Velggrootte	18"		
Wiel	Merk	Type	Profiel diepte
Linker voorwiel	Goodyear	Zomerband	6 mm
Rechter voorwiel	Goodyear	Zomerband	6 mm
Linker achterwiel	Goodyear	Zomerband	5 mm
Rechter achterwiel	Goodyear	Zomerband	5 mm
Reservewiel	n/a	n/a	n/a
Staat reservewiel	Niet aanwezig		

Carrosserie inspectie		
Incident	Deel	Constatering
Acceptabele schade		
1	Voorzijde	steenslag
	Buitenzijde	wasstraatkrassen
Niet acceptabele schade		
2	Voorbumper	krasje(s)
3	Rechter achterportier	deukje(s)
4	Dak	hagelschade <10 deukjes per deel
5	Achterbank	vuil (interieur)
6	Linker voorstoel	vuil (interieur)
Opmerkingen		
Geen opmerkingen		

Aanbieder