

046CC0131825



www.PS-Team.de



EC CERTIFICATE OF CONFORMITY

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CE

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE

EG CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING

EG INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE

EG ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

EY VAATIMUSTENMUKAISUUSTODISTUS

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING EF

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ

für vollständige Fahrzeuge



W0VZRHNS9N6828323

51.

Bei Fahrzeugen mit besonderer

Zweckbestimmung:

Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5:

52.

Zusätzliche Reifen-Felgenkombinationen:

technische Parameter (keine Bezugnahme auf RR)

zu Nr. 35: 215/70 R16 89H auf 7.00JX16/

ET44; zu Nr. 35: 215/65 R17 89H auf 7.00JX17/

ET42; zu Nr. 35: 225/55 R18 89H auf 7.50JX18/

ET49; zu Nr. 35: 205/55 R19 89H auf 7.00JX19/

ET38; zu Nr. 7: ww. 1630;

Die Verwendung der optionalen Reifen

kann zu Abweichungen von den offiziellen

Werten für Kraftstoffverbrauch und CO₂-

Ausstoß führen

Vermerke des Herstellers:

weitere Angaben siehe Bedienungsanleitung

Job: PA-Nummer 0054YMEB

Haendler Code DEL474

B/E

Motorkennzeichnung 10Z1AK00

Motorseriennummer 12468

KFZ-Brief wurde erstellt

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare

Hybridelektrofahrzeuge

Stromverbrauch (gewichtet)

Elektrische Reichweite:

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: ja

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): e2 28 37

3.2. Gesamteinsparung von CO₂-Emissionen durch Öko-

Innovation(en):

3.2.1. Einsparungen durch NEFZ

Benzin / Diesel

Andere (siehe 26.)

3.2.2. Einsparungen durch WLTP

Benzin / Diesel

Gas

Andere (siehe 26.)

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen,

gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

Benzin / Diesel

CO₂-Emissionen

WLT-Werte

Niedrig

Mittel

Hoch

Höchstwert

Kombiniert

Gewichtet

Kombiniert

Gas

CO₂-

Emissionen

WLT-Werte

Niedrig

Mittel

Hoch

Höchstwert

Kombiniert

Gewichtet

Kombiniert

Kraftstoffverbrauch

[l/100km]

[l/100km]

[l/100km]

[l/100km]

[l/100km]

[l/100km]

[l/100km]

[l/100km]

[l/100km]

[l/100km]

[l/100km]

[l/100km]

[l/100km]

[l/100km]

[l/100km]

[l/100km]

[l/100km]

[l/100km]

[l/100km]

[l/100km]

[l/100km]

[l/100km]

[l/100km]

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare

Hybridelektrofahrzeuge, gemäß Verordnung (EU)

2017/1151

5.1 Vollelektrische Fahrzeuge

Stromverbrauch

Elektrische Reichweite

Elektrische Reichweite innerorts

km

km

km

km

km

km

km

km

km

km

km

km

km

km

km

km

km

km

km

km

km

km

km

km

km

Der Unterschrift Georg Buchner bezeugt

1. Name des Fahrzeug:

2. Marke:

3. Modell:

4. Baujahr:

5. Motor:

6. Leistung:

0.1. Motor:

0.2. Baujahr:

0.3. Motor:

0.4. Leistung:

0.5. Motor:

0.6. Leistung:

0.7. Motor:

0.8. Baujahr:

0.9. Motor:

0.10. Leistung:

0.11. Motor:

0.12. Leistung:

0.13. Motor:

0.14. Leistung:

0.15. Baujahr:

0.16. Motor:

0.17. Leistung:

0.18. Motor:

0.19. Leistung:

0.20. Motor:

0.21. Leistung:

0.22. Baujahr:

0.23. Motor:

0.24. Leistung:

0.25. Motor:

0.26. Leistung:

0.27. Motor:

0.28. Leistung:

0.29. Baujahr:

0.30. Motor:

0.31. Leistung:

0.32. Motor:

0.33. Leistung:

0.34. Motor:

0.35. Leistung:

0.36. Baujahr:

0.37. Motor:

0.38. Leistung:

0.39. Motor:

0.40. Leistung:

0.41. Motor:

0.42. Leistung:

0.43. Baujahr:

0.44. Motor:

0.45. Leistung:

0.46. Motor:

0.47. Leistung:

0.48. Motor:

0.49. Leistung:

0.50. Baujahr:

0.51. Motor:

0.52. Leistung:

0.53. Motor:

0.54. Leistung:

0.55. Motor:

0.56. Leistung:

0.57. Baujahr:

0.58. Motor:

0.59. Leistung:

0.60. Motor:

0.61. Leistung:

0.62. Motor:

0.63. Leistung:

0.64. Baujahr:

0.65. Motor:

0.66. Leistung:

0.67. Motor:

0.68. Leistung:

0.69. Motor:

0.70. Leistung:

0.71. Baujahr:

0.72. Motor:

0.73. Leistung:

0.74. Motor:

0.75. Leistung:

0.76. Motor:

0.77. Leistung:

0.78. Baujahr:

0.79. Motor:

0.80. Leistung:

0.81. Motor:

0.82. Leistung:

0.83. Motor:

0.84. Leistung:

0.85. Baujahr:

0.86. Motor:

0.87. Leistung:

0.88. Motor:

0.89. Leistung:

0.90. Motor:

0.91. Leistung:

0.92. Baujahr:

0.93. Motor:

0.94. Leistung:

0.95. Motor:

0.96. Leistung:

0.97. Motor:

0.98. Leistung:

0.99. Baujahr:

1.00. Motor:

1.01. Leistung:

1.02. Motor:

1.03. Leistung:

1.04. Motor:

1.05. Leistung:

1.06. Baujahr:

1.07. Motor:

1.08. Leistung:

1.09. Motor:

1.10. Leistung:

1.11. Motor:

1.12. Leistung:

1.13. Baujahr:

1.14. Motor:

1.15. Leistung:

1.16. Motor:

1.17. Leistung:

1.18. Motor:

1.19. Leistung:

1.20. Baujahr:

1.21. Motor:

1.22. Leistung:

1.23. Motor:

1.24. Leistung:

1.25. Motor:

1.26. Leistung:

1.27. Baujahr:

1.28. Motor:

1.29. Leistung:

1.30. Motor:

1.31. Leistung:

1.32. Motor:

1.33. Leistung:

1.34. Baujahr:

1.35. Motor:

1.36. Leistung:

1.37. Motor:

1.38. Leistung:

1.39. Motor:

1.40. Leistung:

1.41. Baujahr:

1.42. Motor:

1.43. Leistung:

1.44. Motor:

1.45. Leistung:

1.46. Motor:

1.47. Leistung:

1.48. Baujahr:

1.49. Motor:

1.50. Leistung:

1.51. Motor:

1.52. Leistung:

1.53. Motor:

1.54. Leistung:

1.55. Baujahr:

1.56. Motor:

1.57. Leistung:

1.58. Motor:

1.59. Leistung:

1.60. Motor:

1.61. Leistung:

1.62. Baujahr:

1.63. Motor:

1.64. Leistung:

1.65. Motor:

1.66. Leistung:

1.67. Motor:

1.68. Leistung:

1.69. Baujahr:

1.70. Motor:

1.71. Leistung:

1.72. Motor:

1.73. Leistung:

1.74. Motor:

1.75. Leistung:

1.76. Baujahr:

1.77. Motor:

1.78. Leistung:

1.79. Motor:

1.80. Leistung:

1.81. Motor:

1.82. Leistung:

1.83. Baujahr:

1.84. Motor:

1.85. Leistung:

1.86. Motor:

1.87. Leistung:

1.88. Motor:

1.89. Leistung:

1.90. Baujahr:

1.91. Motor:

1.92. Leistung:

1.93. Motor:

1.94. Leistung:

1.95. Motor:

1.96. Leistung:

1.97. Baujahr:

1.98. Motor:

1.99. Leistung:

2.00. Motor:

2.01. Leistung:

2.02. Motor:

2.03. Leistung:

2.04. Baujahr:

2.05. Motor:

2.06. Leistung:

2.07. Motor:

2.08. Leistung:

2.09. Motor:

2.10. Leistung:

2.11. Baujahr:

2.12. Motor:

2.13. Leistung:

2.14. Motor:

2.15. Leistung:

2.16. Motor:

2.17. Leistung:




Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite




Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrtüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
29.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	22.09.2022	Letzte Zulassung	22.09.2022
Hersteller	OPEL	Typ / Verkaufsbez.	Grandland 1.2 DI Automatik GS Line
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	W0VZRHNS9N6828323
HSN / TSN	1844 / AAN	Schlüssel-Nr.	40414728
Km-Stand abgelesen	57007	Nächste HU §29 StVZO	08 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	/
Leistung (kW)	96	Hubraum (ccm)	1199
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I		
Felgen	Leichtmetall	Farbe (Hersteller)	TYPE HABILLAGE EXTERIEUR METALLISEE VERNIS

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Sonderausstattung

Code Bezeichnung

VQ9=D3 Anhängerzugvorrichtung, abnehmbar

3

B26=E70 Frontkollisionswarner

CWX=N IntelliLux LED Pixel Matrix Licht

B0

RQJ,OL0 Räder: Leichtmetall 7,5 J x 18 mit 5 Speichen in Grey

AP9=NM Sicherheitsnetz

0

2EB=WA Winter-Ausstattung

C

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:

vollständig

letzte Wartung:

am 21.08.2025 bei Kilometerstand 45.598

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.