

datos del vehículo

NIV		Fecha matriculación 12/06/2023	Color	Gris Platino (metali
Marca	PEUGEOT	Matrícula	Cuentakilómetros	42 738 km
Modelo	208 5P Allure Puretech 100 S&S 6 Vel. MAN	Condition of the car	Desconocido	
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	Comentarios

Detalles de Inspección

Parque



Elemento extraíble


Compresor kit reparar pinchazos
Botella kit reparar pinchazos
Bandeja trasera



Documento técnico

Neumáticos

Michelin 195/55/15 H Verano 4.0 mm



Michelin 195/55/15 H Verano 4.0 mm



Michelin 195/55/15 H Verano 5.0 mm

Michelin 195/55/15 H Verano 5.0 mm

Daños externos

2



Elemento Capó
Posición -
Daños Rayadura
Comentarios -

3



Elemento Paragolpes
Posición Delantero
Daños Rayadura
Comentarios -

4



Elemento Llantas especiales 16"
Posición Delantero Izquierdo
Daños Rayadura
Comentarios -

5



Elemento Carcasa de retrovisor
Posición Izquierdo
Daños Rayadura
Comentarios -

6



●●

Elemento	Puerta
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Abollado
Comentarios	-

7



●●

Elemento	Puerta
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Abollado & Impacto
Comentarios	-

8



●●

Elemento	Llantas especiales 16"
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Rayadura
Comentarios	-

9



●●

Elemento	Paragolpes
Posición	Trasero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

12



●●

Elemento	Varilla de antena
Posición	-
Daños	Falta
Comentarios	-

13



●●

Elemento	Puerta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Abollado
Comentarios	-

14



●●

Elemento	Carcasa de retrovisor
Posición	Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

15



●●

Elemento	Aleta
Posición	Delantero Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

16



●●

Elemento	Parabrisas
Posición	-
Daños	Impacto
Comentarios	-

17



●●

Elemento	Puerta
Posición	Delantero Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

Daños internos

1



Elemento	Porta documentos
Posición	-
Daños	Falta
Comentarios	-

10



Elemento	Pivotes de bandeja
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Falta
Comentarios	-

11



Elemento	Pivotes de bandeja
Posición	Trasero Derecho
Daños	Falta
Comentarios	-

Comentarios

Testigo revision
Bloqueo por faltante antena
Vehículo sucio