DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Zustandsbericht

STELLANTIS

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKUPHNK6 S4179577	Erstzulassung	23.07.2025	Außenfarbe	Chili Rot/Kardio Rot
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	WI-OL 4829	Laufleistung	5 609 km
Modell	CORSA F GS 1.2 TURBO S/S 74KW AT8	Fahrzeugzustand	Reparierter Vorschaden, Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Ja	Höhe Vorschaden netto	1820 €	Vorschaden kommentar	Reparierter Vorschaden: 1.820,34 €Stoßfänger H neu

Auftragsdaten

Lagerplatz	65423 Rüsselsheim Tor 55



Lose Teile


Bedienungsanleitung Radio	✗

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Inspektion	✗

Reifen

Goodyear 195/55/16 H Ganzjahresreifen 7.0 mm	Goodyear 195/55/16 H Ganzjahresreifen 7.0 mm
Goodyear 195/55/16 H Ganzjahresreifen 7.0 mm	Goodyear 195/55/16 H Ganzjahresreifen 7.0 mm





Außenschäden

1



Bauteil	Heckklappe / Hecktür
Position	-
Beschreibung	Delle
Anmerkungen	-

2



Bauteil	Schriftzug Heckklappe / Hecktür
Position	Hinten
Beschreibung	Delle
Anmerkungen	-

3



Bauteil	Kotflügel
Position	Hinten rechts
Beschreibung	Delle
Anmerkungen	-

Sonstiges

4

Bauteil	Lackvorbereitung
Position	-
Beschreibung	-
Anmerkungen	-

Anmerkungen

Reparierter Vorschaden: 1.820,34 €
Stoßfänger H neu