Beschrijvingsformulier

Commissie

Land van aanbieder	België
Commissie bij aankoop	€ 0,00

Kenteken: 2AQX391 (chassisnr: TMBJW7NX6MY184109) — Aanbieder: Leasemaatschappij







SKODA OCTAVIA 1.4 TSI IV

Uitvoering volgens lease software: 1.4 TSI PHEV 150KW DSG CLEVER

Km-stand	77042 km	**Soort voertuig**	Personenauto	**Ledig gewicht**	1620 kg
Tank/ Laad inhoud		**Kleur**	Blauw	**BTW/Marge**	BTW
Brandstof	Hybride benzine	**Aantal deuren**	5	**Wielbasis**	269 cm
Schakeling	Automaat	**Aandrijving**	Voorwiel	**Laadvermogen**	-
Datum eerste toelating	16-06-2021	**Aantal cilinders**	4	**APK t/m**	
		Vermogen	110 kW		
		CO2 uitstoot	31 g/km		

Opgegeven extra's en accessoires door inspecteur

TRAVEL ASSIST, Leveringsklaar maken, PACK PREMIUM, Lava Blue metallic

Inspectie

Aanwezig bij de auto

✔ Hoofdsleutel	✔ Reservesleutel
✔ Stekker set	✔ Instructieboekje
✔ Onderhoudsboekje (Boekje)	✔ Hoedenplank/rolhoes
✔ TRAVEL ASSIST	✔ Leveringsklaar maken
✔ PACK PREMIUM	✔ Lava Blue metallic

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Normale geur	: Ja		

Bijzonderheden exterieur

Gebruikerskrassen	: Ja	Steenslag	: Ja

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Maat
LV	5 mm	Winter	225/45 R18
RV	5 mm	Winter	225/45 R18
LA	6 mm	Winter	225/45 R18
RA	6 mm	Winter	225/45 R18

Aantal wieldoppen/LMV	LMV
Aantal beschadigd	4
Dealer onderhouden	Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur	Ja
Bijzonderheden conditie	Laatste onderhoud: 01/2026 KM: 64 551

Technische staat	Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel:
Portier linksachter
Omschrijving:
Deuk midden




Deel:
Vleugel rechtsachter
Omschrijving:
Deuk tegen boord rechts




Deel:
Velg vooraan rechts
Omschrijving:
Diepe kras




Deel:
Bumper achter
Omschrijving:
Linkker en rechterjoek krassen met verfscahde






Deel:
Bumper voor
Omschrijving:
Hoeknrechtsonder krassen met verfschade




Deel:
Velg linksvoor
Omschrijving:
Diepe krassen





Deel:
Velg linksachter
Omschrijving:
Velgrand beschadigd




Deel:
Velg rechtsachter
Omschrijving:
Diepe krassen




Extra foto's


Rechtsvoor


Dorpel links


Dorpel rechts



Linksachter


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto



Extra foto



Extra foto

Documenten

Geen documenten gevonden.